


阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0501	路線名	県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	中央1丁目南交差点付近
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見小	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 53人（鈴木） 吉田石油前の交差点：朝の車の通行量が多く、児童が信号待ちをするときに待機できる場所がないために危険である。				
対策案	吉田石油側歩行者だまりにラバーポールを立てる。（県）				
実施内容	ラバーポールを立てた。（県）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0502	路線名	町道0104号線 町道0202号線	対策箇所 (住所等)	阿見小学校東門付近五叉路
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見小	事業主体	①阿見町 ②警察
対策状況	①継続 ②対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 71人（中央東）、32人（富士団地） 小学校から北東の信号のある五叉路：西側の道路の歩行者だまりがなく、道路で信号待ちをしている状況。狭い道幅の割には比較的交通量が多く、自動車や自転車との接触が容易に予想でき大変危険である。				
対策案	①該当箇所がスクールゾーンであることを広く知らしめるための看板を設置する。（生活環境課） ②スクールゾーンの区間変更と標識追加を本部へ上申済み。（警察）				
実施内容	①進行中【時間規制看板（7：30～8：15）あり。馬（スクールゾーン）貸与あり。R6防犯カメラ設置予定あり。】 ②区間変更と標識追加についてR6年5月完了。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0503	路線名	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	中央八丁目T字路
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 48人（若栗西方） 横断のための信号待ちの歩行者だまりが狭いうえに、西側にある企業に出入りする大型車の数が今年度になって増え、北側、南側どちらの横断歩道から渡しても危ない場面があると若栗宿、若栗西方の地区の方から連絡があった。				
対策案	企業に出庫時間の配慮を依頼する。（生活環境課）				
実施内容	R5企業と相談済。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0504	路線名	町道0110号線 町道1545号線	対策箇所 (住所等)	本郷3－16～17付近
掲載年度	令和5年度	学校名	本郷小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 84人（上本郷） 空地に雑草が生え、車の確認が十分にできない状況。 T字路に横断歩道がなく、危険。自転車の飛び出しもある。				
対策案	押しボタン式信号機の新設上申を検討する（R5）				
実施内容	R6年度内に押しボタン式信号機を設置予定。（警察）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0505	路線名	町道0114号線 町道1550号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷1900付近 コブシ通り
掲載年度	令和5年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 105人（一区） 造成工事にかかわる車両の出入り。 信号が設置されていない場所の横断。				
対策案	①雑草の伐採をする。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置する。（生活環境課）				
実施内容	①年2回2m幅での草刈りを実施する。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置した。（生活環境課）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0506	路線名	町道1254号線 町道1259号線	対策箇所 (住所等)	実穀農村集落センター付近
掲載年度	令和5年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 10人（実穀） 細い住宅街の道を自動車が通り、危険。スピードがでている車もある。				
対策案	水道工事完了後施工予定。路面標示、狭窄の設置。（道路課）				
実施内容	令和5年9月 対策工事完了（道路課）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0507	路線名	町道0208号線	対策箇所 (住所等)	阿見町君島 蔵福寺下、JRバス塙バス停付近 横断歩道
掲載年度	令和5年度	学校名	君原小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 8人（石川） 君島地区、追原地区より県道を当該場所に向かうと横断歩道があるが、歩行者が待っていてもなかなか止まってもらえない。横断歩道表記はあるものの押しボタン信号やさらに明確な表記をするなどさらなる注意喚起対策をお願いしたい。また、横断歩道が消えかかっている。（保護者からの要望）				
対策案	速度制限40の表示の塗りなおしをする。（警察）				
実施内容	塗りなおしを完了した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0508	路線名	町道0208号線 町道4299号線	対策箇所 (住所等)	阿見町石川農村集落セン ター付近
掲載年度	令和5年度	学校名	君原小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状 況・危険 の内容	通行児童 3人（石川） 石川地区。道路の両側に側溝があり待機場所がなく、危険である。				
対策案	側溝の蓋掛けを行う。R6年度工事完了予定。（道路課）				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0509	路線名	町道4513号線 町道4514号線	対策箇所 (住所等)	南平台3丁目14-1付近
掲載年度	令和5年度	学校名	舟島小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 10人(南平台3丁目1班) 塀で死角ができ、子供が歩いても見えづらいまたは見えない。				
対策案	交通ルールを守った運転を心がけてもらう。（学校教育課）				
実施内容	回覧文書を作成し、回覧を依頼した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0510	路線名	町道0107号線 町道4216号線	対策箇所 (住所等)	(島津の)しのつか歯科付 近～T字路～舟島小 歩道
掲載年度	令和5年度	学校名	舟島小	事業主体	警察 阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 11人(島津) 歩道に色をつけてわかりやすくなったが、狭いのでスピードを出している車がいると怖い 道を渡る時にトンネルがあったり、木で車からも子供からもお互いに気が付きにくい。				
対策案	横断歩道の新設上申を検討する。町に交通量等のデータ提出を求める。(警察) 歩行者だまりにポールを設置する。(道路課)				
実施内容	交通量調査を実施したところ、交通量及び横断歩行者が多いという状況ではなかったため設置は難しい。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0511	路線名	町道4508号線	対策箇所 (住所等)	南平台三丁目内の住宅地 (陽だまり公園付近)
掲載年度	令和5年度	学校区名	舟島小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 8人(南平台3丁目6班) 90度カーブの場所でスピードを出してくる車がある。				
対策案	交通ルールを守った運転を心がけてもらう。(学校教育課)				
実施内容	回覧文書を作成し、回覧を依頼した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0512	路線名	国道125号線バイパス	対策箇所 (住所等)	ヒーリングハウス愛 阿見町中央5丁目19-20
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 12人（白鷺） 国道125号線にあたり、児童の登下校が非常に危険である。 児童から直接の訴え。登校する際、交通量が多いにもかかわらず歩道と車道の間に低木しかなく大変怖い。短い部分だけでもガードレールをつけてほしい。				
対策案	通学指導を学校に依頼する。（学校教育課）				
実施内容	通学指導を依頼した。（学校教育課）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0513	路線名	町道3062号線 町道3068号線	対策箇所 (住所等)	しらさぎ東公園付近 阿見町中央5丁目37番地
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 8人(岡崎) 登下校で利用する人数は少ないが、公園付近の道路であるため、児童の利用が多く、非常に危険である。 国道125号に抜ける道であり、スピードを出す車が後を絶たず、交通事故の心配が予想される。				
対策案	①通学路の看板を新しいものと交換する。(生活環境課) ②路面標示(路側線設置)を行い、歩行者スペースを確保する。(道路課)				
実施内容	①R5交換済。(生活環境課) ②路面標示を設置した。(道路課)				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0514	路線名	町道3508号線 県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	曙（セブンイレブン）付近 交差点
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	自転車用横断歩道が消えかけており、歩行者と接近して危険。（保護者より直接電話にて申出）				
対策案	令和2年度対策済箇所（0216） 自転車は車両であるという認識を広めるため、国の方針として消している。				
実施内容	保護者に説明。理解を得たので対策済とする。				
備考	R3年度に歩行者用横断歩道引き直し完了箇所				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0515	路線名	町道0101号線 町道2455号線	対策箇所 (住所等)	一区北 (阿見4510番地付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	黒田製作所からファミリーマート阿見西郷店に続く道路(阿見4510番地付近) 信号もなく、横断歩道もない道を渡るしかないので、車両用の信号で青になったら横断するように伝えているが、車から歩行者が見えにくいので、何度も危険な目に会っている。				
対策案	現在進行中の上水道舗装復旧工事により停止線の引き直しを行い、工事完了後に歩道部分のカラー舗装を行う。(道路課)				
実施内容	進行中				
備考	PTA地区安全環境委員会				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0516	路線名	町道0110号線	対策箇所 (住所等)	一区南
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	阿見一区南信号から給食センターまでの道路 道路がカーブしているため見通しが悪く危険である。下校時のみ通行児童1名				
対策案	車両を減速させるために、カーブ付近に路面標示（路側線及びドット）の設置を行う。（道路課）				
実施内容	進行中				
備考	PTA地区安全環境委員会				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0517	路線名	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	対策箇所 (住所等)	西郷 ゆりの木公園
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	公園の中をバイクが通り抜ける。育成会でも何度か役場に連絡し、黄色のシリコンポールを立てていただいたが、間隔が広く未だにバイクが通り抜ける。警察にも相談したが、対策は役場の方へとのことであった。何か対策を急いでほしい。				
対策案	R6年度中に通り抜け禁止の看板を設置する。（都市整備課）				
実施内容					
備考	西郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0518	路線名	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	対策箇所 (住所等)	西郷 ゆりの木公園
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	ゆりの木公園のまわりの道路 抜け道として使う方が多く、車のスピードを出している方が多い。道路にペイントなどで対策をしてほしい。				
対策案	横断歩道の前後（車両停止位置）にカラー舗装する。周辺の区画線の引き直しを行う。（道路課）				
実施内容	横断歩道にカラー舗装をした。 カラーボーンを設置を完了した。				
備考	西郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】




阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0519	路線名	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	対策箇所 (住所等)	西郷 ゆりの木公園
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	ゆりの木公園の周囲が小高くなっており、坂になっているため、子供の飛び出しを防止するため、低いものでよいのでフェンスを設置してほしい。				
対策案	現在ある杭を結ぶ縄（一本）の境界に追加し縄を二本にする。（都市整備課）				
実施内容	R05対策済				
備考	西郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0520	路線名	町道2201号線 町道2207号線	対策箇所 (住所等)	上郷 (阿見5032番地付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	阿見二小児童門から出て1つめの十字路のカーブミラーの向き（阿見5032番地付近） 二小から来て、乗馬クラブ方面と焼き鳥屋方面に分かれる十字路にあるカーブミラーの向きが見えにくく危険である。				
対策案	カーブミラーの向きを調整する。（道路課）				
実施内容	カーブミラーの向きを調整した。（道路課）				
備考	上郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】写真無し


【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0521	路線名	町道2202号線 町道2207号線	対策箇所 (住所等)	上郷 (阿見5027番地付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	スクールゾーンを横断する道路がある十字路（阿見5027番地付近） 朝の登校時間も下校時間も車の通過が見られ危険である。 （朝は特に車の往来が多い。ボランティアの方が見守りをしてくれている。）				
対策案	横断歩道の前後（車両停止位置）にカラー舗装する。（道路課）				
実施内容	進行中				
備考	上郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0522	路線名	町道0206号線 町道2209号線	対策箇所 (住所等)	上郷 (阿見4978-7付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	①警察 ②阿見町
対策状況	①対策済 ②継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	横断歩道の塗装が剥げており、車の運転手から見えにくく、児童が止まっても車が止まらず危険である。はっきり見えるように塗装してほしい。 地域の方が警察署に塗装のお願いをしたが、まだ大丈夫との回答であったため学校からも要望してほしいとの声があがった。				
対策案	①横断歩道の引き直しをする。（警察） ②横断歩道の前後（停止位置）にカラー舗装をする。（道路課）				
実施内容	①横断歩道の引き直しをした。（警察） ②進行中				
備考	上郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0523	路線名	町道0103号線 町道0110号線	対策箇所 (住所等)	阿見町荒川本郷2337-8 森脇整形外科前
掲載年度	令和5年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行児童 78人（二区北） 冬の夕方、車両から逆光で信号が見えづらい。 また赤信号で突っ切ってくる車がある。				
対策案	下校指導を徹底する。				
実施内容	下校指導を徹底する。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0524	路線名	町道1052号線 町道1021号線	対策箇所 (住所等)	阿見町うすら野二丁目26-21 ぎんでん前
掲載年度	令和5年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童 62人（二区北） 冬の朝、車両から逆光で信号が見えづらい。車幅が狭く、見通しが悪い。横断する際は住民や自転車などに十分注意する必要がある。また、信号を無視した車も多い。 グリーンベルトの延長をお願いしたい。				
対策案	地域の合意を得て（学校対応中）グリーンベルトの設置を行う。（道路課）				
実施内容	地域の合意を得ることが難しいため申請を取り下げる。（学校）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0525	路線名	町道第0103号線 町道第1021号線 町道第1064号線	対策箇所 (住所等)	二区南 (さわやか健康カイロ付近交差点)
掲載年度	令和5年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	信号待ちの車がいると侵入してきた車がすれ違えない。歩行者溜りも狭いため信号待ちする子どもたちが危険である。 新しい住宅が建ち並び、十字路を右左折する時は見通しが悪い。 車道部と歩行者溜りの拡幅を要望し、地主より了解を得ている。(区長要望)				
対策案	R5に車道拡幅と歩行者だまり拡幅工事を実施（道路課）				
実施内容	完了				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0526	路線名	主要地方道竜ヶ崎阿見線 町道3070号線	対策箇所 (住所等)	鈴木 (中央一丁目南交差点付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見中	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通学生徒 32人（鈴木）、58人（若栗） 吉田石油前の交差点：朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。				
対策案	吉田石油側歩行者だまりにラバーポールを立てる。（県）				
実施内容	ラバーポールを立てた。（県）				
備考					

【対策箇所図】



【对策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0527	路線名	町道0102号線	対策箇所 (住所等)	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見中	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 32人（鈴木）、58人（若栗）、16人（中央南） 片側しか歩道がない。朝自転車で登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。昨年自転車と歩行児童との接触事故があった。スクールゾーン時間が守られていない。住宅の樹木が張り出して歩行スペースが狭まっている。				
対策案	許可を取った住民の可能性が高い。車のナンバーを情報提供いただければ対応することができる。さらに、必要であれば取り締まりも実施する。（警察）				
実施内容	R5年度内に情報提供が一度も無かったので、対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0528	路線名	町道1550号線 町道1560号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷 (コブシ通り・きらり保育園近く)
掲載年度	令和5年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 200人（上本郷） 丁字路を生徒は直進して横断するが信号がなく、丁字路に一時停止をする車からは右側の雑木林のため見通しも悪い。接触の危険がある。生徒登校時の朝は抜け道となるため交通量も多く、曲がる車も多いため危険である。見通しが良くなるように木の伐採や信号機の設置などを要望する。				
対策案	①雑草の伐採をする。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置する。（生活環境課）				
実施内容	①年2回2m幅での草刈りを実施する。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置した。（生活環境課）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0529	路線名	町道0114号線 町道1186号線 町道1564号線	対策箇所 (住所等)	実穀 (朝日中学校付近、魚忠食堂 前十字路)
掲載年度	令和5年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 100人（筑見） 十字路を東側から横断するが、以前設置したカーブミラーが事故調査のために使用できず2ヶ月程度経過している。曲がる車が確認のために前に出るので、直進する車との事故が起きる可能性が高い。朝は特に抜け道になり交通量が多く危険な状態が続いている。カーブミラーの修理が必要。				
対策案	カーブミラーを設置する。（道路課）				
実施内容	カーブミラーを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0530	路線名	町道0114号線 町道1164号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷 (朝日中学校付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 60人（一区） 住宅地を抜ける細い道から横断するが、ミラーがなく目視のみでの横断になる。注意喚起の看板もない。朝は交通量が多いため接触の危険がある。左側は背の高い雑草があり、車が見づらいので除草の必要あり。				
対策案	カーブミラーを設置する。（道路課）				
実施内容	カーブミラーを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0531	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	竹来中近くの県道231号線
掲載年度	令和5年度	学校名	竹来中	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 50人 側溝に蓋がない。道幅が狭い。歩道がところどころにしかない。朝は車の交通量も多く危険な状態。 また草が生えていて通行の邪魔になっている。				
対策案	側溝に蓋掛けをする。（県）				
実施内容	側溝に蓋をかけ、ポール設置済。歩車道の境界線も設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0532	路線名	国道125号バイパス	対策箇所 (住所等)	阿見美浦バイパス125号の歩道（竹来622-8付近から南平台入口）
掲載年度	令和5年度	学校名	竹来中	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	R05年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 50人（南平台） 雑草がのびて歩道に出てきてしまい、自転車に乗車していると雑草に当たってしまう。また南平台入り口は雨が降ると水がたまりやすく、冬には凍結してしまうことが多い。				
対策案	雑草の伐採をする。（県）				
実施内容	雑草の伐採を行った。（県）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0533	路線名	町道4092号線	対策箇所 (住所等)	竹来中近くのあぜ道
掲載年度	令和5年度	学校名	竹来中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	通行生徒 80人（第一小学区） 狭い。雨天時には畑の土が流れてきて何人もの生徒がすべって転んだ。冬は凍結する。また合流する箇所のミラーはみえにくく、標識もさびて見えない状態。				
対策案	大雨の後には清掃を行う。 ミラー・標識の交換を行う。（道路課）				
実施内容	令和5年8月ミラー及び補助標識の交換工事完了（道路課）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0534	路線名	町道0110号線	対策箇所 (住所等)	給食センター前道路
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見中	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	側溝の入れ替えが必要。転落防止目的とともに、道路の有効幅員を広げてほしい。				
対策案	側溝の入れ替えを行う。R6測量設計、R7工事を計画（道路課）				
実施内容	R6年度測量発注予定				
備考	川畑議員				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0535	路線名	町道0206号線	対策箇所 (住所等)	上郷交差点 井関農機前横断歩道
掲載年度	令和5年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	横断歩道で横断者を優先させるため横断歩道前後のカラー化をしてほしい。				
対策案	横断歩道前後（車両停止位置）のカラー化を行う。（道路課）				
実施内容	横断歩道の塗りなおしを行った。（警察）				
備考	久保谷議員				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0536	路線名	町道0208号線	対策箇所 (住所等)	石川 (鹿島神社付近から皇太宮神社 付近)
掲載年度	令和5年度	学校名	君原小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状 況・危険 の内容	側溝に蓋がないため子どもたちが落ちる危険がある。側溝の蓋掛けをしてほしい。				
対策案	側溝の蓋掛けを行う。（道路課）				
実施内容	R6年度発注予定				
備考	石引議員				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0537	路線名	町道0213号線	対策箇所 (住所等)	ふれあい動物園ANIMAから続くS字カーブ
掲載年度	令和5年度	学校名	君原小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	細い道をスピードを出して走行する車が多いので危険。減速を促すため路面標示をしてほしい。				
対策案	車両を減速させるために、路面標示の設置を行う。（道路課）				
実施内容	R6年度工事完了済				
備考	埴区長				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0538	路線名		対策箇所 (住所等)	阿見町うすら野1ー25ー10 付近十字路
掲載年度	令和5年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	見通しの悪い交差点で片側にはある「止まれ」の標識と路面標示がもう片側にないため、一時停止をせず車が通行する。先日事故も発生した。周囲の児童が通学の際集合場所のうすら出張所へ行くため多く通行する。				
対策案	注意喚起の路面標示『交差点注意』を設置する。（道路課）				
実施内容	R6年度発注予定				
備考	二区南区長				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0539	路線名	町道0110号線 町道1147号線 町道1144号線	対策箇所 (住所等)	上本郷
掲載年度	令和5年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	幅員の狭い道路を通行しているが、集落から都市計画道路荒川沖・寺子線への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出ていることから危険である。				
対策案	都市計画道路本郷・中根線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。（都市整備課）				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】




【対策前】



【対策後】

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0540	路線名	(都) 荒川沖・寺子線	対策箇所 (住所等)	上本郷
掲載年度	令和5年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	本郷小学校の東側から通学している児童は(都)荒川沖・寺子線を利用しているが、商業施設等を誘導するセンター地区沿いを通っている。今後、商業施設の進出に伴い交通量の増加が見込まれ、自動車が歩道を横断するため危険である。				
対策案	都市計画道路本郷・中根線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保する。(都市整備課)				
実施内容					
備考					
【対策箇所図】					
					
【対策前】 写真無し			【対策後】		

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0541	路線名		対策箇所 (住所等)	荒川本郷
掲載年度	令和5年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R05		
通学の状況・危険の内容	S字カーブになっているが、雑草が生い茂っていて見通しが悪く通行する自転車が危険。				
対策案	雑草の伐採を行う。（上下水道課）				
実施内容	雑草の伐採を行った。（上下水道課）				
備考	上下水道課				

【対策箇所図】



【対策前】 写真無し

【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0542	路線名		対策箇所 (住所等)	君原公民館前交差点
掲載年度	令和5年度	学校名	君原小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	R05年度以降		
通学の状況・危険の内容	君原公民館前に入る前に一時停止する必要があるが表示が薄く停止する車が少ない。その間に通学路の小道があるため危険。				
対策案	①止まれの道路標示を設置する。（警察） ②横断歩道をカラー化する。（道路課）				
実施内容	①止まれの道路標示を設置した。（警察） ②横断歩道をカラー化した。（道路課）				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

