

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--|------|-----------|---------------|---|
| 整理番号 | 2701 | 路線名 | 町道第0104号線 | 対策箇所 (住所等) | 中央南, 中央北 (中央4丁目ファミリーマート前交差点から阿見小東門までの歩道) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H29年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 多くの児童が登下校するが、歩道が狭小。また、場所によってかなりの段差がある。 | | | | |
| 対策案 | 歩道の改修工事を実施予定。 | | | | |
| 実施内容 | 歩道の改修工事を実施した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|------|--------|------|-----------|---------------|--------------------|
| 整理番号 | 2702 | 路線名 | 町道第0104号線 | 対策箇所 (住所等) | 中央南 (中央2丁目15付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見小 | 事業主体 | 警察署 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |


通学の状況・危険の内容
狭小な歩道内に横断歩道の標識柱があるため、通行の支障となっている。

対策案
標識を移設する。

実施内容
標識を移設した。

備考

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|---|------|-----------|---------------|--------------------|
| 整理番号 | 2703 | 路線名 | 町道第0102号線 | 対策箇所 (住所等) | 実穀 (保育所跡地～三区方面) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 実穀小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 自動車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭いため、登下校時に危険が生じている。 | | | | |
| 対策案 | 注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 注意喚起のための路面標示等を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--|------|----------|---------------|--------------------------------|
| 整理番号 | 2704 | 路線名 | 県道土浦竜ヶ崎線 | 対策箇所 (住所等) | 実穀 (実穀交差点ファミリー マート～鹿島神社) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 実穀小 | 事業主体 | 茨城県 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H28年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 自動車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭いため、登下校時に危険が生じている。 | | | | |
| 対策案 | 県道土浦竜ヶ崎線バイパスの整備により通過交通の減少を図るが、早期開通は困難なため、注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 注意喚起の路面表示を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|---|------|--------------|---------------|------------------------------|
| 整理番号 | 2705 | 路線名 | 県道土浦稲敷線 | 対策箇所 (住所等) | 上吉原 (吉原255付近～吉原 215付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 吉原小 | 事業主体 | ①茨城県②阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | ①H27年度②H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | ①自動車が下り坂でスピードを緩めずそのまま左折するので危険。 ②歩道に草や垣根が伸びてきており、通行の妨げとなっている。 | | | | |
| 対策案 | ①ガードレール及び路面標示等の設置により安全性を確保する。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。 | | | | |
| 実施内容 | ①ガードレール及び路面標示等の設置により安全性を確保した。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|------------------------|---------------|---------------------|
| 整理番号 | 2706 | 路線名 | 町道第6265号線 町道第6277号線 | 対策箇所 (住所等) | 中吉原 (吉原1074-2付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 吉原小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 雑草や樹木が繁茂しており、道幅が分からない状況で危険である。 | | | | |
| 対策案 | 路肩注意のポールを設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 路肩注意のポールを設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--|------|------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 整理番号 | 2707 | 路線名 | 町道第0110号線 町道第1147号線 | 対策箇所 (住所等) | 上本郷 (荒川本郷1321-14付近 交差点カールブツ入口) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 本郷小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H28年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 登下校する児童が非常に多く、交差点を横断する際に危険である。 | | | | |
| 対策案 | 注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 当該路線にガス管理設工事等予定されており、当面の対策として、電柱に注意喚起の看板を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|------------------------|------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 整理番号 | 2708 | 路線名 | 町道第1570号線 町道第1449号線 町道第0110号線 | 対策箇所 (住所等) | 本郷 (本郷2丁目18付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 本郷小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H28年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 住宅地を通り抜ける車が多く危険である。 | | | | |
| 対策案 | 通過交通を減少させる対策を検討する。 | | | | |
| 実施内容 | 通過交通を減少させる注意喚起看板を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|------------------------|---------------|------------------|
| 整理番号 | 2710 | 路線名 | 町道第0213号線 町道第0112号線 | 対策箇所 (住所等) | 埇 (君原公民館前交差点) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 君原小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H28年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 交差点の見通しが悪いため、横断する児童が危険である。 | | | | |
| 対策案 | 注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 注意喚起のための路面標示等を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--|------|--------------|---------------|--------------------------|
| 整理番号 | 2711 | 路線名 | 県道美浦栄線 | 対策箇所 (住所等) | 大形 (主要地方道美浦栄線を横断する場所) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 君原小 | 事業主体 | ①警察署②茨城県 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | ①H30年度②H28年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 交通量の多い県道を横断しているが、横断歩道が薄くなっており危険である。 | | | | |
| 対策案 | ①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を移設する。 ②注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | ①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を移設した。 ②注意喚起のための路面標示等を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |
| 【対策箇所図】 | | | | | |
| 【対策前】 | | | | | |

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|----------------------------------|------|-----------|---------------|-------------------|
| 整理番号 | 2713 | 路線名 | 町道第4163号線 | 対策箇所 (住所等) | 上島津 (島津3923付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 舟島小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 側溝に蓋が無いため危険である。 | | | | |
| 対策案 | 構造上蓋がかからないため、ポストコーンの設置により注意喚起する。 | | | | |
| 実施内容 | 構造上蓋がかからないため、ポストコーンを設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|---|------|-----------|---------------|--------------------------|
| 整理番号 | 2714 | 路線名 | 町道第0107号線 | 対策箇所 (住所等) | 南島津 (学校へ向かう通学路のトンネル内) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 舟島小 | 事業主体 | 茨城県 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 県道と町道が立体交差する箇所のトンネル内において、天井から落下物があり危険である。 | | | | |
| 対策案 | 目地材の落下防止対策を実施する。 | | | | |
| 実施内容 | 目地材の落下防止対策を実施した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|-------------------------|------|-----------|---------------|------------------------------|
| 整理番号 | 2716 | 路線名 | 町道第4081号線 | 対策箇所 (住所等) | 曙 (レイクサイドタウンから 室崎神社付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見第一小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 道幅が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。 | | | | |
| 対策案 | 注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 注意喚起のための路面表示等を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--|------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 整理番号 | 2717 | 路線名 | 町道第2029号線 町道第2075号線他 | 対策箇所 (住所等) | 霞台～立ノ越 (阿見1774番地付近～立 の越公会堂付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見第一小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 坂道で自動車や自転車がスピードを上げて通行している。また、路地が多く見通しも悪いため危険である。 | | | | |
| 対策案 | 注意喚起のための路面標示等を設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 注意喚起の路面表示を設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|------|-----------|---------------|--------------------|
| 整理番号 | 2718 | 路線名 | 国道125号線BP | 対策箇所 (住所等) | 岡崎 (東京医大病院東交差点) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見第一小 | 事業主体 | 茨城県 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 歩道の信号待ちスペースに境界ブロックや衝突防止柵がなく危険である。 | | | | |
| 対策案 | 信号待ちスペースにポストコーンを設置する。 | | | | |
| 実施内容 | 信号待ちスペースにポストコーンを設置した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|-------------------|------|------------------------|---------------|--------------------|
| 整理番号 | 2720 | 路線名 | 町道第2455号線 町道第2207号線 | 対策箇所 (住所等) | 西郷 (西郷バス停交差点付近) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見第二小 | 事業主体 | 阿見町 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H27年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 側溝の蓋が破損しており危険である。 | | | | |
| 対策案 | 破損している蓋を交換する。 | | | | |
| 実施内容 | 破損している蓋を交換した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------|------|-----------------------|---------------|-------------------|
| 整理番号 | 2721 | 路線名 | 県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線 | 対策箇所 (住所等) | 鈴木 (中央一丁目南交差点) |
| 掲載年度 | 平成27年度 | 学校名 | 阿見中 | 事業主体 | 茨城県 |
| 対策状況 | 対策済 | 対策年度 | H34年度 | | |
| 通学の状況・危険の内容 | 交差点部の歩行空間が狭小で、歩行者や自転車が危険である。 | | | | |
| 対策案 | カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を確保する。 | | | | |
| 実施内容 | カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を確保した。 | | | | |
| 備考 | | | | | |

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

