

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
2601	1	平成26年度	1	2601	阿見小	1	町道第3173号線 町道第0102号線	中央 （阿見中央一郵便局 付近）	スクールゾーン（時間規制）である町道第0102号線（主道路）と、町道第3173号線とのT字交差点箇所において、町道第3173号線からの車両が一時停止をせずに進入してくるため、児童との接触事故等が懸念される。	町道第3173号線に設置されている「止まれ」の両側をカラー化し、一時停止を強調する。	町道第3173号線に設置されている「止まれ」の両側をカラー化し、一時停止を強調した。		対策済	阿見町	H27年度	
2602	2	平成26年度	2	2602	実穀小	2	県道土浦稲敷線	実穀 （実穀小学校付近）	町道第2461号線からの登校の際、県道土浦稲敷線の歩道が小学校側のみに設置されていることから、交通量の多い県道を横断しているが、横断箇所には信号機や横断歩道がないため危険である。	信号機の設置が有効であるが、学校再編の動向を見極めながら検討する必要がある。なお、横断歩道の設置について検討する。	暫定的な対策として茨城県が平成27年度に注意喚起の路面表示を設置した。	平成30年3月実穀小学校 閉校に伴い小学校の通学路 として利用しなくなった。	対策済	茨城県	H29年度	
2603	3	平成26年度	3	2603	吉原小	3	県道竜ヶ崎阿見線	吉原 （吉原小学校正門 前）	小学校に右折して進入する際、吉原十字路の信号待ちをしている車両で進入が困難な状況となっており、交通量の多い時間帯では渋滞の原因となっている。その影響で無謀な運転をする車両があり、登下校時の児童に危険が及んでいる。	駐車場へ進入方法の検討する。（別の出入口の検討）	-	平成30年3月吉原小学校 閉校に伴い通学路として利 用しなくなった。	対策済	阿見町	H29年度	
2604	4	平成26年度	4	2604	本郷小	4	町道第1540号線 町道第1541号線	本郷 （本郷3-21-1付近 の交差点）	十字交差点箇所において、住宅のブロック塀によって見通しが悪い状況となっており、歩行者や自転車危険である。	カーブミラーの設置が有効であるが、設置個所が個人所有地となるため、所有者の同意を得る必要がある。	児童への安全指導を行った。今後も継続して安全指導を行う。	ミラーを設置できるスペースが確保できないため、学校主体の安全指導に切り替えた。	対策済	阿見町	H27年度	
2605	5	平成26年度	5	2605 2709	本郷小	4	町道第1064号線	うすら野 （うすら野4丁目押し ボタン式信号機付 近）	多くの児童数が登下校に利用しているが、交通量が多い中で道路幅員が4.5mと狭小なことから危険である。	歩行者用のカラー路側帯を設置する。	歩行者用のカラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2606	6	平成26年度	6	2606	君原小	5	町道第0112号線	塙 （君原公民館前）	横断歩道が薄れている。	横断歩道については、現状では問題ないと思われるが、前後のダイヤモンドは薄くなっているため、再塗装を実施する。	他の区画線と併せて再塗装を町で実施した。		対策済	警察署	H28年度	
2607	7	平成26年度	7	2607 2712 2808 2908 3016	君原小	5	県道稲敷阿見線	追原 （追原辻バス停付 近）	当該区間は歩道が未整備であり、車道も狭小であることから危険である。	車道の拡幅及び歩道の新設工事を実施する。	車道の拡幅及び歩道の新設工事を実施した。		対策済	茨城県	R03年度	
2608	8	平成26年度	8	2608 2715	舟島小	6	町道第0107号線	上島津・掛馬 （割烹「魚清」前）	125号バイパスへ土浦方面の抜け道となっており、車が速度を落とさずに走行して危険である。また、路面の状態が悪く、雨天時には水たまりができ、それを避けようとする車両が登下校時の児童と接近して危険である。	注意喚起を促す路面標示を設置する。ただし、当該路線は舗装補修工事の予定があるため、補修工事と併せて実施する。	補修工事と併せて路面表示を設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
2609	9	平成26年度	9	2609 2719	阿見第一小	7	町道第0104号線	岡崎 （阿見第一小学校付 近）	当該区間は歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	歩行者用のカラー路側帯を設置する。	歩行者用のカラー路側帯を設置し歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	H28年度	
2610	10	平成26年度	10	2610 2915 3023	阿見第二小	8	町道第0206号線 町道第2207号線 町道第2212号線	上郷 （点滅信号交差点）	交通量の多い町道の交差点箇所を横断しているが、交差点には歩行者用の信号機がなく、点滅信号であるため危険である。	押しボタン式信号機の設置を検討する。	点滅式信号機の撤去に伴い、高輝度標識の設置及び路面標示を設置した。 注意喚起のための路面標示設置の外、交差点内をカラー化した。		対策済	警察署 阿見町	H30年度	
2611	11	平成26年度	11	2611	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線	中央・中郷西 （阿見中学校前）	幅員1.3m～2.8mの歩道に自転車通行可の表示がないことから、自転車通学の生徒は車道を通行しているため危険である。	自転車歩行者道の通行区分とすることを検討する。	自転車道に指定するには3m以上の幅員が必要であるため、現状での指定は不可能である。ただし、児童・生徒の安全確保の観点から歩道通行することを指導する。		対策済	警察署	H27年度	
2612	12	平成26年度	12	2612	朝日中	11	町道第1221号線	荒川本郷 （朝日中学校付近）	道路の区画線が薄れているため危険である。	区画線の再塗装を実施する。	区画線の再塗装を実施した。		対策済	阿見町	H27年度	
2613	13	平成26年度	13	2613	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来 （竹来中学校付近）	横断歩道が薄れているため危険である。	横断歩道とダイヤモンドの再塗装を実施する。	横断歩道とダイヤモンドの再塗装を実施した。		対策済	警察署	H27年度	
2614	14	平成26年度	14	2614	竹来中	12	町道第3094号線	曙 （松浦建設㈱資材置 き場付近）	当該路線はスクールゾーン（時間規制）であり、バリケード設置等の対応をしているにもかかわらず、車両が抜け道として強引に進入してくるため危険である。	交通違反となるため、取り締まりを強化する。	生活道路としての利用が多く、取り締まりは困難であるため、当面は状況を見ながら現状の立哨指導で対応していく。		対策済	阿見町	H27年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
2701	15	平成27年度	1	2701	阿見小	1	町道第0104号線	中央南，中央北 （中央4丁目ファミ リーマート前交差点 から阿見小東門まで の歩道）	多くの児童が登下校するが、歩道が狭小。ま た、場所によってかなりの段差がある。	歩道の改修工事を実施予定。	歩道の改修工事を実施した。		対策済	阿見町	H29年度	
2702	16	平成27年度	2	2702	阿見小	1	町道第0104号線	中央南 （中央2丁目15付 近）	狭小な歩道内に横断歩道の標識柱があるため、 通行の支障となっている。	標識を移設する。	標識を移設した。		対策済	警察署	H27年度	
2703	17	平成27年度	3	2703	実穀小	2	町道第0102号線	実穀 （保育所跡地～三区 方面）	自動車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭 いため、登下校時に危険が生じている。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	H27年度	
2704	18	平成27年度	4	2704	実穀小	2	県道土浦竜ヶ崎線	実穀 （実穀交差点ファミ リーマート～鹿島神 社）	自動車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭 いため、登下校時に危険が生じている。	県道土浦竜ヶ崎線バイパスの整備により通過交通 の減少を図るが、早期開通は困難なため、注意喚 起のための路面標示等を設置する。	注意喚起の路面表示を設置した。		対策済	茨城県	H28年度	
2705	19	平成27年度	5	2705	吉原小	3	県道土浦稲敷線	上古原 （吉原255付近～吉 原215付近）	①自動車が下り坂でスピードを緩めずそのまま 左折するので危険。 ②歩道に草や垣根が伸びてきており、通行の妨 げとなっている。	①ガードレール及び路面標示等の設置により安全 性を確保する。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。	①ガードレール及び路面標示等の設置によ り安全性を確保した。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	①茨城県 ②阿見町	①H27年度 ②H27年度	
2706	20	平成27年度	6	2706	吉原小	3	町道第6265号線 町道第6277号線	中古原 （吉原1074-2付 近）	雑草や樹木が繁茂しており、道幅が分からない 状況で危険である。	路肩注意のポールを設置する。	路肩注意のポールを設置した。		対策済	阿見町	H27年度	
2707	21	平成27年度	7	2707	本郷小	4	町道第0110号線 町道第1147号線	上本郷 （荒川本郷1321- 14付近 交差点カブ-ッ入 口）	登下校する児童が非常に多く、交差点を横断す る際に危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	当該路線にガス管理設工事等予定されてお り、当面の対策として、電柱に注意喚起の 看板を設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2708	22	平成27年度	8	2708	本郷小	4	町道第1570号線 町道第1449号線 町道第0110号線	本郷 （本郷2丁目18付 近）	住宅地を通り抜ける車が多く危険である。	通過交通を減少させる対策を検討する。	通過交通を減少させる注意喚起看板を設置 した。		対策済	阿見町	H28年度	
2710	23	平成27年度	10	2710	君原小	5	町道第0213号線 町道第0112号線	塙 （君原公民館前交差 点）	交差点の見通しが悪いため、横断する児童が危 険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2711	24	平成27年度	11	2711	君原小	5	県道美浦栄線	大形 （主要地方道美浦栄 線を横断する場所）	交通量の多い県道を横断しているが、横断歩道 が薄くなっており危険である。	①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を移設す る。 ②注意喚起のための路面標示等を設置する。	①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を 移設した。 ②注意喚起のための路面標示等を設置し た。		対策済	①警察署 ②茨城県	①H30年度 ②H28年度	
2713	25	平成27年度	13	2713	舟島小	6	町道第4163号線	上島津 （島津3923付近）	側溝に蓋が無いため危険である。	構造上蓋がかからないため、ポストコーンの設置 により注意喚起する。	構造上蓋がかからないため、ポストコーン を設置した。		対策済	阿見町	H27年度	
2714	26	平成27年度	14	2714	舟島小	6	町道第0107号線	南島津 （学校へ向かう通学 路のトンネル内）	県道と町道が立体交差する箇所のトンネル内に おいて、天井から落下物があり危険である。	目地材の落下防止対策を実施する。	目地材の落下防止対策を実施した。		対策済	茨城県	H27年度	
2716	27	平成27年度	16	2716	阿見第一小	7	町道第4081号線	曙 （レイクサイドタウ ンから室崎神社付 近）	道幅が狭くカーブで見通しが悪いため危険であ る。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面表示等を設置した。		対策済	阿見町	H27年度	
2717	28	平成27年度	17	2717	阿見第一小	7	町道第2029号線 町道第2075号線他	霞台～立ノ越 （阿見1774番地付 近～立の越公会堂付 近）	坂道で自動車や自転車がスピードを上げて通行 している。また、路地が多く見通しも悪いため 危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起の路面表示を設置した。		対策済	阿見町	H27年度	
2718	29	平成27年度	18	2718	阿見第一小	7	国道125号線BP	岡崎 （東京医大病院東交 差点）	歩道の信号待ちスペースに境界ブロックや衝突 防止柵がなく危険である。	信号待ちスペースにポストコーンを設置する。	信号待ちスペースにポストコーンを設置し た。		対策済	茨城県	H27年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
2720	30	平成27年度	20	2720	阿見第二小	8	町道第2455号線 町道第2207号線	西郷 （西郷バス停交差点付近）	側溝の蓋が破損しており危険である。	破損している蓋を交換する。	破損している蓋を交換した。		対策済	阿見町	H27年度	
2721	31	平成27年度	21	2721	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線	鈴木 （中央一丁目南交差点）	交差点部の歩行空間が狭小で、歩行者や自転車が危険である。	カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を確保する。	カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を確保した。		対策済	茨城県	H34年度	
2801	32	平成28年度	1	2801	阿見小	1	町道第2291号線 町道第2303号線 町道第2304号線	若栗 （阿見消防署西側付近交差点）	交差点の見通しが悪く、一時停止の規制も実施されていないことから、飛び出しによる事故等が危惧される。	注意喚起のための路面標示及び注意看板を設置する。	注意喚起のための路面標示及び注意看板を設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2802	33	平成28年度	2	2802	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線	鈴木 （中央一丁目南交差点付近）	交差点部の歩行空間が狭小であり、電柱も通行の妨げになっているため危険である。	歩行者だまりの整備及び歩行者用信号灯器の設置を検討する。	ポストコーンを設置した。		対策済	茨城県警察署	R03年度以降	
2803	34	平成28年度	3	2803 2904	吉原小	3	県道土浦稲敷線	上古原 （吉原十字路から新山方面）	歩道に雑草や垣根が伸びてきており、通行の妨げとなっている。	引き続き年2回の除草工事で対応する。	引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	茨城県	H28年度	
2804	35	平成28年度	4	2804	吉原小	3	町道第6277号線	中吉原 （桂川付近）	街灯が無く、雑草や樹木も繁茂しており、日没後は道幅が分かりづらい状況で危険である。	①防犯灯の設置を検討する。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。	①学校再編による通学方法の変更で通学路として使用しなくなった。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	阿見町	H28年度	
2805	36	平成28年度	5	2805	本郷小	4	町道第0110号線	本郷 （ピアシティ荒川本郷南側）	多くの児童が登下校に利用しているが、歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保する。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	H28年度	
2806	37	平成28年度	6	2806	本郷小	4	町道第1052号線 町道第1373号線	うすら野3丁目 （陸上自衛隊朝日燃料支処東側）	交通量が多く、横断歩道も無いことから、相当の距離を要する通学路の迂回を余儀なくされている。	①横断歩道を設置する。 ②歩行者だまり、カラー路側帯等の整備により、新たな通学路を確保する。	①横断歩道を設置した。 ②歩行者だまり、カラー路側帯等の整備により、新たな通学路を確保した。		対策済	①警察署 ②阿見町	H29年度	
2807	38	平成28年度	7	2807	君原小	5	町道第0112号線	塙 （君原公民館前交差点）	交差点の見通しが悪く、一時停止をしない車両も多いことから危険である。	注意喚起のための路面標示及びカーブミラーを設置する。	注意喚起のための路面標示及びカーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2809	39	平成28年度	9	2809 3019	君原小	5	町道第5314号線	飯倉二区 （飯倉交差点東側）	一部区間において歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	歩道の整備を実施する。	道路整備工事を施工した。		対策済	阿見町	R02年度	
2810	40	平成28年度	10	2810	舟島小	6	町道第0107号線	上島津 （舟島小学校から長泰寺付近）	歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保する。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	H29年度	
2811	41	平成28年度	9	2811	阿見第一小	7	町道第0104号線	岡崎 （阿見第一小学校付近）	当該区間は歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	ポストコーンの設置により歩行者用通路を確保する。	ポストコーンの設置により歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	H28年度	
2812	42	平成28年度	12	2812	阿見第一小	7	県道竜ヶ崎阿見線	霞台 （霞台交差点付近）	歩車道境界ブロックの間隔が広く空いており危険である。	ポストコーンの設置により歩車道境界を明確にする。	ポストコーンの設置により歩車道境界を明確にした。		対策済	茨城県	H28年度	
2813	43	平成28年度	13	2813	阿見第一小	7	町道第3049号線	岡崎 （セイコー・マート阿見岡崎店付近）	多くの児童が登下校に利用しているが、歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	注意喚起のためのカラー路側帯を設置する。	注意喚起のためのカラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2814	44	平成28年度	14	2814 2911	阿見第一小	7	町道第4081号線	曙 （レイクサイド ｸﾗﾌﾞから室崎神社）	歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	歩道の整備を実施する。	道路整備工事を施工した。		対策済	阿見町	R02年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
2815	45	平成28年度	15	2815	阿見第二小	8	町道第2212号線	上郷 （阿見翔裕園付近）	歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2816	46	平成28年度	16	2816	阿見第二小	8	町道第2125号線	西郷 （桂不動産付近から西郷方面）	歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2817	47	平成28年度	17	2802 2817	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線	鈴木 （中央一丁目南交差点付近）	交差点部が狭小であり、電柱も通行の妨げになっているため自転車の通行時に危険である。	①歩行者だまりの整備を検討する。 ②生徒への安全指導を実施する。	用地買収難航のため、暫定形にて対応済みとする（カラー舗装、ラバーボール設置）		対策済	①茨城県 ①警察署 ②阿見町	①R03年度以降 ②随時	
2818	48	平成28年度	18	2818	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線	中央 （阿見中学校正門付近）	カーブがきつく見通しが悪いため、横断歩道を通行する際危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	茨城県	H28年度	
2819	49	平成28年度	19	2819	朝日中	11	町道第1550号線 町道第1551号線	荒川本郷 （朝日中から本郷方面）	街灯が少ないため、日没後は見通しが悪く危険である。	防犯灯を増やし、安全性を確保する。	防犯灯を増やし、安全性を確保した。		対策済	阿見町	H28年度	
2820	50	平成28年度	20	2820	朝日中	11	町道第0114号線 町道第1186号線 町道第1564号線	荒川本郷 （益子商店付近交差点）	交通量が多く、スピードを出す車両も多いため、横断歩道を通行する際危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	H28年度	
2821	51	平成28年度	21	2821	竹来中	12	県道稲敷阿見線 町道第3094号線 町道第3103号線	曙 （松浦建設資材置場付近）	交差点の見通しが悪く、自転車と車両の事故等が危惧される。	①県道と町道の通行区分を明確にし、交差点内の安全性を強化するため、県道の外側線の位置に破線を設置する。 ②生徒への安全指導を実施する。	①県道と町道の通行区分を明確にし、交差点内の安全性を強化するため、県道の外側線の位置に破線を設置した。 ②生徒への安全指導を実施した。		対策済	①茨城県 ②阿見町	①H28年度 ②随時	
2822	52	平成28年度	22	2822	竹来中	12	町道第4104号線	竹来 （バス停『竹来下』付近から 県道稲敷阿見線まで）	道路に雑草や木の枝が伸びてきており危険である。	引き続き年2回の除草工事で対応する。	引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	阿見町	H28年度	
2823	53	平成28年度	23	2823	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来 （バス停『掛馬台』付近から 『宮前』付近）	一部区間において歩道が未整備であり、スピードを出す車両も多いため危険である。	外側線を復旧し、注意喚起のための路面標示等を設置することを検討する。	外側線を復旧し、注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	茨城県	H30年度	
2824	54	平成28年度	24	2824	(仮称) 本郷地区 新小学校	9	町道第1068号線 町道第1503号線 町道第1510号線	本郷 （学校用地周辺）	平成30年4月に新小学校が開校となるが、学校敷地の外周道路に歩道が未整備であるため危険である。	外周道路に歩道を整備し、安全性を確保する。	外周道路に歩道を整備し、安全性を確保した。		対策済	阿見町	H29年度	
2901	55	平成29年度	1	2901	阿見小	1	町道第3170号線	中央北・中央東 （阿見小からホ-マック、ラ-ホーム方面）	道幅が狭く交通量も多く危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2902	56	平成29年度	2	2902	阿見小	1	町道第0104号線	中央南 （ファミリーマ-ト阿見中央 四丁目店付近）	ガードレールの間隔が広く空いているため危険である。	注意喚起のための路面標示及び歩行帯としてカラー路側帯を設置する。	注意喚起のための路面標示及び歩行帯としてカラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2903	57	平成29年度	3	2903	実穀小	2	県道土浦稲敷線	実穀 （実穀小学校からJA 茨城かすみ方面）	歩道の雑草、及び隣接地の樹木が茂っており、歩行者の支障となっている。	引き続き年2回の除草工事で対応する。	引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	茨城県	H29年度	
2905	58	平成29年度	5	2905	本郷小	4	町道第1383号線	本郷 （荒川沖幼稚園から ピ-ティ荒川本郷付近）	太陽の光と信号機が重なり視認性が低下することがあり危険である。	視認性の高いLED化を進める。	LED化と変わらない、西日対策レンズを設置した。		対策済	警察署	R02年度	
2906	59	平成29年度	6	2906	君原小	5	町道第0213号線 町道第0112号線	塙 （君原公民館前交差点）	交差点の見通しが悪く危険である。	注意喚起のための標識を設置する。	注意喚起のための標識を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
2907	60	平成29年度	7	2907	君原小	5	県道稲敷阿見線 県道竜ヶ崎阿見線	追原 （セブンイレブン前 交差点）	交差点の交通量が多く、また、雑草が繁茂して いるため見通しも悪く危険である。	交差点部を年2回の除草工事で対応する。	交差点部を年2回の除草工事で対応する。		対策済	茨城県	H30年度	
2909	61	平成29年度	9	2909 3022	舟島小	6	町道第0107号線 町道第4133号線	掛馬 （柳生モータース付 近）	スピードを出している車が多く、カーブでもあ るため危険である。	①一時停止の標識の移設 ②舗装補修工事実施時に、注意喚起のための路面 標示を設置する	①一時停止の標識を移設した。 ②補修工事と併せて路面表示を設置した。		①対策済 ②対策済	①警察署 ②阿見町	R02年度	
2910	62	平成29年度	10	2910	阿見第一小	7	町道第3530号線 町道第3534号線 町道第9004号線	岡崎 （グオ阿見店付近）	公園が近いため児童の横断が多いが、交差点の 見通しが悪いため危険である。	歩行者の一時停止を促すアーチ及び、車両に対す る注意喚起のため路面標示等を設置する。	歩行者の一時停止を促すアーチ及び、車両 に対する注意喚起のため路面標示等を設置 した。		対策済	阿見町	H29年度	
2912	63	平成29年度	12	2912	阿見第二小	8	町道第2455号線	西郷 （セブンイレブン阿 見西郷店）	店舗への出入りをする車が多く、歩道を通行す る児童が危険である。	歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設置す る。	歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設 置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2913	64	平成29年度	13	2913	阿見第二小	8	町道第2202号線 町道第2206号線	阿見町阿見5165 上郷（阿見認定こど も園付近）	認定こども園が近くにあり、交通量も多く、交 差点でも一時停止をしない車もあり危険であ る。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2914	65	平成29年度	14	2914	阿見第二小	8	町道第2211号線	上郷 （井関農機からあゆ み保育園方面）	保育園が近くにあることから交通量が多く、道 路も狭小であるため路肩からの転落も含めて危 険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	H29年度	
2916	66	平成29年度	16	2916	あさひ小	9	町道第0110号線ほ か	あさひ小学校の周辺 道路	平成30年4月の開校に伴い、新たな通学路の 安全対策を実施する。	歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道を設置 する。 通学路において薄れている路面標示の引き直し の外、注意喚起のための路面標示の設置、通学路 を示すためのスクールゾーンの設置及び歩行帯と してカラー路側帯を設置するなどを実施する。	歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道 を設置した。 通学路において薄れている路面標示の引き 直しの外、注意喚起のための路面標示の設 置、通学路を示すためのスクールゾーンの 設置及び歩行帯としてカラー路側帯を設置 するなどを実施した。		対策済	警察署 阿見町	H29年度	
2917	67	平成29年度	17	2917	竹来中	12	町道第3070号線 町道第3094号線 町道第3103号線	曙南 （篠崎接骨院付近）	「止まれ」等の路面標示が薄くなっており、視 認性が低いためか一時停止をしない車や自転車 がいて危険である。	一部薄れている路面標示の引き直しを実施する。	一部薄れている路面標示の引き直しを実施 した。		対策済	警察署 阿見町	H29年度	
3001	68	平成30年度	1	3001	阿見小	1	町道第3020号線	中央北 （焼肉食道苑付近交 差点）	道が狭く交通量が多く危険である。 止まれの路面表示が薄れており、側溝の蓋が無 い箇所がある。	①停止線の引き直しを実施する。 ②注意喚起のための路面表示及び側溝のふたを設 置する。	①停止線の引き直しを実施した。 ②注意喚起のための路面表示及び側溝のふ たを設置した。		対策済	①警察署 ②阿見町	①R01年度 ②H30年度	
3002	69	平成30年度	2	3002	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	西方 （フタムラ化学株式 会社前）	反対側には歩道が整備されているが、児童が通 行する一部区間において歩道が未整備であり、 歩行スペースも狭く、危険である。	道路の拡幅等、安全対策を検討する。	歩道の整備を完了した。	R03地域予算要望箇所	対策済	茨城県	R03年度 以降	
3003	70	平成30年度	3	3003	本郷小	4	町道第0101号線 町道第1482号線	本郷 （本郷親水公園付近 交差点）	交差点を走行する車からグリーンベルトが見え にくいため危険である。	巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。	巻き込み防止のためのポストコーンを設置 した。		対策済	阿見町	H30年度	
3004	71	平成30年度	4	3004	本郷小	4	町道第6001号線	実穀 （柴山商店～旧実穀 小学校裏）	歩道が未整備であり、通勤通学時間帯に車との 接触が懸念され危険である。	工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受けられ たため、福田工業団地連絡協議会に抜け道利用を 控える依頼をし、依頼前と後で交通量調査を行 う。	工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受 けられたため、福田工業団地連絡協議会に 抜け道利用を控える依頼をし、依頼前と後 で交通量調査を行った結果、一定の効果が 得られた。		対策済	阿見町	H30年度	
3005	72	平成30年度	5	3005	舟島小	6	町道第4166号	島津 （学校裏裏門付近）	歩道が未整備であり、カーブで見通しが悪く、 注意喚起の路面表示が薄れており、横断する児 童が危険である。	歩行者横断箇所について注意喚起の路面表示とゼ ブラゾーン及び歩行帯についてカラー路側帯を設 置する。	歩行者横断箇所について注意喚起の路面表 示とゼブラゾーン及び歩行帯についてカ ラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	H30年度	
3006	73	平成30年度	6	3006	阿見第一小	7	町道第3011号線	中郷東 （阿見第一小学校裏 門前）	阿見第一小の裏門付近の交差点で、見通しが悪 く通行する児童が危険である。	カーブミラーの交換及び注意喚起のための路面表 示を設置する。	カーブミラーの交換及び注意喚起のための 路面表示を設置した。		対策済	阿見町	H30年度	
3007	74	平成30年度	7	3007	あさひ小	9	町道第1520号線 町道第1412号線	本郷 （クラールコート前 交差点）	横断歩道の無い道路を横断している。また、学 校に近いため道が児童で混雑してしまう。	歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起の路面 表示を設置する。交差点内のドットラインを撤去 する。	歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起 の路面表示を設置した。交差点内のドット ラインを撤去した。		対策済	阿見町	H30年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
3008	75	平成30年度	8	3008	あさひ小	9	町道第1068号線 町道第1403号線	二区南・本郷（うすら野四丁目20ー4（パストラル宮岡）付近丁字路）	横断歩道の無い道路を横断しており、斜め横断になることがあり危険である。	横断箇所にグリーンベルトを設置する。	横断箇所にグリーンベルトを設置した。		対策済	阿見町	H30年度	
3009	76	平成30年度	9	3009	あさひ小	9	町道第1052号線	二区南・二区北（サカイクリーニング前横断歩道）	交通量が多い道路を多くの児童が横断しており危険である。	横断歩道内をカラー化する。	横断歩道内をカラー化した。		対策済	阿見町	H30年度	
3010	77	平成30年度	10	3010	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線	中央（阿見中学校正門付近）	交通量が多く、カーブで見通しが悪いため、横断歩道を通行する際、危険である。	①横断歩道予告のダイヤモンドを設置する。 ②横断者に対する注意を促す方法を検討する。	①横断歩道予告のダイヤモンドを設置した。 ②横断者に対する注意を促すためのカラー舗装をした。		対策済	①警察署 ②茨城県	R01年度	
3011	78	平成30年度	11	3011	朝日中	11	町道第1065号線	うすら野（うすら野4丁目モアステージとパストラル宮岡の間）	舗装がされておらず、雨天時はぬかるみ、季節により暗く、通行が困難である。	①防犯灯等の設置することを検討する。 ②芝を除去し、通行しやすくする。	①進行中【防犯灯専用柱の用地がないため東側の開発行為の動向を確認します。（計画が具体化。R7年度実施見通し）】 ②芝を除去した（H31.4月）		継続	阿見町	R03年度以降	
3012	79	平成30年度	12	3012	朝日中	11	町道第0108号線	小池（滝之台電機工業から小池神社付近）	グリーンベルトが草で覆われ、通行の妨げとなっている。	草刈りを実施する。	草刈りを実施した。		対策済	阿見町	H30年度	
3013	80	平成30年度	13	3013	朝日中	11	町道第1052号線	うすら野（陸上自衛隊朝日燃料支処付近）	車道とフェンスの間に溝があり、自転車の通行時に危険である。	砕石による段差解消工事を実施する。	砕石による段差解消工事を実施した。		対策済	阿見町	H30年度	
3014	81	平成30年度	14	3014	竹来中	12	町道第3094号線 町道第0202号線	曙南（松浦建設所から篠崎接骨院を経由し岡崎2丁目に抜ける信号機付近の交差点）	「止まれ」の路面表示はあるが、止まらない車があり、危険である。 また、生徒に指導はしているが、止まらなくて通行しようとする生徒もいる。	注意喚起のための路面表示を設置する。	注意喚起のための路面表示を設置した。 学校での交通安全指導を実施した。		対策済	警察署 阿見町	H30年度	
3015	82	平成30年度	15	3015	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来（竹来前バス停～掛馬台バス停）	路側帯の路面表示が薄くなっており、幅員が狭いため危険である。	路側帯の引き直しを実施する。	路面表示の引き直しを実施した。		対策済	茨城県	H30年度	
0101	83	令和元年度	1	0101	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0215号線	西方（県道竜ヶ崎阿見線とフタムラ化学南側道路との丁字路）	県道竜ヶ崎阿見線東側歩道を通行しているが町道0215号線を横断する際に横断歩道がなく危険である。	交通量調査等を実施し、横断歩道設置を検討する。	横断歩道を設置した。		対策済	警察	R02年度	
0102	84	令和元年度	2	0102	阿見小	1	町道第0202号線 町道第0104号線 町道第3024号線	中央北（阿見小学校東門・中央北自治会館付近交差点）	南東部の歩行者だまりが狭く危険である。また北東部の歩行者だまりと車道の境界が分かりづらく、危険である。	・南東部歩行者だまりに防護柵を設置する。 ・北東部歩行者だまりにポストコーン及び歩行者用の路面表示を設置し、歩道と車道の境界を明確にする。 ・町道3024号線に路面表示を設置する。	・南東部歩行者だまりに防護柵を設置した。 ・北東部歩行者だまりにポストコーン及び歩行者用の路面表示を設置し、歩道と車道の境界を明確にした。 ・町道3024号線に路面表示を設置した。		対策済	阿見町	R01年度	
0103	85	令和元年度	3	0103	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0104号線	中央南（中央八丁目交差点）	北東部の歩行者だまりがなく危険である。また、北西部の歩行者だまりがせまく危険である。	・歩行者の安全対策を検討する。 ・北西部の歩行者だまりに外側線及びポストコーンを設置する。	R2年度に北西部歩行者だまりにポストコーン1本を設置済。外側線については現地調査の結果対応不可。		対策済	茨城県	R03年度以降	
0104	86	令和元年度	4	0104	阿見小	1	町道第0104号線 町道第3166号線 町道第3165号線	中央北（ファミリーマート阿見中央四丁目店付近）	交差点内の見通しが悪く、横断の際危険である。	車道に注意喚起のための路面表示を設置するとともに、車道のカーブ部にセブラの路面表示をする。 また、歩行者だまりに防護柵等を設置する。	路面表示と防護柵を設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0105	87	令和元年度	5	0105	阿見小	1	町道3152号線	中央東（セブンイレブン阿見中央7丁目店）	横断歩道部から店舗敷地に車両が進入し、歩行者が信号待ちの際に危険である。	歩行者だまりにポラードを設置する。	ポラードを設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0106	88	令和元年度	6	0106	阿見小	1	町道第0103号線	三区上・三区下（中郷・寺子交差点から計算センター前交差点）	歩道のない道路を通行しているが、交通量が非常に多く危険である。	歩道整備等の道路拡幅は困難であるため、バイパス道路となる都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当路線の交通量を減少させる。		R6年度完了予定（都市整備課）	継続	阿見町	R05年度以降	
0107	89	令和元年度	7	0106	本郷小	4	町道第1482号線 町道第0110号線 町道第1550号線	本郷（本郷親水公園付近交差点）	町道第0110号線を歩行する際、町道第1550号線から左折してくる車両と接近し危険である。	①巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。 ②歩行者だまりに防護柵等を設置する。	①巻き込み防止のためのポストコーンを設置した。②ポラード及び防護柵を設置した。		①対策済 ②対策済	阿見町	①R01年度 ②R02年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0108	90	令和元年度	8	0107	本郷小	4	県道土浦稲敷線BP 県道土浦稲敷線 町道第1357号線	上本郷 （上本郷五差路交差点）	交通量が多い交差点のため、本郷小学校から土浦方面への右折が困難であり、無理に交差点内に進入してくるため横断時に危険である。 また、歩行者だまりで信号待ちをしている際に、車両が進入する恐れがあり危険である。	注意喚起のための路面表示を設置する。また歩行者だまりにボラード等を設置する。	路面標示（交差点注意）の設置、歩行者だまりに車止めを設置した。		対策済	茨城県	R02年度	
0109	91	令和元年度	9	0109	君原小	5	県道稲敷阿見線 県道電ヶ崎阿見線	追原 （追原南交差点）	歩行者だまりに雑草が生い茂っており、見通しが悪いため危険である。	局所的に除草回数を増加する。	年1回の除草になるが、見通しが悪いときは除草していく。		対策済	茨城県	R03年度	
0110	92	令和元年度	10	0110	君原小	5	県道美浦米線 町道第5247号線 町道第5307号線	飯倉 （西山牧場付近交差点）	信号機のない横断歩道を横断しているが、交通量が多くスピードをだす車両もあることから危険である。また、歩行者だまりもない状況である。	①停止線を引きなおす。 ②注意喚起のための路面表示及び歩行者だまりを設置する。	①横断歩道・停止線の引き直しをした。 ②注意喚起のための路面標示及び歩行者だまりを設置した。		①対策済 ②対策済	①警察 ②茨城県	R03年度以降	
0111	93	令和元年度	11	0111	阿見第一小	7	町道3430号線 町道第3049号線 町道第4021号線	廻戸 （まぼろば付近交差点）	北西部歩行者だまりがなく、車道との境界が分かりづらく危険である。	北西部の交差点角に巻き込み防止のための外側線及びポストコーンを設置する。	外側線及びポストコーンを設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0112	94	令和元年度	12	0112	阿見第一小	7	国道125号BP 町道第0104号線	中郷東 （東京医大病院東交差点）	北東の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が歩行者だまりに進入してくる危険性がある。	自転車横断帯を消去（①）し、歩行者だまりにボラード等を設置（②）する。	①自転車横断帯を消去した。②車止め（4本）を設置した。		対策済	①警察 ②茨城県	R02年度	
0113	95	令和元年度	13	0113	阿見第一小	7	県道稲敷阿見線 町道第3431号線	曙南 （室崎神社付近交差点）	レイクサイドタウンから横断歩道を横断するための押しボタンを押す際、歩道から車道に出ないと押すことができず危険である。	押しボタンの向きを180度変更することについて検討する。	歩行者だまりのある横断歩道が設置されている側に押しボタンが向くことが基本であって、それを逆に向けることはできない。		対策済	警察	R02年度	
0114	96	令和元年度	14	0101	阿見第一小	7	町道第0202号線 町道第3430号線 町道第3431号線	曙東 （町営曙アパート付近交差点）	北東の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が歩行者だまりに進入してくる危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	ボラード及び防護柵を設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0115	97	令和元年度	15	0115	阿見第二小	8	町道第2336号線	上郷 （井関農機からあゆみ保育園方面）	幅員のせまい道路を通行しているが、路面と側溝に1m前後の高低差があり、車両通過の際に児童が転落する恐れがあり危険である。	道路の拡幅整備を実施する。	道路の拡幅工事を実施した。		対策済	阿見町	R03年度	
0116	98	令和元年度	16	0116	阿見第二小	8	町道第2207号線	上郷 （西郷バス停前～乗馬クラブGkanzAMI付近）	スクールゾーンを通行しているが、幅員が狭く、進入してくる車両も多いことから危険である。	枝道に対しての規制看板の追加設置を検討する（①）とともに、規制区間の出入り口にバリケードの設置を増加する（②）。 また、路肩部にグリーンベルトを設置する（③）。	①規制看板の追加設置を行った。 ②バリケードの設置数を増やした。 ③路肩部にグリーンベルトを設置した。		対策済	①警察 ②③阿見町	①R03年度以降 ②R01年度 ③R02年度	
0117	99	令和元年度	17	0117	阿見第二小	8	県道荒川沖阿見線 町道第2455号線	西郷 （西郷交差点）	通行量が多くスピードを出す車両も多いが、Y字交差点となっており、歩行者だまりに車両が進入する危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	車止めを11本設置（R2年度）。R3年度に防護柵を設置済。		対策済	茨城県	R03年度以降	
0118	100	令和元年度	18	0118	阿見第二小	8	県道荒川沖阿見線 町道第0101号線 町道第2175号線	西郷 （ファミリーマート茨城阿見西郷店付近交差点）	南西の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が歩行者だまりに進入してくる危険性がある。	通学ルートを歩道のある安全な道へ変更する。	通学ルートを歩道のある安全な道へ変更した。		対策済	阿見町	R01年度	
0119	101	令和元年度	19	0119	阿見第二小	8	町道第2455号線 町道第2207号線 町道第2425号線	西郷 （桂不動産阿見支店付近横断歩道）	交差点付近の歩道にガードレールが設置されているが、設置区間が短く危険である。	ガードレールを追加設置する。	ガードレールを追加設置した。		対策済	阿見町	R01年度	
0120	102	令和元年度	20	0120	阿見第二小	8	町道第0111号線 町道第0206号線	上郷 （阿見町交番前交差点）	交通量が多くスピードを出して交差点内を通過する車両もあることから、接触事故等の際に歩行者だまりへ侵入する危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	ボラード及び防護柵を設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0121	103	令和元年度	21	0121	あさひ小	9	町道第0103号線 町道第0110号線	本郷 （森脇整形外科付近交差点）	交通量が多くスピードを出して交差点内を通過する車両もあることから、接触事故等の際に歩行者だまりへ進入する危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	ボラード及び防護柵を設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0122	104	令和元年度	22	0122	あさひ小	9	町道第0103号線 町道第1021号線 町道第1064号線	二区南 （さわやか健康カイロ付近交差点）	交通量の多い交差点であるが、歩行者だまりがせまく危険である。 また車両が枝道から交差点を通過する際見通しが悪く、接触事故等の恐れがあり危険である。	①歩行者だまりに設置されている消火栓・防火水槽の標識及びうすら出張所の案内看板を撤去する。②交差点内をカラー化する。	①歩行者だまりの拡幅を行った。②交差点内をカラー化した。		対策済	阿見町	①R03年度以降 ②R02年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0123	105	令和元年度	23	0123	あさひ小	9	県道土浦稲敷線 県道土浦竜ヶ崎線 県道荒川沖阿見線	住吉 （阿見住吉交差点）	交通量が非常に多い複雑な交差点であり、信号待ち及び横断の際に様々な方向から車が進入してくる恐れがあり危険である。	破損したポストコーンの再設置及び、薄れている区画線を引きなおすとともに、すり抜け防止のため横断歩道付近のポストコーンを増設する。	R3年度末に管轄となる土浦土木事務所へ情報提供済。		対策済	茨城県	R03年度以降	
0124	106	令和元年度	24	0124	阿見中	10	町道第0103号線・町道第2291号線・町道第2303号線・町道第2304号線 町道第2372号線	三区下 （阿見消防署西側周辺）	幅員の狭い道路を通行しているが、工業団地等への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出ていることから危険である。	都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。		R6年度完了予定（都市整備課）	継続	阿見町	R05年度以降	
0125	107	令和元年度	25	0125	朝日中	11	町道第2310号線 町道第2317号線	上長 （阿見ゴルフ場練習場周辺）	幅員の狭い道路を通行しているが、工業団地等への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出していることから危険である。	都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。		R6年度完了予定（都市整備課）	継続	阿見町	R05年度以降	
0126	108	令和元年度	26	0126	竹来中	12	町道第3070号線・町道第3518号線 町道第3061号線・町道第3069号線 町道第3505号線・町道第3056号線	岡崎 （岡崎2丁目 岡崎永和公園付近）	交差点周辺の区画線が全体的に薄れており、視認性が低いため一時停止をしない車や自転車がいって危険である。	薄れている区画線を引きなおす。	区画線を引き直した。		対策済	阿見町	R02年度	
0201	109	令和2年度	1	0201	阿見小	1	町道第2244号線・町道第0206号線	中央西 （さわやかセンター東側用水路）	草が伸びていて、水路が見えにくいので危険である。	毎年1回除草を実施している。	水路の除草を行った。 注意喚起の看板を設置した。		対策済	阿見町	R03年度	
0202	110	令和2年度	2	0202	本郷小	4	町道第0110号線・町道第1545号線・町道第1482号線・町道第1550号線	本郷 （本郷親水公園付近交差点）	アパートの敷地内の生け垣が道路まで伸びているため、歩道が狭くて危険である。	アパートの生け垣を整備を依頼する。また、通学路の変更も検討してもらう。	アパートの管理会社に生垣整備を依頼し、生垣の剪定をしてもらった。		対策済	阿見町	R02年度	
0203	111	令和2年度	3	0203	本郷小	4	町道第0114号線・町道第1174号線・町道第1175号線	下本郷 （荒川本郷1953付近）	横断歩道はあるが、車のスピードが速く減速もしないことから危険である。	①横断歩道の手前のカラー舗装と②注意喚起の看板の設置。	①R4年度カラー舗装実施②R2年度末に注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	①R04年度 ②R02年度	
0204	112	令和2年度	4	0204 0338	本郷小	4	町道第0114号線・町道第1174号線・町道第1175号線 町道第1550号線・町道第1560号線	一区 （こぶし通り荒川本郷2791付近）	信号機がなく、先の信号の状況により車のスピードも速いため、横断するのに危険である。	①速度抑制の注意喚起の看板設置②押しボタン式の信号の設置。	①注意喚起看板を設置した。 ②一定条件に満たないため、押しボタン式の信号の設置は難しい。		対策済	①阿見町 ②警察	①R02年度	
0205	113	令和2年度	5	0205	阿見第一小	7	県道竜ヶ崎阿見線・町道第3011号線・町道第7092号線	岡崎 （岡崎3丁目16番地付近）	スクールゾーンの路面標示がはがれているため危険である。	スクールゾーンの路面標示の整備。	スクールゾーンの路面表示の整備を行った。		対策済	阿見町	R02年度	
0206	114	令和2年度	6	0206	阿見第一小	7	町道第3430号線・町道第3540号線	曙 （曙339番地周辺）	道路標識の一部が欠けているところや向きが違っているところがあるので危険である。	道路標識の交換及び向きの修正。	道路標識の交換及び向きの修正を行った。		対策済	阿見町	R02年度	
0207	115	令和2年度	7	0207	阿見第一小	7	町道第4081号線・町道第4062号線	大室 （大室520番地周辺）	グリーンベルトが途中でなくなっているため、危険である。	グリーンベルトの延長。	グリーンベルトの延長工事を行った。		対策済	阿見町	R03年度	
0208	116	令和2年度	8	0208	阿見第二小	8	町道第0206号線・町道第2207号線・町道第2212号線	上郷 （上郷5040ー1（旧点滅信号）	交差点内にカラー舗装はしてあるが、スピードを出してくる車が多く、危険である。	スピード抑制の看板や追加のカラー舗装、グリーンベルトの整備。	注意喚起の看板の設置を行った。		対策済	阿見町	R02年度	
0209	117	令和2年度	9	0209	あさひ小	9	町道第1037号線・町道第1382号線	二区 （うすら野三丁目27駐車場前歩道）	ラバーポールはあるが、道路と水路敷の高低差があり危険である。	通学路等の路面標示の整備。	注意喚起のための路面表示を設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0210	118	令和2年度	10	0210	あさひ小	9	町道第1373号線・町道第7393号線	二区 （大字荒川本郷とうすら野三丁目との境、陸上自衛隊そば）	スクールゾーンの路面標示やグリーンベルトの対策はしてあるが、スピードを出す車が多く危険である。	グリーンベルト際にラバーポールの設置。	ラバーポールを設置した。		対策済	阿見町	R02年度	
0211	119	令和2年度	11	0211	阿見中	10	町道第0102号線・県道竜ヶ崎阿見線	鈴木 （中央一丁目南交差点付近）	道路の境界にグレーチングはあったが、民地である。	グレーチングが民地のため削除する。	グレーチングが民地のため、学校から生徒へ注意喚起を行ってもらう。		対策済	茨城県	R02年度	
0212	120	令和2年度	12	0212	朝日中	11	町道第1221号線・町道第1185号線・町道第1551号線	朝日中学校北門・荒川本郷1855ー1	出口は、学校の門が設置してあるため右方向からの車は見えにくいので危険である。	カーブミラーの設置を検討するとともに、学校の門にある郵便ポスト及び看板の位置を変更してもらうよう要請する。	カーブミラーの設置を行った。		対策済	阿見町	R02年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0213	121	令和2年度	13	0213	朝日中	11	町道第1221号線・町道第1551号線	朝日中学校西側道路・荒川本郷1855-1	すでに除草作業が行われていた。	年3回の除草作業を実施しているため削除する。	毎年3回除草作業を実施している。		対策済	阿見町	RO2年度	
0214	122	令和2年度	14	0214	朝日中	11	町道第1221号線・町道第1185号線	朝日中学校西側道路・荒川本郷1855-1	スピードを出してくる車があるため、危険である。白線やとまれの表示も消えかかっている。	カーブ有の看板の設置、ラバーボールの設置、白線及びとまれ表示の引き直し。	視線誘導標の設置を行った。区画線の引き直しを実施した。		対策済	阿見町	RO2年度	
0215	123	令和2年度	15	0215	竹来中	12	町道第3094号線・町道第3070号線町道第0202号線・町道第3103号線	松浦建設所～岡崎2丁目に抜ける信号機付近	スクールゾーンにはなっているが、スピードを出してくる車が多く危険である。	路面標示の引き直し。	路面標示の引き直しを行った。（道路課）		対策済	阿見町	RO4年度以降	
0216	124	令和2年度	16	0216	竹来中	12	町道第3508号線・県道稲敷阿見線	曙（セブンイレブン交差点）	横断歩道の路面標示が消えかかっているため危険である。	路面標示の引き直し。	路面標示の引き直しを行った。		対策済	警察	RO3年度以降	
0301	125	令和3年度	1	0301 0330	阿見小	1	町道0215号線	フタムラ化学周辺道路	大型倉庫の建設に伴い、大型車両の通行量が増えているため危険である。	当該道路に並行している排水路の整備を計画しており、排水路整備の検討を進める中で、安全対策を検討する。	歩道設置工事を行う。R5R6の2か年計画で工事を行う予定。（道路課）	RO3地域予算要望箇所 RO3阿見町議会要望箇所	継続	阿見町	RO5年度以降	
0302	126	令和3年度	2	0302	阿見小	1	町道7689号線町道0103号線	三区上交差点	交差点近くに路線バスの停留所に車が突っ込んでくる可能性がある。また信号無視をして右折する車両が多いため危険である。	ラバーボールの設置を検討する。	ラバーボールの設置ではなく、交差点の歩行者だまりに車止めをすることになった。（道路課）	RO3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	RO3年度以降	
0303	127	令和3年度	3	0303 0332	阿見小	1	町道2244号線	阿見町阿見4676-6～4665-6	水路沿いの道幅が狭く、車の通行量も多い。水路には蓋がないため危険である。	水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、また、水路を横断する出入口が複数あることから、構造上蓋掛けを行い、その上を通行することは困難であると考えられる。道路幅の中で安全対策を検討する。	水路の蓋掛けは構造上困難であるため、道路路肩を拡幅する工事を予定している。R5測量設計、R6で工事を行う予定（予算調整中）（道路課）	RO3地域予算要望箇所 RO3阿見町議会要望箇所	継続	阿見町	RO5年度以降	
0304	128	令和3年度	4	0304 0337	本郷小	4	主要地方道土浦稲敷線町道1177号線町道1135号線	下本郷地区県道25号線荒川本郷981	カーブであってもスピードを出してくる車が多く危険である。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示等を設置した。	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	茨城県	RO3年度以降	
0305	129	令和3年度	5	0305	本郷小	4	町道1186号線町道1209号線	カラー通り入り口付近実穀1529-126	路面標示が消えかかっているので、一時停止しない車が多く危険である。	路面標示の引き直しを検討する。	交差点内のカラー化を行った。（道路課）		対策済	阿見町	RO4年度	
0306	130	令和3年度	6	0306 0348	君原小	5	県道稲敷阿見線町道0112号線町道4371号線・4372号線	阿見町君島蔵福寺下、JRバス塙バス停付近横断歩道	横断歩道は設置されているが、スピードを出してくる車が多く、待っていても止まってもらえないため危険である。	横断者注意等の路面標示を検討する。	横断者注意等の路面標示を設置した。	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	茨城県	RO3年度以降	RO4
0307	131	令和3年度	7	0307 0351	君原小	5	主要地方道土浦稲敷線町道5307号線町道5314号線	阿見町大形283-79付近の分岐点	横断歩道は設置されているが、スピードを出してくる車が多く、待っていても止まってもらえないため危険である。	①横断歩道と県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を検討する。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置を検討する。	①横断歩道と県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を行った。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置を行った。	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	①茨城県 ②阿見町	①RO3年度以降 ②RO3年度	RO4
0308	132	令和3年度	8	0308	君原小	5	町道5247号線町道5362号線	阿見町飯倉561-2付近西山牧場社宅前付近	通学路が大雨が降ると東側の畑から土が流れてきて、雨水もかなりたまってしまいうため通れないため危険である。	道路表面排水の方向について検討するとともに、道路上に土砂が堆積しているので撤去工事をする。	道路排水の確保のため土砂撤去工事を行った。（道路課）		対策済	阿見町	RO4年度以降	
0309	133	令和3年度	9	0309	君原小	5	町道0208号線町道4300号線	阿見町石川208-1、911付近	カーブで幅員もなく、側溝には蓋がないため危険である。	側溝の蓋がけ工事を検討していく。	側溝の蓋掛け工事を行った。（道路課）	RO3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	RO4年度以降	
0310	134	令和3年度	10	0310 0358	舟島小	6	町道4508号線	阿見町南平台3丁目18-8 ひだまり公園付近	道幅も狭く、枝が道路に出ているため、道路の中央を走行する車が多く危険である。	注意喚起等の看板の設置を検討する。（都市整備課分案）公園から道路へ越境した枝の剪定について、今年度の実施済みである。追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	注意喚起看板を設置した。公園から道路へ越境した枝の剪定を実施済みである。今後も追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	RO3年度	
0311	135	令和3年度	11	0311	舟島小	6	町道4488号線	阿見町南平台2丁目10	Ｌ字の曲がり角のため、道路の中央を走行する車が多く危険である。	歩行者注意等の注意喚起の看板の設置を検討する。	R3年度末に注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	RO3年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0312	136	令和3年度	12	0312	舟島小	6	町道4479号線 町道4504号線	阿見町南平台3丁目30付近 島津の杜	横断歩道はあるが、消えかかっている。また車の通行量は多く危険である。	横断歩道の引き直しを検討する。	横断歩道とダイヤモンドの引き直しを実施した。		対策済	警察	RO3年度以降	
0313	137	令和3年度	13	0313 0357	舟島小	6	町道4504号線 町道4227号線	阿見町南平台3丁目33ー7 島津の杜	車の通行量は多く、横断する際に横断歩道がないところを渡っているので危険である。	要望であれば住民の総意ということで町内会等で同意書を集めていただき、要望書ということで出していただいたうえで検討という形になる。	対策案を舟島小学校と南平台の各行政区長に議員より説明することで対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	警察	RO3年度以降	
0314	138	令和3年度	14	0314	阿見第一小	7	町道0202号線	マミークリーニング 周辺 阿見町曙133番地	車の通行量は多く、路面標示が消えかかっているため危険である。	①路面標示（速度）の引き直し ②停止線については、文字を消す等で検討する。	①路面標示（速度）の引き直し完了 ②停止線については文字を消した。		対策済	①警察 ②阿見町	RO4年度以降	
0315	139	令和3年度	15	0315	阿見第一小	7	町道3034号線 町道3031号線 町道3037号線	白鷺公園周辺 阿見町中央5丁目16番地	車の通行量が多く、カーブミラーがないため危険である。	カーブミラーの設置を検討する。	カーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	RO3年度	
0316	140	令和3年度	16	0316 0360	阿見第一小	7	町道0104号線・町道3012号線 町道3043号線・町道3556号線	ウエルシア阿見岡崎店周辺 阿見町岡崎3丁目10番地	グリーンベルトは設置してあるが、車の通行量も多く、道幅も狭く危険である。	路面標示等の引き直しを検討する。	区画線の引き直し及び横断歩道前後のカラー化を行った。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	RO4年度以降	
0317	141	令和3年度	17	0317	阿見第一小	7	町道3049号線 町道3043号線 町道3597号線	阿見町岡崎2丁目15ー31～15ー1岡崎公民館脇十字路口～セイコーマート間脇の町道	道幅が狭く、カーブになっているので見通しも悪いため危険である。	道路に並行している水路に蓋がけをすると歩道的になるが、構造上、水路の左右の高さが20cmくらい違いがあり、簡単に蓋がけができない状況になっている。蓋がけをするには排水構造物の布設替えが必要となることから、別な対応策を検討する必要がある。	対策は困難	RO3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	RO3年度以降	
0318	142	令和3年度	18	0318	あさひ小	9	町道0103号線 町道0110号線	阿見町荒川本郷2337ー8 森脇整形外科前	信号が逆光で見えずらく赤信号で車が侵入してくるため危険である。	西日の対策レンズに変更されているため、LEDに変更しても状況が変わらないので、変更は現時点ではできない。	西日対策レンズに変更しているので、現時点では対応できません		対策済	警察	RO3年度	
0319	143	令和3年度	19	0319	あさひ小	9	町道1052号線 町道1021号線	阿見町うすら野二丁目26ー21 さんでん前	信号が逆光で見えずらく赤信号で車が侵入してくるため危険である。	通学路注意等の注意喚起等の看板の設置を検討する。	注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	RO3年度	
0320	144	令和3年度	20	0320	あさひ小	9	主要地方道土浦稲敷線 町道0103号線	阿見町うすら野一丁目19ー5 エコス交差点	工事の影響もあり、横断歩道がほとんど見えなく、車の通行量も多いためわたる際に危険である。	横断歩道の引き直しを検討する。	横断歩道の引き直しを実施した。		対策済	警察	RO3年度以降	
0321	145	令和3年度	21	0321	あさひ小	9	町道1068号線 町道1403号線 町道1065号線	阿見町うすら野四丁目20-4 パストラル宮岡第一南側道路	車の通行量が多く、横断歩道のないところを渡っているため危険である。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示は十分に設置されていたため、ポストコーン2本を設置した。（道路課）	RO3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	RO4年度以降	
0322	146	令和3年度	22	0322 0333	阿見中	10	町道0103号線 町道2525号線 町道2270号線	町道0103号線（本田苗木園付近）	車の通行量が多く、横断歩道がない。またスピードを出している車が多く危険である。	①歩行者だまりの整備、カラー舗装 ②横断歩道の設置を検討する。	①歩行者だまりの整備、車道のカラー舗装を完了した。（道路課） ②横断歩道の設置を完了した。（警察）	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	①阿見町 ②警察	RO3年度以降	
0323	147	令和3年度	23	0323	阿見中	10	町道0206号線	阿見地区交番交差点付近	道幅が狭く、車の通行量も多いため、自転車で走行するには危険である。	路面標示等の設置を検討する。注意喚起等の看板の設置を検討する。学校より通行箇所の変更を指導してもらう。	路面標示の設置を行った。（道路課）		対策済	阿見町	RO4年度	
0324	148	令和3年度	24	0324	阿見中	10	町道3162号線 町道3163号線 町道3164号線	五本松児童公園付近	路面標示もなく、坂や交差点が多く見えにくい ため危険である。	①交差点注意等の注意喚起等の看板の設置を検討する。 ②路面標示等の設置を検討する。	①注意喚起看板を設置した。 ②交差点のカラー化を行った。		対策済	阿見町	①RO3年度 ②RO4年度	
0325	149	令和3年度	25	0325	朝日中	11	町道1482号線・町道0110号線 町道1550号線・町道0114号線	荒川本郷1385 親水公園信号・さらに保育園信号	感應式信号のため信号待ちの時間が長く、青になっている時間が短く急いで渡ろうとするので危険である。	車の流れ等現場を確認し、必要性があれば数秒程度変更を検討する。	学校へ向かう方向の青信号の時間を朝のみ5秒延ばした。		対策済	警察	RO3年度以降	
0326	150	令和3年度	26	0326 0336	朝日中	11	町道1482号線 町道1550号線 町道0110号線	荒川本郷1385 親水公園交差点	ボールが自転車横断帯のところにある。路面標示も消えかかっており、歩道に草も伸びているため危険である。	路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討する。不必要なラバーボールの撤去も検討する。	路面標示の引き直し、草刈りを実施。	RO3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	RO3年度以降	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0327	151	令和3年度	27	0327	竹来中	12	町道0203号線	掛馬の日限地藏尊から満徳寺にかけての坂道	カーブで見えずらく、急な坂のためスピードが出てしまうため危険である。	①路面標示等の設置を検討する。 ②スピード落とせ等の注意喚起等の看板の設置を検討する。	①路面標示を設置した。 ②注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	①R04年度以降 ②R03年度	
0328	152	令和3年度	28	0328	竹来中	12	県道稲敷阿見線	県道231号線	歩道に草が伸びてきており、通れないので危険である。	除草と合わせて土砂の撤去を検討する。	除草は年1回の対応を継続予定。土砂撤去については、順次対応を予定。		対策済	茨城県	R03年度以降	
0329	153	令和3年度	29	0329	竹来中	12	町道4166号線	南平台3丁目から舟島小学校に向かう坂道	道幅が狭く、車の通行量も多い。側溝に蓋がなく危険である。	側溝の蓋がけを検討する。	側溝の蓋掛け工事を行った。（道路課）		対策済	阿見町	R04年度	
0330	154	令和3年度	30	0330 0301	阿見小	1	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	若栗～中央8丁目交差点（若栗：県道から丸井産業㈱の南側・若栗北方面）	道路幅員5.7m、水路の柵の外側の路側帯がないところを通学路としているため危険である。企業が進出し、今後さらに一日10トントラック50台の通過車両の増加が予想される。中央8丁目交差点には歩行者だまりがなく、企業入口（正面）手前で待つため、若栗北方面から県道に出るまでも児童は詰まってしまう危険がある。	当該道路に並行している排水路の整備を計画しており、排水路整備の検討を進める中で、安全対策を検討する。歩道拡幅工事を行う。（都市整備課）	R06水路工事完了。 歩道設置工事を行う。（R6R7の2ヵ年で工事予定。）（道路課）	R03阿見町議会要望箇所 No.1	継続	阿見町	R05年度以降	
0331	155	令和3年度	31	0331	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	中央1丁目南交差点付近	交差点での黄色から赤に変わるあたりの信号無視も見られた。中学生は自転車で登校するので、車との接触も考えられる。	過年度にも危険箇所となっており、引き続き学校より生徒へ注意喚起を行ってもらう。	引き続き学校より生徒へ注意喚起してもらうことで対策済とする。	R03阿見町議会要望箇所 No.2	対策済	阿見町	R03年度以降	
0332	156	令和3年度	32	0332 0303	阿見小	1	町道2244号線	鈴木区のヨコタ牛乳前の通学路	中学生は自転車で登校するので、車との接触も考えられる。	水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、また、水路を横断する出入口が複数あることから、構造上蓋掛けを行い、その上を通行することは困難であると考えられる。道路幅の中で安全対策を検討する。	水路の蓋掛けは構造上困難であるため、道路路肩を拡幅する工事を予定している。（発注準備中）	R03阿見町議会要望箇所 No.3	継続	阿見町	R05年度以降	
0333	157	令和3年度	33	0333 0322	阿見小	1	町道0103号線	本田苗木園付近	町道0103号線は、荒川本郷地区の整備や阿見東部工業団地、阿見吉原地区の開発により交通量が極端に増加しています。通勤時間帯は、以前には見られなかった交通渋滞も起きています。私たちの地区は町道0103号線を挟むように形成されており、生活は道の往來をなくしては成り立ちません。また、高齢者も増えており、今日のような交通量では安心して地域のコミュニティを持続して行く事は困難であります。児童生徒の通学や近隣住民の生活において、道路を安全に横断するための横断歩道までは遠く、迂回する事は非常に困難な状況です。	①歩行者だまりの整備、カラー舗装及び ②横断歩道の設置を検討する。	①歩行者だまりの整備、カラー塗装を完了した。 ②横断歩道設置完了。	R03阿見町議会要望箇所 No.4	対策済	①阿見町 ②警察	R04年度以降	
0334	158	令和3年度	34	0334	阿見小	1	町道3165号線	五本松公園からファミリーマート	五本松交差点は変則交差点である。阿見小学校方面から道路幅員6.6メートルあり、五本松交差点を直進して、五本松児童公園までの道路幅員5.3メートルと極端に狭くなる。さらに朝日が目に入る逆光現象による目のくらみで交通事故の危険性がある。	グリーンベルト等の設置を検討する。植栽の剪定を実施する。	グリーンベルト等の設置を完了した。	R03阿見町議会要望箇所 No.31	対策済	阿見町	R04年度以降	
0335	159	令和3年度	35	0335 3002	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	若栗西方の県道の歩道	中央8丁目の交差点から中央公民館方面に向かう所の歩道が切れている。永林堂歯科（今はデイサービス）から先は歩道あり。歩道のない部分は樹木が道路上にはみ出ている。道路の反対側は歩道があります。	道路の拡幅等、安全対策を検討する。	歩道を設置した。	R03地域予算要望箇所 R03阿見町議会要望箇所 No.32	対策済	茨城県	R03年度以降	
0336	160	令和3年度	36	0336 0326	本郷小	4	町道0110号線	荒川本郷1385、親水公園付近	車道との幅が狭い。運転に慣れている方が通行する為、スピードがややでている。	路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討する。不必要なラバーボールの撤去も検討する。	路面標示の引き直し、草刈りを実施。	R03阿見町議会要望箇所 No.5	対策済	阿見町	R04年度以降	
0337	161	令和3年度	37	0337 0304	本郷小	4	県道土浦稲敷線	荒川本郷981、県道25号線	カーブが急な為、見通しが悪く危険。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示等の設置を完了した。	R03阿見町議会要望箇所 No.6	対策済	茨城県	R03年度以降	
0338	162	令和3年度	38	0338 0204	本郷小	4	町道1550号線	荒川本郷2791付近 コブシ通り	下校時、街灯がなく危険な為、狭い道を遠回りして帰宅している。新しい安全な通学路を活かしてない。	①防犯灯については、行政区からの申請が必要になります。 ②直近交差点から190mしかないので押しボタンの信号機の設置は難しい。	看板付き防犯カメラを設置した。（生活環境課） 看板付き防犯カメラを設置したことにより、対策済とする。	R03阿見町議会要望箇所 No.7	対策済	①阿見町 ②警察	R03年度以降	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0339	163	令和3年度	39	0339	本郷小	4	町道6001号線	実穀1283、美都住建付近	道幅が狭く、車同士がすれ違うと大変危険。抜け道の為、交通量が多い。	①今年度中には30kmの速度規制ができる予定。 ②30km規制の後にハンプ設置の予定。	①速度規制（30km）を実施した。 ②減速ハンプを設置した。	RO3阿見町議会要望箇所No.8	①対策済 ②対策済	①警察 ②阿見町	①RO3年度 ②RO3年度	
0340	164	令和3年度	40	0340	本郷小	4	町道2339号線 町道2341号線	上長公会堂前	狭い道だがスピードを出して走行する車が多い。	①交通規制をかける場合には、住民とよく話し合いをして、同意書等を添えて要望書を提出すれば必ずできるわけではないが、検討していく。その点を住民へ指示していただきたい。 ②30kmの規制がされれば、ハンプの設定を検討していく。	対策案をPTA等に議員より説明することで、対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所No.33	対策済	①警察 ②阿見町	RO5年度以降	
0341	165	令和3年度	41	0341	本郷小	4	県道土浦竜ヶ崎線	野口製作所～ファミリーマート（実穀交差点）間	スピードを出して走行する車が多く、地先ブロックがなく危険。	①スピード落とせ等の路面標示は検討する。②縁石は狭くて厳しい。どこに設置したほうが良いのか確認が必要である。	①路面標示についてR4年度対応完了。 ②路面標示の設置により、対策済みとする。	RO3阿見町議会要望箇所No.34	対策済	茨城県	RO3年度以降	
0342	166	令和3年度	42	0342	本郷小	4	町道7692号線	中島農園～本郷小間	スクールバスや送迎車が路上駐車（待機）してしまっている。	歩道が整備されており、30kmの速度規制は難しい。縁石等もなく、歩道と車道の区別ができないというような場所であれば検討は出来るが道路形状からすると難しい。30km規制は、地域の同意必要になる。	対策案をPTA等に議員より説明することで、対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所No.35	対策済	警察	RO4年度以降	
0343	167	令和3年度	43	0343	君原小	5	町道5177号線 町道5141号線	町道 大形地区～君原小学校	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	路側線の設置及び路面標示を設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.9	対策済	阿見町	RO4年度	
0344	168	令和3年度	44	0344	君原小	5	町道0213号線	町道 追原～君原小学校	スクールゾーン標識が古くかすれている。横断歩道やダイヤモンドマークがかすれている。	①スクールゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。 ②ダイヤモンドの引き直しを検討する。	①スクールゾーンの標識を更新した。（道路課） ②ダイヤモンドの引き直しを実施した。（警察）	RO3阿見町議会要望箇所No.10	対策済	①阿見町 ②警察	RO3年度以降	
0345	169	令和3年度	45	0345	君原小	5	町道5129号線	町道 君島地区～君原小学校	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	路側線の設置及び路面標示を設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.11	対策済	阿見町	RO4年度	
0346	170	令和3年度	46	0346	君原小	5	町道0112号線	町道 飯倉地区～君原小学校	外側線が引かれていない。横断歩道やダイヤモンドマークがかすれている。ポール等安全対策が講じられていない。	①スクールゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。 ②横断歩道とダイヤモンドの引き直しを検討する。	①対策不要と判断 ②引き直し完了	RO3阿見町議会要望箇所No.12	対策済	①阿見町 ②警察	RO4年度以降	
0347	171	令和3年度	47	0347	君原小	5	町道5118号線 町道5186号線 町道5177号線	町道 君島中根地区～君原小学校	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	区画線及び路面標示を設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.13	対策済	阿見町	RO4年度	
0348	172	令和3年度	48	0348 0306	君原小	5	町道0208号線	阿見町石川入口バス停前	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	区画線及び路面標示を設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.14	対策済	阿見町	RO4年度	
0349	173	令和3年度	49	0349	君原小	5	町道0112号線	町道 飯倉二区～君原小学校	外側線が急に狭く引かれている。横断歩道やダイヤモンドマークがかすれている。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示の引き直しを検討する。	通学路ではないため対策不要と判断。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.15	対策済	阿見町	RO4年度	
0350	174	令和3年度	50	0350	君原小	5	町道5107号線 町道0112号線 町道5115号線	町道 塙バス停前～君原小学校	外側線が途中から引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示の引き直しを検討する。	区画線の引き直し及び路面標示を設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.16	対策済	阿見町	RO4年度	
0351	175	令和3年度	51	0351 0307	君原小	5	県道土浦稲敷線	阿見町飯倉二区 そば処付近カーブ	町道飯倉土屋線経由から国道125号線へのショートカットの車両も多い。	①横断歩道と県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を検討する。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置を検討する。	①横断歩道と県道の間の部分を濃い赤のカラー舗装を実施した。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置した。	RO3阿見町議会要望箇所No.36	対策済	①茨城県 ②阿見町	①RO4年度 ②RO3年度	
0352	176	令和3年度	52	0352	君原小	5	町道0112号線	阿見町飯倉 星の里公園先カーブ	歩道が狭い。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示の引き直しを検討する。	グリーンベルトの設置及び路側線の引き直し等を実施した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.37	対策済	阿見町	RO4年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0353	177	令和3年度	53	0353	君原小	5	県道稲敷阿見線	阿見町石川バス停～塙バス停前	歩道に水溜りになる箇所が2箇所あるため、児童は車道側に寄って水溜りを避けて通学している。	再舗装は検討する。土砂の撤去を検討する。側溝がないので、流末の調査を検討する。柵は交換する。	土砂についてはR4年度対応済。防護柵は交換済。流末調査については未実施。	RO3阿見町議会要望箇所 No.38	対策済	茨城県	RO4年度	
0354	178	令和3年度	54	0354	舟島小	6	県道稲敷阿見線	竹来神社前～掛馬台バス停まで	道路が狭いのには普通乗用車以外にも大型トラック、大型バスも頻繁に通過する。	①グリーンベルトの設置を検討する。 ②歩道の設置も確認していく。	①路肩が狭小のため設置不可。代替案として注意看板を設置予定。（施工待ち）進行中 ②民家に近く難しい。注意看板の設置で対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所 No.17	①継続 ②対策済	茨城県	RO3年度以降	
0355	179	令和3年度	55	0355	舟島小	6	国道125号バイパス	125号バイパス	4車線化に伴い通過する車のスピードがあがった。もし、事故が起きた場合、歩道緑石だけでは歩道に車が突っ込む可能性があり不安。	整備直後でもあり、整備の中でも設計を入れて直線ということもあり、緑石だけで問題ないと供用しているので、他の箇所にも影響するため、現段階ではガードレールの設置は難しい。	直線区間で視認性も十分あるため、ガードレールの設置は不要と考えられる。	RO3阿見町議会要望箇所 No.39	対策済	茨城県	RO3年度以降	
0356	180	令和3年度	56	0356	舟島小	6	町道4476号線	南平台1丁目バス停	一時停止線、横断歩道があるがどの車も停止しない。大型バスも定期的に通リ、乗用車もスピードが出ているので接触すれば重大事に繋がる。	路面標示等の引き直しや横断歩道が目立つように横断歩道付近のカラー化を検討する。	ポストコーンの設置、横断歩道付近のカラー化を実施した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所 No.40	対策済	阿見町	RO4年度以降	
0357	181	令和3年度	57	0357 0313	舟島小	6	町道4227号線 町道4504号線	南平台3丁目忠霊塔付近	学校至近の為各地区の登校班が合流してくる場所となっているが、道路標識・道路標示などが何もない。	要望であれば住民の総意として行政区等で同意書を集めていただき、要望書を出していただければ検討する。	対策案を舟島小学校と南平台の各行政区長に議員より説明することで対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所 No.41	対策済	警察	RO3年度以降	
0358	182	令和3年度	58	0358 0310	舟島小	6	町道4508号線 町道4514号線	南平台3丁目ひだまり公園付近	道幅が狭く、標識等もない。S字カーブになっていて見通しが悪い。朝夕の登下校時は出勤時間と重なる為、スピードを出している車と接触しそうになる子どもが多発。	注意喚起等の看板の設置を検討する。（都市整備課分案） 公園から道路へ越境した枝の剪定について、今年度の実施済みである。追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	注意喚起看板を設置した。 公園から道路へ越境した枝の剪定について、実施した。今後も追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	RO3阿見町議会要望箇所 No.42	対策済	阿見町	RO3年度	
0359	183	令和3年度	59	0359	阿見第一小	7	町道0104号線 町道3597号線 町道3049号線	第一小学校校門から岡崎2丁目のセイコーマートまで	道路脇に垣根が散在し、約1 m程せり出した場所は道路が狭小化し、通学帯（グリーン）に接近して危険を感じる。	垣根の剪定を所有者と協議する。（道路課）	協議準備中	RO3阿見町議会要望箇所 No.18	継続	阿見町	RO3年度以降	
0360	184	令和3年度	60	0360 0316	阿見第一小	7	町道0104号線	第一小学校前のウエルシア交差点～R 125バイパス交差点まで	ほぼ、制限速度が守られていないため、登下校中の児童に危険を感じる。	路面標示等の引き直しを検討する。	区画線の引き直し及び横断歩道前後のカラー化を行った。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所 No.19	対策済	阿見町	RO4年度	
0361	185	令和3年度	61	0361	阿見第一小	7	県道荒川沖阿見線	ローソン前変則十字路	信号機がないために、子どもたちの横断が非常に危険。	数年前から町から信号設置要望があがっている。町側や住民からすると押しボタンではなく、車灯器、車が両方向通れるように信号機が欲しいという要望だと思います。ローソン側は車が交差できない、滞留できないので難しい。押しボタン式であれば検討の余地はあるので、町、町民、議会がこういった要望が望ましいのか統一見解を出していただければと思います。	R5年4月「押しボタン式信号機設置」を本部へ新設上申請。 R6年3月運用開始。	RO3阿見町議会要望箇所 No.43	対策済	警察	RO3年度以降	
0362	186	令和3年度	62	0362	阿見第一小	7	県道荒川沖阿見線	霞台交差点	水たまり。雨の日は車道が傷み波うっている。車が通ると、水しぶきが子供たちにかかり危険。歩行者溜りがボールのみで危険。	①舗装を検討していく。 ②車止めは、埋設物を確認し、検討していく。	①実施なし ②車止め設置完了	RO3阿見町議会要望箇所 No.44	対策済	茨城県	RO3年度以降	
0363	187	令和3年度	63	0363	阿見第一小	7	国道125号バイパス	125号線医大付近	わだち。(水たまり)、車道のくぼみの部分を車が走るとハンドル操作を誤り歩道に突っ込む危険がある。	再舗装を検討する。	対応時期未定（要検討）	RO3阿見町議会要望箇所 No.45	継続	茨城県	RO3年度以降	
0364	188	令和3年度	64	0364	阿見第一小	7	町道3010号線 町道3011号線	阿見第一小学校へ抜ける道	車の通りが多く、歩道が狭い。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示を設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所 No.46	対策済	阿見町	RO4年度以降	
0365	189	令和3年度	65	0365	阿見第一小	7	町道3101号線 町道3114号線	竹来中学校付近	約幅1.5mの細い農道。街灯がなく危険。(主に自転車が通行)	防犯灯の設置を検討する。（行政区からの申請が必要になる。）	民地と道路の境界が不明、道幅が狭く防犯灯の建柱を行うともっと狭くなってしまいうため実施困難。	RO3阿見町議会要望箇所 No.47	対策済	阿見町	RO3年度以降	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0366	190	令和3年度	66	0366	阿見第二小	8	町道0206号線	阿見町阿見5040付近の交差点	以前は点滅信号が設置されていたが、撤去された。道路を走行する車のスピードが速いため、横断歩道を渡るのも危険である。	現時点で信号機の設置条件の交通量が足りない、用地の確保も難しいため、信号機の設置は困難である。	対応が難しいため、児童への注意喚起をしていただくことで、対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所No.20	対策済	警察	RO3年度以降	
0367	191	令和3年度	67	0367	阿見第二小	8	町道2207号線	阿見第二小学校付近のスクールゾーン	①7：30から規制されているが、かなりのスピードで走行する車がいる。特に上郷から阿見台に向かうT字路を横断する際、横断歩道がないため危険である。 ②大雨が降ると冠水してしまう交差点がある。	①横断歩道は、左右に歩行者だまりの確保が必須であり、道路幅も狭く、歩行者だまりの用地がないので、条件がそろわないため横断歩道の設置は困難である。 ②原因を調査する。	①対応が難しいため、児童への注意喚起をしていただくことで、対策済とする。 ②R3年12月工事を完了し、その後冠水は起きていない。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.21	対策済	警察	RO3年度以降	
0368	192	令和3年度	68	0368	阿見第二小	8	町道0110号線 県道土浦竜ヶ崎線	阿見一区南交差点の東西南北	幅員が狭隘、見通しの悪さ、急角度のカーブ等、危険な道路である上に、上蓋のない側溝があり、きわめて危険な箇所である。これまでも事故が多発しており、いつ歩行者や自転車を巻き込む人身事故が起きてもおかしくない道路である。茨城県は、長年に渡って危険を承知しながら改善には全く手を付けず放置している。町も、改善の取り組みを行っていない。	①拡幅及び歩道の整備については、延長的に長いということと家が張り付いているので、厳しいと思います。今年度交差点に入るスピードの抑制でイメージハンプの設置と交差点注意の引き直しを実施しました。②町道部分も拡幅については、両サイドに民家があり難しいので、外側線の引き直しや新しい路面標示を設置して安全対策を図る。	①イメージハンプと交差点注意の引き直しを実施した。 ②外側線の引き直しと路面標示を設置した。	RO3阿見町議会要望箇所No.22	①対策済 ②対策済	①茨城県 ②阿見町	RO4年度以降	
0369	193	令和3年度	69	0369	阿見第二小	8	町道2455号線	阿見郵便局	車、自転車の通行を注意する物が少ない。	路面標示等の設置を検討する。	横断部のカラー化を行った。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.48	対策済	阿見町	RO4年度	
0370	194	令和3年度	70	0370	阿見第二小	8	町道0206号線	阿見第二小付近	安全対策、歩行者等多い。	路面標示等の設置を検討する。	歩道の拡幅工事を行った。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.49	対策済	阿見町	RO4年度	
0371	195	令和3年度	71	0371	阿見第二小	8	町道2248号線	井関農機付近(中学生通学)	見通しが悪い。	カーブミラーの設置を検討する。	カーブミラーを設置した。	RO3阿見町議会要望箇所No.50	対策済	阿見町	RO3年度	
0372	196	令和3年度	72	0372	阿見第二小	8	町道0206号線	上郷 阿見交番付近(中学生通学)	自転車、歩行者の安全対策。	東西どちらにも約100m～120mの範囲内に横断歩道がある、片方は阿見交番の信号機のある横断歩道なので、そちらを利用していただくことを検討していただきたい。	対応が難しいため、児童への注意喚起をしていただくことで、対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所No.51	対策済	警察	RO3年度以降	
0373	197	令和3年度	73	0373	あさひ小	9	町道1052号線	陸上自衛隊朝日分屯地北側道路	幅員が狭隘、見通しの悪さ、カーブ等、きわめて危険な道路である。これまでも事故が起きている。住吉交差点に向けて走る車及び住吉交差点からの抜け道にもなっている。近隣には多くの住宅があり、通勤の車も多い。自衛隊の基地があり、容易に道路改修が困難な道路だが、せめて歩道を設けるなどの安全対策が必要である。	路面標示等の設置を検討する。	グリーンベルトを設置した。（道路課）	RO3阿見町議会要望箇所No.23	対策済	阿見町	RO4年度以降	
0374	198	令和3年度	74	0374	あさひ小	9	町道1064号線 町道1068号線 町道1405号線	うすら野4丁目	通勤時の抜け道になる。車がすれ違うと子供たちの歩行スペースがなくなる。	交通規制になりますので、一方通行、歩行者用道路となれば、住民の方で相談していただいて、同意書あるうえの要望書を出して検討していただければと思います。地域の同意が必要になる。	対策案をPTA等に事務局より説明することで、対策済とする。	RO3阿見町議会要望箇所No.24	対策済	警察	RO3年度以降	
0401	199	令和4年度	1	0401	阿見小	1	主要地方道竜ヶ崎阿見線 町道0105号線	若栗西方・宿阿見中央公民館前の交差点付近	若栗宿方面から中央公民館前に出る際に、道路右側を歩行するとウエルシア方面（道路右側）から左折して入ってくる車が見えにくく危険である。朝7：30～9：00頃と夕方17：00～は車がスピードを出して走行しているのでとても危険である。また、若栗宿の道路はどこも歩道がないので全体的に危険である。	外側線を引く、ポールを立てるなどの対策を検討する。	ポール設置完了。		対策済	茨城県	RO5年度以降	
0402	200	令和4年度	2	0402	舟島小	6	町道第4168号線 町道第4445号線	舟島小正門からまっすぐの十字路 島津1535	横断	任意停止線の引き直しを検討する。	任意停止線の引き直しを行った。（道路課）		対策済	阿見町	RO4年度	
0403	201	令和4年度	3	0412	舟島小	6	町道4476号線	北バス停近くの横断歩道 南平台1～2丁目の間	横断	地域からの要望で町内全体の横断歩道や停止線の引き直しを警察へ依頼済み。	横断歩道と停止線の引き直しを完了した。		対策済	警察	RO4年度	
0404	202	令和4年度	4	0404	舟島小	6	町道4478号線	島津の杜近くの横断歩道 南平台1丁目	横断	警察より連絡。インターロッキングという種類のため塗りなおすと景観を損なうとのこと。今回は見送り。（再敷設する場合は道路管理者が行う）	警察での対応不可。		対策済	警察	RO4年度以降	
0405	203	令和4年度	5	0405	阿見第一小	7	国道125号線バイパス	ヒーリングハウス愛中央5丁目19-20	側溝の蓋の老朽化が進み、ぐらつきや、蓋の幅が広いところがあり危険である。	ぐらつき、隙間が空いている状態を確認した。調査を進め、対策を検討する。	側溝のぐらつきを解消した。		対策済	茨城県	RO4年度	

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0406	204	令和4年度	6	0406	阿見第二小	8	町道2207号線	西郷バス停前（鶏優酒場）～上郷5040-1（旧点滅信号） 阿見4845-2	グリーンベルト内を歩く際に、道路脇の生垣の樹木が道路まで出ており、児童は車道を歩くことになり危険である。場所によっては歩道が50cmもない。	地目が山林であったため農業振興課に依頼し所有者と交渉を行った。	生垣の剪定をした。（農業振興課）		対策済	阿見町	R04年度	
0407	205	令和4年度	7	0407	阿見第二小	8	町道2207号線 町道2212号線	小倉重機前から西側へ向かう道路 阿見5043番地	道幅が狭く、側溝に蓋がされていない箇所が多い。側溝に蓋をして、グリーンベルトを施してほしい。	側溝と路面に高低差があり蓋をかけるのは難しい。側溝を新しくすると田の作業に支障が出てしまう。水利組合、上郷地区育成会、行政区と話し合いながら代替え案を検討していく。	側溝に蓋掛けしてグリーンベルトを設置する。R6年度内契約準備中。（道路課）	上郷地区育成会からの要望	継続	阿見町	R05年度以降	
0408	206	令和4年度	8	0408	竹来中	12	町道0203号線	掛馬の日限地藏尊から満徳寺にかけての坂道	見通しが悪い上、生徒が坂道をスピードを出して走行しているため、毎年けが人が出ていて危険である。	自転車用の注意喚起のための看板を設置する。	自転車用の注意喚起のための看板を設置した。		対策済	阿見町	R04年度	
0409	207	令和4年度	9	0409	竹来中	12	国道125号バイパス	阿見美浦バイパス125号の歩道 竹来622-8付近から南平台入口交差点まで	雑草がのびて歩道に出てきてしまい、自転車に乗車していると雑草に当たってしまう。対向車（人）がくると、通行が難しい。	限られた予算の中で除草作業を行うべき場所が急増している状態。予算の確保に努め対応していきたい。	除草作業を実施した。		対策済	茨城県	R04年度	
0410	208	令和4年度	10	0410	竹来中	12	町道3518号線・町道3070号線 町道3069号線・町道3061号線	岡崎の団地内 岡崎2丁目20-10付近	住宅街かつ坂道が多く、見通しが悪い上、生徒が坂道をスピードを出して走行しているため、危険である。	注意喚起の看板設置を検討する。	看板を設置した。		対策済	阿見町	R04年度	
0411	209	令和4年度	11	0411	阿見第二小	8	町道2438号線・町道2439号線 町道2476号線・町道2108号線 町道2125号線	西郷3丁目ゆりの木公園～阿見4347-1付近	ゆりの木公園で集合し阿見4347-1「コインランドリー」まで歩く登校班の通学路で、自家用車の往来が激しく登下校時の危険がある。狭い道ではあるがグリーンベルトの表示をお願いしたい。	全線にグリーンベルトの設置を検討する。（道路課）	R5年8月完了。		対策済	阿見町	R05年度以降	
0412	210	令和4年度	12	0412	阿見中	10	主要地方道竜ヶ崎阿見線 町道3070号線	吉田石油十字路口付近	歩道と車道の境目がせまい。交通量が多い。	時間差登校、通学路の変更、安全教育の徹底などソフト面での対策が有効。	対策案を学校へ伝えることで対策済とする。		対策済	阿見町	R04年度以降	
0413	211	令和4年度	13	0103	阿見小	1	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	中央八交差点付近	複数の車道が交差し、近隣企業からも車両が入りするため危険。	横断歩道の経路変更を提案したいが横断歩道の歩行者だまりが狭い問題がある。町の中で再度検討する。	ポール設置完了。これ以上のハード面での対策は困難。	町長要望	対策済	茨城県警察 阿見町	R05年度以降	
0501	212	令和5年度	1	2802 0331 0501 0526	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	中央1丁目南交差点付近	通行児童 53人（鈴木） 吉田石油前の交差点：朝の車の通行量が多く、児童が信号待ちをするときに待機できる場所がないために危険である。	吉田石油側歩行者だまりにラバーポールを立てる。（県）	ラバーポールを立てた。（県）		対策済	茨城県	R05年度以降	H28
0502	213	令和5年度	2	0102 0502	阿見小	1	町道0104号線 町道0202号線	阿見小学校東門付近 五叉路	通行児童 71人（中央東）、32人（富士団地） 小学校から北東の信号のある五叉路：西側の道路の歩行者だまりがなく、道路で信号待ちをしている状況。狭い道幅の割には比較的交通量が多く、自動車や自転車との接触が容易に予想でき大変危険である。	①該当箇所がスクールゾーンであることを広く知らしめるための看板を設置する。（生活環境課） ②スクールゾーンの区間変更と標識追加を本部へ上申済み。（警察）	①進行中【時間規制看板（7：30～8：15）あり。馬（スクールゾーン）貸与あり。R6防犯カメラ設置予定あり。】 ②区間変更と標識追加についてR6年5月完了。	①継続 ②対策済	①阿見町 ②警察	R05年度以降	R01	
0503	214	令和5年度	3	0413 0503	阿見小	1	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	中央八丁目T字路	通行児童 48人（若栗西方） 横断のための信号待ちの歩行者だまりが狭いうえに、西側にある企業に出入りする大型車の数が今年度になって増え、北側、南側どちらの横断歩道から渡しても危ない場面があると若栗宿、若栗西方の地区の方から連絡があった。	企業に出庫時間の配慮を依頼する。（生活環境課）	R5企業と相談済。		対策済	阿見町	R05	R04
0504	215	令和5年度	4	0504	本郷小	4	町道0110号線 町道1545号線	本郷3－16～17付近	通行児童 84人（上本郷） 空地に雑草が生え、車の確認が十分にできない状況。 T字路に横断歩道がなく、危険。自転車の飛び出しもある。	押しボタン式信号機の新設上申を検討する（R5）	R6年度内に押しボタン式信号機を設置予定。（警察）		継続	警察	R05年度以降	R05
0505	216	令和5年度	5	0505 0528	本郷小	4	町道0114号線 町道1550号線	荒川本郷1900付近 コブシ通り	通行児童 105人（一区） 造成工事にかかわる車両の出入り。 信号が設置されていない場所の横断。	①雑草の伐採をする。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置する。（生活環境課）	①年2回2m幅での草刈りを実施する。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置した。（生活環境課）		対策済	阿見町	R05	R05
0506	217	令和5年度	6	0506	本郷小	4	町道1254号線 町道1259号線	実穀農村集落センター付近	通行児童 10人（実穀） 細い住宅街の道を自動車が通り、危険。スピードがでている車もある。	水道工事完了後施工予定。路面標示、狭窄の設置。（道路課）	令和5年9月 対策工事完了（道路課）		対策済	阿見町	R05	R05

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0507	218	令和5年度	7	0306 0348 0507	君原小	5	町道0208号線	阿見町君島 蔵福寺下、JRバス塙 バス停付近横断歩道	通行児童 8人（石川） 君島地区、追原地区より県道を当該場所に向かうと横断歩道があるが、歩行者が待っていてもなかなか止まってもらえない。横断歩道表記はあるものの押しボタン信号やさらに明確な表記をするなどさらなる注意喚起対策をお願いしたい。また、横断歩道が消えかかっている。（保護者からの要望）	速度制限40の表示の塗りなおしをする。（警察）	塗りなおしを完了した。		対策済	警察	R05年度以降	R03
0508	219	令和5年度	8	0508	君原小	5	町道0208号線 町道4299号線	阿見町石川農村集落 センター付近	通行児童 3人（石川） 石川地区。道路の両側に側溝があり待機場所がなく、危険である。	側溝の蓋掛けを行う。R6年度工事完了予定。（道路課）			継続	阿見町	R05年度以降	R05
0509	220	令和5年度	9	0509	舟島小	6	町道4513号線 町道4514号線	南平台3丁目14-1 付近	通行児童 10人(南平台3丁目1班) 塙で死角ができ、子供が歩いていても見えづらいまたは見えない。	交通ルールを守った運転を心がけてもらう。（学校教育課）	回覧文書を作成し、回覧を依頼した。		対策済	阿見町	R05	R05
0510	221	令和5年度	10	0510	舟島小	6	町道0107号線 町道4216号線	（島津の）しのつか 歯科付近～T字路～ 舟島小 歩道	通行児童 11人(島津) 歩道に色をつけてわかりやすくなったが、狭いのでスピードを出している車がいると怖いので渡る時にトンネルがあったり、木で車からも子供からもお互いに気が付きにくい。	横断歩道の新設上申を検討する。町に交通量等のデータ提出を求める。（警察） 歩行者だまりにボールを設置する。（道路課）	交通量調査を実施したところ、交通量及び横断歩行者が多いという状況ではなかったため設置は難しい。		対策済	警察 阿見町	R05年度以降	R05
0511	222	令和5年度	11	0511	舟島小	6	町道4508号線	南平台三丁目内の住宅地 （陽だまり公園付近）	通行児童 8人(南平台3丁目6班) 90度カーブの場所でスピードを出してくる車がある。	交通ルールを守った運転を心がけてもらう。（学校教育課）	回覧文書を作成し、回覧を依頼した。		対策済	阿見町	R05	R05
0512	223	令和5年度	12	0405 0512	阿見第一小	7	国道125号線バイパス	ヒーリングハウス愛 阿見町中央5丁目19-20	通行児童 12人（白鷺） 国道125号線にあたり、児童の登下校が非常に危険である。 児童から直接の訴え。登校する際、交通量が多いにもかかわらず歩道と車道の間に低木しかなく大変怖い。短い部分だけでもガードレールをつけてほしい。	通学指導を学校に依頼する。（学校教育課）	通学指導を依頼した。（学校教育課）		対策済	阿見町	R05	R05
0513	224	令和5年度	13	0513	阿見第一小	7	町道3062号線 町道3068号線	しらさぎ東公園付近 阿見町中央5丁目37番地	通行児童 8人（岡崎） 登下校で利用する人数は少ないが、公園付近の道路であるため、児童の利用が多く、非常に危険である。 国道125号に抜ける道であり、スピードを出す車が後を絶たず、交通事故の心配が予想される。	①通学路の看板を新しいものと交換する。（生活環境課） ②路面標示（路側線設置）を行い、歩行者スペースを確保する。（道路課）	①R5交換済。（生活環境課） ②路面標示を設置した。（道路課）		対策済	阿見町	R05年度以降	R05
0514	225	令和5年度	14	0514 0216	阿見第一小	7	町道3508号線 県道稲敷阿見線	曙（セブンイレブ ン）付近交差点	自転車用横断歩道が消えかけており、歩行者と接近して危険。（保護者より直接電話にて申出）	令和2年度対策済箇所（0216） 自転車は車両であるという認識を広めるため、国の方針として消している。	保護者に説明。理解を得たので対策済とする。	R3年度に歩行者用横断歩道引き直し完了箇所	対策済	阿見町	R05	R05
0515	226	令和5年度	15	0515	阿見第二小	8	町道0101号線 町道2455号線	一区北 (阿見4510番地付近)	黒田製作所からファミリーマート阿見西郷店に続く道路(阿見4510番地付近) 信号もなく、横断歩道もない道を渡るしかないので、車両用の信号で青になったら横断するように伝えているが、車から歩行者が見えにくいので、何度も危険な目に会っている。	現在進行中の上水道舗装復旧工事により停止線の引き直しを行い、工事完了後に歩道部分のカラー舗装を行う。（道路課）	進行中	PTA地区安全環境委員会	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0516	227	令和5年度	16	0516	阿見第二小	8	町道0110号線	一区南	阿見一区南信号から給食センターまでの道路 道路がカーブしているため見通しが悪く危険である。下校時のみ通行児童1名	車両を減速させるために、カーブ付近に路面標示（路側線及びドット）の設置を行う。（道路課）	進行中	PTA地区安全環境委員会	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0517	228	令和5年度	17	0517	阿見第二小	8	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	西郷 ゆりの木公園	公園の中をバイクが通り抜ける。育成会でも何度か役場に連絡し、黄色のシリコンボールを立てていただいたが、間隔が広く未だにバイクが通り抜ける。警察にも相談したが、対策は役場の方へとのことであった。何か対策を急いでほしい。	R6年度中に通り抜け禁止の看板を設置する。（都市整備課）		西郷地区育成会	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0518	229	令和5年度	18	0518	阿見第二小	8	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	西郷 ゆりの木公園	ゆりの木公園のまわりの道路 抜け道として使う方が多く、車のスピードを出している方が多い。道路にペイントなどで対策をしてほしい。	横断歩道の前（車両停止位置）にカラー舗装する。周辺の区画線の引き直しを行う。（道路課）	横断歩道にカラー舗装をした。 カラーボーンを設置を完了した。	西郷地区育成会	対策済	阿見町	R05年度以降	R05

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0519	230	令和5年度	19	0519	阿見第二小	8	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	西郷 ゆりの木公園	ゆりの木公園の周囲が小さくなっており、坂になっているため、子供の飛び出しを防止するため、低いものでよいのでフェンスを設置してほしい。	現在ある杭を結ぶ縄（一本）の境界に追加し縄を二本にする。（都市整備課）	R05対応済	西郷地区育成会	対策済	阿見町	R05年度以降	R05
0520	231	令和5年度	20	0520	阿見第二小	8	町道2201号線 町道2207号線	上郷 （阿見5032番地付近）	阿見二小児童門から出て1つめの十字路のカーブミラーの向き（阿見5032番地付近） 二小から来て、乗馬クラブ方面と焼き鳥屋方面に分かれる十字路にあるカーブミラーの向きが見えにくく危険である。	カーブミラーの向きを調整する。（道路課）	カーブミラーの向きを調整した。（道路課）	上郷地区育成会	対策済	阿見町	R05	R05
0521	232	令和5年度	21	0521	阿見第二小	8	町道2202号線 町道2207号線	上郷 （阿見5027番地付近）	スクールゾーンを横断する道路がある十字路（阿見5027番地付近） 朝の登校時間も下校時間も車の通過が見られ危険である。 （朝は特に車の往来が多い。ボランティアの方が見守りをしてきている。）	横断歩道の前後（車両停止位置）にカラー舗装する。（道路課）	進行中	上郷地区育成会	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0522	233	令和5年度	22	0522 0535	阿見第二小	8	町道0206号線 町道2209号線	上郷（阿見4978-7付近）	横断歩道の塗装が剥げており、車の運転手から見えにくく、児童が止まっても車が止まらず危険である。はっきり見えるように塗装してほしい。 地域の方が警察署に塗装のお願いをしたが、まだ大丈夫との回答であったため学校からも要望してほしいとの声があがった。	①横断歩道の引き直しをする。（警察） ②横断歩道の前後（停止位置）にカラー舗装をする。（道路課）	①横断歩道の引き直しをした。（警察） ②進行中	上郷地区育成会	①対策済 ②継続	①警察 ②阿見町	R05年度以降	R05
0523	234	令和5年度	23	0420 0318	あさひ小	9	町道0103号線 町道0110号線	阿見町荒川本郷2337-8 森脇整形外科前	通行児童 78人（二区北） 冬の夕方、車両から逆光で信号が見えづらい。また赤信号で突っ切ってくる車がある。	下校指導を徹底する。	下校指導を徹底する。		対策済	阿見町	R05	R03
0524	235	令和5年度	24	0319 0421 0524	あさひ小	9	町道1052号線 町道1021号線	阿見町うすら野二丁目26-21 さんでん前	通行児童 62人（二区北） 冬の朝、車両から逆光で信号が見えづらい。車幅が狭く、見通しが悪い。横断する際は住民や自転車などに十分注意する必要がある。また、信号を無視した車も多い。 グリーンベルトの延長をお願いしたい。	地域の合意を得て（学校対応中）グリーンベルトの設置を行う。（道路課）	地域の合意を得ることが難しいため申請を取り下げる（学校）		対策済	阿見町	R05年度以降	R03
0525	236	令和5年度	25	0122 0428 0525	あさひ小	9	町道第0103号線 町道第1021号線 町道第1064号線	二区南 （さわやか健康カイロ付近交差点）	信号待ちの車がいると侵入してきた車がすれ違えない。歩行者溜りも狭いため信号待ちする子どもたちが危険である。 新しい住宅が建ち並び、十字路を右左折する時は見通しが悪い。 車道部と歩行者溜りの拡幅を要望し、地主より了解を得ている。（区長要望）	R5に車道拡幅と歩行者だまり拡幅工事を実施（道路課）	完了		対策済	阿見町	R05	R01
0526	237	令和5年度	26	2721 2802 2817 0211 0412 0501 0526	阿見中	10	主要地方道竜ヶ崎阿見線 町道3070号線	鈴木 （中央一丁目南交差点付近）	通行生徒 32人（鈴木）、58人（若栗） 吉田石油前の交差点：朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。	吉田石油側歩行者だまりにラバーボールを立てる。（県）	ラバーボールを立てた。（県）		対策済	茨城県	R05年度以降	H27
0527	238	令和5年度	27	0527	阿見中	10	町道0102号線	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路	通行生徒 32人（鈴木）、58人（若栗）、16人（中央南） 片側しか歩道がない。朝自転車で登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。 昨年自転車と歩行児童との接触事故があった。スクールゾーン時間が守られていない。住宅の樹木が張り出して歩行スペースが狭まっている。	許可を取った住民の可能性が高い。車のナンバーを情報提供いただければ対応することができる。さらに、必要であれば取り締まりも実施する。（警察）	R5年度内に情報提供が一度も無かったので、対策済とする。		対策済	警察	R05年度以降	R05
0528	239	令和5年度	28	0338 0505 0528	朝日中	11	町道1550号線 町道1560号線	荒川本郷 （コブシ通り・きらり保育園近く）	通行生徒 200人（上本郷） 丁字路を生徒は直進して横断するが信号がなく、丁字路に一時停止をする車からは右側の雑木林のため見通しも悪い。接触の危険がある。 生徒登校時の朝は抜け道となるため交通量も多く、曲がる車も多いため危険である。見通しが良くなるように木の伐採や信号機の設置などを要望する。	①雑草の伐採をする。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置する。（生活環境課）	①年2回2m幅での草刈りを実施する。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置した。（生活環境課）		対策済	阿見町	R05	R03
0529	240	令和5年度	29	0529	朝日中	11	町道0114号線 町道1186号線 町道1564号線	実穀 （朝日中学校付近、魚忠食堂前十字路）	通行生徒 100人（筑見） 十字路を東側から横断するが、以前設置したカーブミラーが事故調査のために使用できず2ヶ月程度経過している。曲がる車が確認のために前に出るので、直進する車との事故が起きる可能性が高い。朝は特に抜け道になり交通量が多く危険な状態が続いている。カーブミラーの修理が必要。	カーブミラーを設置する。（道路課）	カーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	R05	R05

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0530	241	令和5年度	30	0530	朝日中	11	町道0114号線 町道1164号線	荒川本郷 （朝日中学校付近）	通行生徒 60人（一区） 住宅地を抜ける細い道から横断するが、ミラーがなく目視のみでの横断になる。注意喚起の看板もない。朝は交通量が多いため接触の危険がある。左側は背の高い雑草があり、車が見つらいので除草の必要あり。	カーブミラーを設置する。（道路課）	カーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	R05	R05
0531	242	令和5年度	31	0531	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来中近くの県道231号線	通行生徒 50人 側溝に蓋がない。道幅が狭い。歩道がところどころにしかない。朝は車の交通量も多く危険な状態。また草が生えていて通行の邪魔になっている。	側溝に蓋掛けをする。（県）	側溝に蓋をかけ、ポール設置済。歩車道の境界線も設置した。		対策済	茨城県	R05年度以降	R05
0532	243	令和5年度	32	0409 0532	竹来中	12	国道125号バイパス	阿見美浦バイパス125号の歩道（竹来622-8付近から南平台入口）	通行生徒 50人（南平台） 雑草がのびて歩道に出てきてしまい、自転車に乗りしていると雑草に当たってしまう。また南平台入り口は雨が降ると水がたまりやすく、冬には凍結してしまうことが多い。	雑草の伐採をする。（県）	雑草の伐採を行った。（県）		対策済	茨城県	R05年度以降	R04
0533	244	令和5年度	33	0533	竹来中	12	町道4092号線	竹来中近くのあぜ道	通行生徒 80人（第一小学区） 狭い。雨天時には畑の土が流れてきて何人もの生徒がすべって転んだ。冬は凍結する。また合流する箇所のミラーはみえにくく、標識もさびて見えない状態。	大雨の後には清掃を行う。 ミラー・標識の交換を行う。（道路課）	令和5年8月ミラー及び補助標識の交換工事完了。（道路課）		対策済	阿見町	R05	R05
0534	245	令和5年度	34	0534	阿見中	10	町道0110号線	給食センター前道路	側溝の入れ替えが必要。転落防止目的とともに、道路の有効幅員を広げてほしい。	側溝の入れ替えを行う。R6測量設計、R7工事を計画。（道路課）	R6年度測量発注予定	川畑議員	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0535	246	令和5年度	35	0522 0535	阿見第二小	8	町道0206号線	上郷交差点 井関農機前横断歩道	横断歩道で横断者を優先させるため横断歩道前後のカラー化をしてほしい。	横断歩道前後（車両停止位置）のカラー化を行う。（道路課）	横断歩道の塗りなおしを行った。（警察）	久保谷議員	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0536	247	令和5年度	36	0508 0536	君原小	5	町道0208号線	石川 （鹿島神社付近から 皇太宮神社付近）	側溝に蓋がないため子どもたちが落ちる危険がある。側溝の蓋掛けをしてほしい。	側溝の蓋掛けを行う。（道路課）	R6年度発注予定	石引議員	継続	阿見町	R05年度以降	R05
0537	248	令和5年度	37	0537	君原小	5	町道0213号線	ふれあい動物園 ANIMAから続くS字カーブ	細い道をスピードを出して走行する車が多いので危険。減速を促すため路面標示をしてほしい。	車両を減速させるために、路面標示の設置を行う。（道路課）	R6年度工事完了済	埴区長	対策済	阿見町	R05年度以降	R05
0538	249	令和5年度	38	0538	あさひ小	9		阿見町うすら野1ー25ー10付近十字路	見通しの悪い交差点で片側にはある「止まれ」の標識と路面標示がもう片側にないため、一時停止をせず車が通行する。先日事故も発生した。周囲の児童が通学の際集合場所のうすら出張所へ行くため多く通行する。	注意喚起の路面標示『交差点注意』を設置する。（道路課）	R6年度発注予定	二区南区長	継続	阿見町	R5年度以降	R05
0539	250	令和5年度	39	0539	本郷小	4	町道0110号線 町道1147号線 町道1144号線	上本郷	幅員の狭い道路を通行しているが、集落から都市計画道路荒川沖・寺子線への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出ていることから危険である。	都市計画道路本郷・中根線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。（都市整備課）			継続	阿見町	R06年度以降	R05
0540	251	令和5年度	40	0540	本郷小	4	（都）荒川沖・寺子線	上本郷	本郷小学校の東側から通学している児童は（都）荒川沖・寺子線を利用しているが、商業施設等を誘導するセンター地区沿いを通っている。今後、商業施設の進出に伴い交通量の増加が見込まれ、自動車が歩道を横断するため危険である。	都市計画道路本郷・中根線等を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保する。（都市整備課）			継続	阿見町	R06年度以降	R05
0541	252	令和5年度	41	0541	朝日中	11		荒川本郷	S字カーブになっているが、雑草が生い茂っていて見通しが悪く通行する自転車が危険。	雑草の伐採を行う。（上下水道課）	雑草の伐採を行った。（上下水道課）	上下水道課	対策済	阿見町	R05	R05
0542	253	令和5年度	42	0542	君原小	5		君原公民館前交差点	君原公民館前に出る前に一時停止する必要があるが表示が薄く停止する車が少ない。その間に通学路の小道があるため危険。	①止まれの道路標示を設置する。（警察） ②横断歩道をカラー化する。（道路課）	①止まれの道路標示を設置した。（警察） ②横断歩道をカラー化した。（道路課）		対策済	警察	R05年度以降	R05

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
0601	254	令和6年度	1	2721 2802 2817 0211 0412 0501 0526	阿見小	1	町道0102号線	鈴木 （中央一丁目南交差 点付近）	通行人数：53人（鈴木） 吉田石油前の交差点 朝の車の通行量が多く、児童が信号待ちする ときに待機できる場所がないために危険である。	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での 対策をお願いしたい。（時間差登校、通学路の変 更など）	学校へ会議結果を伝えることで対策済とす る。		対策済	阿見町	R06年	R06
0602	255	令和6年度	2	0505	本郷小	4	町道1550号線	荒川本郷（番地な し） コブシ通りT字路	横断歩道はあるが、住宅が増えていること、店 ができたことから、自動車の交通量が増してい る。	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での 対策をお願いしたい。（「横断中」の旗を設置す るなど）	学校へ会議結果を伝えることで対策済とす る。		対策済	阿見町	R06年	R06
0603	256	令和6年度	3		本郷小	4	町道1087号線	荒川本郷1343-29 （チェリーハイツ） 付近十字路	通行児童：20人 道が曲がっており、横断歩道もなくカーブミ ラーも高い位置にあるため、小さな子が見づら い。	路面標示で対応する。（道路課）	R6年度発注予定		継続	阿見町	R06年度以降	R06
0604	257	令和6年度	4		本郷小	4	町道0205号線	上長900～1000番 台付近	通行児童：2人 通学バスに乗るために道路を横断する必要があ るが、横断歩道がない。	路面標示で対応する。（道路課）	R6年度発注予定		継続	阿見町	R06年度以降	R06
0605	258	令和6年度	5		君原小	5	県道稲敷阿見線	君島	通行児童：3人（君島） 旧農協前の横断歩道が消えかかっている。	年度内、遅くとも1年以内には横断歩道の塗りな おしを実施する。（警察）			継続	警察	R06年度以降	R06
0606	259	令和6年度	6		君原小	5	県道稲敷阿見線	君島	カーブで車がスピードを出していて危ない。	具体的な要望が示されてから改めて検討する。	学校へ会議結果を報告することで対策済と する。		対策済	茨城県 阿見町	R6年度	R06
0607	260	令和6年度	7	0509	舟島小	6	町道4492号線	南平台3-12-9のT 字路、近くの交差点	通行児童：10人 車が勢いよく入ってきたり、歩行者がいるのに 止まらなかったりする。南平台は信号が無い。	南平台三丁目区長、環境衛生部会長と協議の結 果、カーブミラー、任意停止線、路面標示 を設置する。（道路課）			継続	阿見町	R06年度以降	R06
0608	261	令和6年度	8		舟島小	6	ひだまり公園	ひだまり公園 南平台3-18-8	通行児童：35人 歩道近くの木が大きくなりすぎていて、強風の 日には長く大きい枝が折れて歩道に落ちている ことがあるので、登下校の際に落ちてきたら危 ない。	R6年度中に公園側樹木の剪定を行う。（都市整備 課） 道路側の街路樹に関してR7年度剪定計画予定。 （道路課）			継続	阿見町	R06年度以降	R06
0609	262	令和6年度	9		阿見第一小	7	町道6388号線 県道竜ヶ崎阿見線	霞台交差点	通行児童：37人（霞台、青宿、新町、立ノ 越） 横断歩道が消えかかっているため、危険であ る。（4カ所中1カ所の横断歩道）	年度内、遅くとも1年以内には横断歩道の塗りな おしを実施する。（警察）			継続	警察	R06年度以降	R06
0610	263	令和6年度	10		阿見第一小	7	町道3049号線	セイコーマート駐車 場付近	通行児童：17人（岡崎、曙東、レイク、大 室、廻戸） 道路脇のコンクリートの蓋の穴が大きく、蹟き そうである。	側溝の蓋の隙間を埋める工事をする。 R6年8月工事完了予定。（道路課）	R6年8月工事完了済		対策済	阿見町	R06年度以降	R06
0611	264	令和6年度	11		阿見第一小	7	県道竜ヶ崎阿見線	阿見坂上交差点	通行児童：11人（青宿、新町、立ノ越） 交差点前に一時停止の表示があるが止まらない 自転車もいる。 自転車坂が坂を下るのにスピードが出る。	自転車用ボールの設置を検討する。（県）			継続	茨城県	R06年度以降	R06
0612	265	令和6年度	12		阿見第二小	8	町道2209号線	上郷	旧古森自動車付近T字路付近のミラー 曇ってしまうことがあり、何も見えないことが ある。 立哨に立っても、保育園の通園の車が入ってき て、確認できない。 くもり止めやコーティングをお願いしたい。	曇りづらいハイドロクリーンミラーへ交換予定。 （道路課）	R6年9月工事完了済		対策済	阿見町	R06年度以降	R06
0613	266	令和6年度	13		阿見第二小	8	町道2202号線	上郷	阿見認定こども園近くの十字路。直近で2件事 故が発生していて危険。 最近家が建ったので、見通しが悪くなってい る。	路面標示、カーブミラーを再度業者と確認する。 （道路課）	R6年度工事発注予定		継続	阿見町	R06年度以降	R06
0614	267	令和6年度	14	0318 0420 0523	あさひ小	9	町道0110号線	荒川本郷2337-8 森脇整形外科前	冬の夕方、車両から逆光で信号が見えづらい。 そのため、赤信号を突っ切っていく車がある。	該当信号機は逆光対策のLED化済み。運転手には 信号を見る義務があるので、見ていただくしか ない。（警察）	学校へ会議結果を報告することで対策済と する。		対策済	警察	R06年度	R06
0615	268	令和6年度	15	0319 0421 0524	あさひ小	9	町道1021号線	うすら野二丁目26- 21 きんでん前	冬の朝、車両から逆光で信号が見えづらい。車 幅が狭く、見通しが悪い。横断する際は住民や 自転車などに十分注意する必要がある。交差点 付近は家が建ち並び、ブロック塀があるなど見 通しが悪い。	該当信号機は逆光対策のLED化済み。運転手には 信号を見る義務があるので、見ていただくしか ない。（警察） カーブミラーも問題なし。（道路課）	学校へ会議結果を報告することで対策済と する。		対策済	警察 阿見町	R06年度	R06

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No.	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度	要望のあった年
Q616	269	令和6年度	16	0122 0428 0525	あさひ小	9	町道0103号線	二区南（さわやか健康カイロ付近交差点）	信号待ちの車がいると侵入してきた車がすれ違えない。歩行者溜りも狭いため信号待ちする子どもたちが危険である。育成会や保護者からも危険であると訴えがある。	ハード面ではやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。（時間差登校、通学路の変更など）	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	R06年度	R06
Q617	270	令和6年度	17	2721 2802 2817 0211 0412 0501 0526	阿見中	10	町道6388号線	鈴木（中央一丁目南交差点付近）	通行生徒：33人（鈴木）、56人（若栗） 吉田石油前の交差点 朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。（時間差登校、通学路の変更など）	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	R06年度	R06
Q618	271	令和6年度	18	0527	阿見中	10	町道0102号線	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路	通行生徒：33人（鈴木）、56人（若栗）、21人（中央南） 吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路には片側しか歩道がない。朝自転車登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。	自転車は軽車両なので道路の進行方向左側を走っていただきたい。（警察） スクールゾーンを徹底してもらいたい。（町）	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	R06年度	R06
Q619	272	令和6年度	19		朝日中	11	町道1221号線	朝日中からファーストステージ（株）へ続く歩道	通行生徒：200人（実穀、小池、二区） 中学校の自転車通学門から旧益子商店方面へと続く歩道は、途中で縁石が道を塞いでおり、一度歩道から車道にでないと通行できない。カーブのところで、車も膨らんでくる場所なので、正面衝突の危険がある。また、歩道にでたついでに道路を横断しようとする生徒もいて危険である。縁石の撤去や、横断歩道の設置などの対応が必要。	該当の縁石を撤去する。（R6年8月完了予定） （道路課）	R6年8月撤去完了済		対策済	阿見町	R06年度以降	R06
Q620	273	令和6年度	20		朝日中	11	町道1221号線	ファーストステージ（株）のあるT字路	通行生徒：200人（実穀、小池、二区） 現在新しくアストシティ阿見として開発が進んでいる地域からつながる道路が、ファーストステージ（株）前のT字路でつながるようになる。何ヵ所も同じような場所ができる予定。交通量が多く、信号もない、横断歩道も自転車横断帯もない交差点のような状態になってしまうので、たくさん歩行者、自転車が無差別に横断する危険性がある。横断歩道の設置やボタン式信号機の設置など安全に渡れるような対応が必要。	まだ交差点ではない。自転車は軽車両なので見通しが悪ければ徐行運転をしていただきたい。交通安全教室で指導する。（警察） ある程度完成して人の流れが分かってからの対応となる。（道路課）	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	R06年度	R06
Q621	274	令和6年度	21		朝日中	11	町道1221号線	筑見団地からこぶし通りに抜けるT字路	通行生徒：50人（実穀、小池、筑見） 歩道がなく、車の抜け道になって自転車や迎えを待つために駐車場に向かう生徒や自転車で左側を通行する生徒が事故に遭う危険がある。また、横断歩道もないT字路で左側の林の木も茂っているため見通しも悪く危険。送迎バスなどもたくさん通る。スクールゾーンにして時間帯を制限したり、自転車横断帯を作る、木の伐採など、安全に通行できる対応が必要。	自転車は軽車両なので見通しが悪ければ徐行運転をしていただきたい。（警察） 現在のカーブミラーでも十分に視界が取れているので、鏡面追加の措置は不要。対策なし。（道路課）	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	R06年度	R06
Q622	275	令和6年度	22		竹来中	12	町道4021号線	福祉センター まほろば付近の坂上	通行生徒：5人程度 空き家になっている豚舎がボロボロで、草木も多い茂っているため、見通しが悪い。	適正管理の通知を送る。（生活環境課）	適正管理の通知を送付した。		対策済	阿見町	R06年度以降	R06
Q623	276	令和6年度	23		竹来中	12	町道5314号線	大形283-79付近のY字路	通行生徒：5人程度 美浦方面から車で一時停止しない車が多い。事故が多いので、通学時あぶない、押しボタンの信号や、一時停止を促すポコポコを道路につけるなりしてほしい。	一時停止と横断歩道の塗りなおしは1年以内に実施する。（警察） 防犯カメラの設置予定（R06年度）（生活環境課）			継続	警察 阿見町	R06年度以降	R06
Q624	277	令和6年度	24		朝日中	11	（都）阿見・小池線	荒川本郷	荒川本郷地区内においては、歩道がなく、道路の幅員が狭い場所があり、歩行者と車両のすれ違いが危険である。	都市計画道路阿見・小池線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保する。（県、都市整備課）			継続	茨城県 阿見町	R06年度以降	R06