

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2901	路線名	町道第3170号線	対策箇所 (住所等)	中央北・中央東 (阿見小からホマック、ラッド ホーム方面)
掲載年度	平成29年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	道幅が狭く交通量も多く危険である。				
対策案	注意喚起のための路面標示を設置する。				
実施内容	注意喚起のための路面標示を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2902	路線名	町道第0104号線	対策箇所 (住所等)	中央南 (ファミリーマート阿見中央四丁目 店付近)
掲載年度	平成29年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		


通学の状況・危険の内容  
ガードレールの間隔が広く空いているため危険である。

対策案  
注意喚起のための路面標示及び歩行帯としてカラー路側帯を設置する。

実施内容  
注意喚起のための路面標示及び歩行帯としてカラー路側帯を設置した。

備考

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2903	路線名	県道土浦稲敷線	対策箇所 (住所等)	実穀 (実穀小学校からJA茨城 かすみ方面)
掲載年度	平成29年度	学校名	実穀小	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		

通学の状況・危険の内容  
歩道の雑草、及び隣接地の樹木が茂っており、歩行者の支障となっている。

対策案  
引き続き年2回の除草工事で対応する。

実施内容  
引き続き年2回の除草工事で対応する。

備考

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2905	路線名	町道第1383号線	対策箇所 (住所等)	本郷 (荒川沖幼稚園からピ アッティ 荒川本郷付近)
掲載年度	平成29年度	学校名	本郷小	事業主体	警察署
対策状況	対策済	対策年度	R02年度		
通学の状況・危険の内容	太陽の光と信号機が重なり視認性が低下することがあり危険である。				
対策案	視認性の高いLED化を進める。				
実施内容	LED化と変わらない、西日対策レンズを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2906	路線名	町道第0213号線 町道第0112号線	対策箇所 (住所等)	埇 (君原公民館前交差点)
掲載年度	平成29年度	学校名	君原小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	交差点の見通しが悪く危険である。				
対策案	注意喚起のための標識を設置する。				
実施内容	注意喚起のための標識を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2907	路線名	県道稲敷阿見線 県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	追原 (セブンイレブン前交差点)
掲載年度	平成29年度	学校名	君原小	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	交差点の交通量が多く、また、雑草が繁茂しているため見通しも悪く危険である。				
対策案	交差点部を年2回の除草工事で対応する。				
実施内容	交差点部を年2回の除草工事で対応する。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2909	路線名	町道第0107号線 町道第4133号線	対策箇所 (住所等)	掛馬 (柳生モータース付近)
掲載年度	平成29年度	学校名	舟島小	事業主体	①警察署②阿見町
対策状況	①対策済②対策済	対策年度	R02年度		
通学の状況・危険の内容	スピードを出している車が多く、カーブでもあるため危険である。				
対策案	①一時停止の標識の移設②舗装補修工事実施時に、注意喚起のための路面標示を設置する。				
実施内容	①一時停止の標識を移設した。②補修工事と併せて路面表示を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2910	路線名	町道第3530号線 町道第3534号線 町道第9004号線	対策箇所 (住所等)	岡崎 (ゲオ阿見店付近)
掲載年度	平成29年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	公園が近いので児童の横断が多いが、交差点の見通しが悪いので危険である。				
対策案	歩行者の一時停止を促すアーチ及び、車両に対する注意喚起のため路面標示等を設置する。				
実施内容	歩行者の一時停止を促すアーチ及び、車両に対する注意喚起のため路面標示等を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】





## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2912	路線名	町道第2455号線	対策箇所 (住所等)	西郷 (セブンイレブン阿見西郷店)
掲載年度	平成29年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	店舗への出入りをする車が多く、歩道を通行する児童が危険である。				
対策案	歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設置する。				
実施内容	歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2913	路線名	町道第2202号線 町道第2206号線	対策箇所 (住所等)	阿見町阿見5165 上郷(阿見認定こども園付 近)
掲載年度	平成29年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		


通学の状況・危険の内容  
認定こども園が近くにあり、交通量も多く、交差点でも一時停止をしない車もあり危険である。

対策案  
注意喚起のための路面標示を設置する。

実施内容  
注意喚起のための路面標示を設置した。

備考

【対策箇所図】



【対策前】写真無し

【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2914	路線名	町道第2211号線	対策箇所 (住所等)	上郷 (井関農機からあゆみ保育園方面)
掲載年度	平成29年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	保育園が近くにあることから交通量が多く、道路も狭小であるため路肩からの転落も含めて危険である。				
対策案	注意喚起のための路面標示を設置する。				
実施内容	注意喚起のための路面標示を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2916	路線名	町道第0110号線ほか	対策箇所 (住所等)	あさひ小学校の周辺道路
掲載年度	平成29年度	学校名	あさひ小	事業主体	警察署 阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	平成30年4月の開校に伴い、新たな通学路の安全対策を実施する。				
対策案	歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道を設置する。 通学路において薄れている路面標示の引き直しの外、注意喚起のための路面標示の設置、通学路を示すためのスクールゾーンの設置及び歩行帯としてカラー路側帯を設置するなどを実施する。				
実施内容	歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道を設置した。 通学路において薄れている路面標示の引き直しの外、注意喚起のための路面標示の設置、通学路を示すためのスクールゾーンの設置及び歩行帯としてカラー路側帯を設置するなどを実施した。				
備考					

### 【対策箇所図・対策内容】



- … 横断歩道設置箇所
- … 信号機設置箇所（押しボタン式）
- … 横断歩道設置済箇所

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	2917	路線名	町道第3070号線 町道第3094号線 町道第3103号線	対策箇所 (住所等)	曙南 (篠崎接骨院付近)
掲載年度	平成29年度	学校名	竹来中	事業主体	警察署 阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H29年度		
通学の状況・危険の内容	「止まれ」等の路面標示が薄くなっており、視認性が低いためか一時停止をしない車や自転車がいて危険である。				
対策案	一部薄れている路面標示の引き直しを実施する。				
実施内容	一部薄れている路面標示の引き直しを実施した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

