

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3001	路線名	町道第3020号線	対策箇所 (住所等)	中央北 (焼肉食道苑付近交差点)
掲載年度	平成30年度	学校名	阿見小	事業主体	①警察署 ②阿見町
対策状況	対策済	対策年度	①R01年度②H30年度		
通学の状況・危険の内容	道が狭く交通量が多く危険である。 止まれの路面表示が薄れており、側溝の蓋が無い箇所がある。				
対策案	①停止線の引き直しを実施する。 ②注意喚起のための路面表示及び側溝のふたを設置する。				
実施内容	①停止線の引き直しを実施した。②注意喚起のための路面表示及び側溝のふたを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】




阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3002	路線名	県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	西方 (フタムラ化学株式会社前)
掲載年度	平成30年度	学校名	阿見小	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	R03年度以降		
通学の状況・危険の内容	反対側には歩道が整備されているが、児童が通行する一部区間において歩道が未整備であり、歩行スペースも狭く、危険である。				
対策案	道路の拡幅等、安全対策を検討する。				
実施内容	歩道の整備を完了した。				
備考	R03地域予算要望箇所				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3003	路線名	町道第0101号線 町道第1482号線	対策箇所 (住所等)	本郷 (本郷親水公園付近交差点)
掲載年度	平成30年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	交差点を走行する車からグリーンベルトが見えにくいいため危険である。				
対策案	巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。				
実施内容	巻き込み防止のためのポストコーンを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3004	路線名	町道第6001号線	対策箇所 (住所等)	実穀 (柴山商店～旧実穀小学校裏)
掲載年度	平成30年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	歩道が未整備であり、通勤通学時間帯に車との接触が懸念され危険である。				
対策案	工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受けられたため、福田工業団地連絡協議会に抜け道利用を控える依頼をし、依頼前と後で交通量調査を行う。				
実施内容	工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受けられたため、福田工業団地連絡協議会に抜け道利用を控える依頼をし、依頼前と後で交通量調査を行った結果、一定の効果が得られた。				
備考					
【対策箇所図】					
【対策前】	写真なし		【対策後】		
	写真なし		写真なし		

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3005	路線名	町道第4166号	対策箇所 (住所等)	島津 (学校裏裏門付近)
掲載年度	平成30年度	学校名	舟島小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	歩道が未整備であり、カーブで見通しが悪く、注意喚起の路面表示が薄れており、横断する児童が危険である。				
対策案	歩行者横断箇所について注意喚起の路面表示とゼブラゾーン及び歩行帯についてカラー路側帯を設置する。				
実施内容	歩行者横断箇所について注意喚起の路面表示とゼブラゾーン及び歩行帯についてカラー路側帯を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3006	路線名	町道第3011号線	対策箇所 (住所等)	中郷東 (阿見第一小学校裏門前)
掲載年度	平成30年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	阿見第一小の裏門付近の交差点で、見通しが悪く通行する児童が危険である。				
対策案	カーブミラーの交換及び注意喚起のための路面表示を設置する。				
実施内容	カーブミラーの交換及び注意喚起のための路面表示を設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3007	路線名	町道第1520号線 町道第1412号線	対策箇所 (住所等)	本郷 (クラーコート前交差点)
掲載年度	平成30年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	横断歩道の無い道路を横断している。また、学校に近いため道が児童で混雑してしまう。				
対策案	歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起の路面表示を設置する。交差点内のドットラインを撤去する。				
実施内容	歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起の路面表示を設置した。交差点内のドットラインを撤去した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3008	路線名	町道第1068号線 町道第1403号線	対策箇所 (住所等)	二区南・本郷 (うずら野四丁目20-4 (パストラル宮岡) 付近丁字路)
掲載年度	平成30年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	横断歩道の無い道路を横断しており、斜め横断になることがあり危険である。				
対策案	横断箇所にグリーンベルトを設置する。				
実施内容	横断箇所にグリーンベルトを設置した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3009	路線名	町道第1052号線	対策箇所 (住所等)	二区南・二区北 (サカイクリーニング前横 断歩道)
掲載年度	平成30年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状 況・危険 の内容	交通量が多い道路を多くの児童が横断しており危険である。				
対策案	横断歩道内をカラー化する。				
実施内容	横断歩道内をカラー化した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3010	路線名	県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	中央 (阿見中学校正門付近)
掲載年度	平成30年度	学校名	阿見中	事業主体	①警察署 ②茨城県
対策状況	対策済	対策年度	R01年度		
通学の状況・危険の内容	交通量が多く、カーブで見通しが悪いため、横断歩道を通行する際、危険である。				
対策案	①横断歩道予告のダイヤモンドを設置する。②横断者に対する注意を促す方法を検討する。				
実施内容	①横断歩道予告のダイヤモンドを設置した。②横断者に対する注意を促すためのカラー舗装をした。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3011	路線名	町道第1065号線	対策箇所 (住所等)	うすら野 (うすら野4丁目モアステージとバストラル宮岡の間)
掲載年度	平成30年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R03年度以降		
通学の状況・危険の内容	舗装がされておらず、雨天時はぬかるみ、季節により暗く、通行が困難である。				
対策案	①防犯灯等の設置することを検討する。②芝を除去し、通行しやすくする。				
実施内容	芝を除去した (H31.4月)				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3012	路線名	町道第0108号線	対策箇所 (住所等)	小池 (滝之台電機工業から小池 神社付近)
掲載年度	平成30年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		

通学の状況・危険の内容
グリーンベルトが草で覆われ、通行の妨げとなっている。

対策案
草刈りを実施する。

実施内容
草刈りを実施した。

備考

【対策箇所図】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3013	路線名	町道第1052号線	対策箇所 (住所等)	うずら野 (陸上自衛隊朝日燃料支処付近)
掲載年度	平成30年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	車道とフェンスの間に溝があり、自転車の通行時に危険である。				
対策案	砕石による段差解消工事を実施する。				
実施内容	砕石による段差解消工事を実施した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3014	路線名	町道第3094号線 町道第0202号線	対策箇所 (住所等)	曙南 (松浦建設所から篠崎接骨院を経由し岡崎2丁目に抜ける信号機付近の交差点)
掲載年度	平成30年度	学校名	竹来中	事業主体	警察署 阿見町
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	「止まれ」の路面表示はあるが、止まらない車があり、危険である。 また、生徒に指導はしているが、止まらないで通行しようとする生徒もいる。				
対策案	注意喚起のための路面表示を設置する。				
実施内容	注意喚起のための路面表示を設置した。学校での交通安全指導を実施した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	3015	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	竹来 (竹来前バス停～掛馬台バス停)
掲載年度	平成30年度	学校名	竹来中	事業主体	茨城県
対策状況	対策済	対策年度	H30年度		
通学の状況・危険の内容	路側帯の路面表示が薄くなっており、幅員が狭いため危険である。				
対策案	路側帯の引き直しを実施する。				
実施内容	路面表示の引き直しを実施した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策後】

