

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
2601	1	平成26年度	1	2601	阿見小	1	町道第3173号線 町道第0102号線	中央 (阿見中央一郵便局付近)	スクールゾーン(時間規制)である町道第0102号線(主道路)と、町道第3173号線とのT字交差点箇所において、町道第3173号線からの車両が一時停止をせずに進入してくるため、児童との接触事故等が懸念される。	町道第3173号線に設置されている「止まれ」の両側をカラー化し、一時停止を強調する。	町道第3173号線に設置されている「止まれ」の両側をカラー化し、一時停止を強調した。		対策済	阿見町	平成27年度
2602	2	平成26年度	2	2602	実穀小	2	県道土浦稻敷線	実穀 (実穀小学校付近)	町道第2461号線からの登校の際、県道土浦稻敷線の歩道が小学校側のみに設置されていることから、交通量の多い県道を横断しているが、横断箇所には信号機や横断歩道がないため危険である。	信号機の設置が有効であるが、学校再編の動向を見極めながら検討する必要がある。なお、横断歩道の設置について検討する。	暫定的な対策として茨城県が平成27年度に注意喚起の路面表示を設置した。	平成30年3月実穀小学校閉校に伴い小学校の通学路として利用しなくなった。	対策済	茨城県	平成29年度
2603	3	平成26年度	3	2603	吉原小	3	県道竜ヶ崎阿見線	吉原 (吉原小学校正門前)	小学校に右折して進入する際、吉原十字路の信号待ちをしている車両で進入が困難な状況となっており、交通量が多い時間帯では渋滞の原因となっている。その影響で無謀な運転をする車両があり、登下校時の児童に危険が及んでいる。	駐車場へ進入方法の検討する。(別の出入口の検討)	-	平成30年3月吉原小学校閉校に伴い通学路として利用しなくなった。	対策済	阿見町	平成29年度
2604	4	平成26年度	4	2604	本郷小	4	町道第1540号線 町道第1541号線	本郷 (本郷3-21-1付近の交差点)	十字交差点箇所において、住宅のブロック塀によって見通しが悪い状況となっており、歩行者や自転車が危険である。	カーブミラーの設置が有効であるが、設置箇所が個人所有地となるため、所有者の同意を得る必要がある。	児童への安全指導を行った。今後も継続して安全指導を行う。	ミラーを設置できるスペースが確保できないため、学校主体の安全指導に切り替えた。	対策済	阿見町	平成27年度
2605	5	平成26年度	5	2605 2709	本郷小	4	町道第1064号線	うすら野 (うすら野4丁目押しボタン式信号機付近)	多くの児童数が登下校に利用しているが、交通量が多い中で道路幅員が4.5mと狭小なことから危険である。	歩行者用のカラー路側帯を設置する。	歩行者用のカラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度
2606	6	平成26年度	6	2606	君原小	5	町道第0112号線	埴 (君原公民館前)	横断歩道が薄れている。	横断歩道については、現状では問題ないと思われるが、前後のダイヤモンドは薄くなっているため、再塗装を実施する。	他の区画線と併せて再塗装を町で実施した。		対策済	警察	平成28年度
2607	7	平成26年度	7	2607 2712 2808 2908 3016	君原小	5	県道稻敷阿見線	追原 (追原辻バス停付近)	当該区間は歩道が未整備であり、車道も狭小であることから危険である。	車道の拡幅及び歩道の新設工事を実施する。	車道の拡幅及び歩道の新設工事を実施した。		対策済	茨城県	令和3年度
2608	8	平成26年度	8	2608 2715	舟島小	6	町道第0107号線	上島津・掛馬 (割烹「魚清」前)	125号バイパス～土浦方面の抜け道となっており、車が速度を落とさずに走行して危険である。また、路面の状態が悪く、雨天時には水たまりができ、それを避けようとする車両が登下校時の児童と接近して危険である。	注意喚起を促す路面標示を設置する。ただし、当該路線は舗装補修工事の予定があるため、補修工事と併せて実施する。	補修工事と併せて路面表示を設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
2609	9	平成26年度	9	2609 2719	阿見第一小	7	町道第0104号線	岡崎 (阿見第一小学校付近)	当該区間は歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	歩行者用のカラー路側帯を設置する。	歩行者用のカラー路側帯を設置し歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	平成28年度
2610	10	平成26年度	10	2610 2915 3023	阿見第二小	8	町道第0206号線 町道第2207号線 町道第2212号線	上郷 (点滅信号交差点)	交通量の多い町道の交差点箇所を横断しているが、交差点には歩行者用の信号機がなく、点滅信号であるため危険である。	押しボタン式信号機の設置を検討する。	点滅式信号機の撤去に伴い、高輝度標識の設置及び路面標示を設置した。注意喚起のための路面標示設置の外、交差点内をカラー化した。		対策済	警察 阿見町	平成30年度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
2611	11	平成26年度	11	2611	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線	中央・中郷西 (阿見中学校前)	幅員1.3m~2.8mの歩道に自転車通行可の表示がないことから、自転車通学の生徒は車道を通行しているため危険である。	自転車歩行者道の通行区分とすることを検討する。	自転車道に指定するには3m以上の幅員が必要であるため、現状での指定は不可能である。ただし、児童・生徒の安全確保の観点から歩道通行することを指導する。		対策済	警察	平成27年度
2612	12	平成26年度	12	2612	朝日中	11	町道第1221号線	荒川本郷 (朝日中学校付近)	道路の区画線が薄れているため危険である。	区画線の再塗装を実施する。	区画線の再塗装を実施した。		対策済	阿見町	平成27年度
2613	13	平成26年度	13	2613	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来 (竹来中学校付近)	横断歩道が薄れているため危険である。	横断歩道とダイヤモンドの再塗装を実施する。	横断歩道とダイヤモンドの再塗装を実施した。		対策済	警察	平成27年度
2614	14	平成26年度	14	2614	竹来中	12	町道第3094号線	曙 (松浦建設(株)資材置き場付近)	当該路線はスクールゾーン(時間規制)であり、バリケード設置等の対応をしているにもかかわらず、車両が抜け道として強引に進入してくるため危険である。	交通違反となるため、取り締まりを強化する。	生活道路としての利用が多く、取り締まりは困難であるため、当面は状況を見ながら現状の立哨指導で対応していく。		対策済	阿見町	平成27年度
2701	15	平成27年度	1	2701	阿見小	1	町道第0104号線	中央南, 中央北 (中央4丁目ファミリーマート前交差点から阿見小東門までの歩道)	多くの児童が登下校するが、歩道が狭小。また、場所によってかなりの段差がある。	歩道の改修工事を実施予定。	歩道の改修工事を実施した。		対策済	阿見町	平成29年度
2702	16	平成27年度	2	2702	阿見小	1	町道第0104号線	中央南 (中央2丁目15付近)	狭小な歩道内に横断歩道の標識柱があるため、通行の支障となっている。	標識を移設する。	標識を移設した。		対策済	警察	平成27年度
2703	17	平成27年度	3	2703	実穀小	2	町道第0102号線	実穀 (保育所跡地~三区方面)	自動車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭いため、登下校時に危険が生じている。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	平成27年度
2704	18	平成27年度	4	2704	実穀小	2	県道土浦竜ヶ崎線	実穀 (実穀交差点ファミリーマート~鹿島神社)	自動車の交通量が多いが、歩道が無く路肩も狭いため、登下校時に危険が生じている。	県道土浦竜ヶ崎線バイパスの整備により通過交通の減少を図るが、早期開通は困難なため、注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起の路面表示を設置した。		対策済	茨城県	平成28年度
2705	19	平成27年度	5	2705	吉原小	3	県道土浦稲敷線	上吉原 (吉原255付近~吉原215付近)	①自動車が下り坂でスピードを緩めずそのまま左折するので危険。 ②歩道に草や垣根が伸びてきており、通行の妨げとなっている。	①ガードレール及び路面標示等の設置により安全性を確保する。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。	①ガードレール及び路面標示等の設置により安全性を確保した。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	①茨城県 ②阿見町	①平成27年度 ②平成27年度
2706	20	平成27年度	6	2706	吉原小	3	町道第6265号線 町道第6277号線	中吉原 (吉原1074-2付近)	雑草や樹木が繁茂しており、道幅が分からない状況で危険である。	路肩注意のポールを設置する。	路肩注意のポールを設置した。		対策済	阿見町	平成27年度
2707	21	平成27年度	7	2707	本郷小	4	町道第0110号線 町道第1147号線	上本郷 (荒川本郷1321-14付近交差点カールゾーン入口)	登下校する児童が非常に多く、交差点を横断する際に危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	当該路線にガス管理設工事等予定されており、当面の対策として、電柱に注意喚起の看板を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度
2708	22	平成27年度	8	2708	本郷小	4	町道第1570号線 町道第1449号線 町道第0110号線	本郷 (本郷2丁目18付近)	住宅地を通り抜ける車が多く危険である。	通過交通を減少させる対策を検討する。	通過交通を減少させる注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
2710	23	平成27年度	10	2710	君原小	5	町道第0213号線 町道第0112号線	埴 (君原公民館前交差点)	交差点の見通しが悪いため、横断する児童が危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度
2711	24	平成27年度	11	2711	君原小	5	県道美浦栄線	大形 (主要地方道美浦栄線を横断する場所)	交通量の多い県道を横断しているが、横断歩道が薄くなっており危険である。	①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を移設する。 ②注意喚起のための路面標示等を設置する。	①横断歩道の引き直し及び横断歩道標識を移設した。 ②注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	①警察 ②茨城県	①平成30年度 ②平成28年度
2713	25	平成27年度	13	2713	舟島小	6	町道第4163号線	上島津 (島津3923付近)	側溝に蓋が無いため危険である。	構造上蓋がかからないため、ポストコーンの設置により注意喚起する。	構造上蓋がかからないため、ポストコーンを設置した。		対策済	阿見町	平成27年度
2714	26	平成27年度	14	2714	舟島小	6	町道第0107号線	南島津 (学校へ向かう通学路のトンネル内)	県道と町道が立体交差する箇所のトンネル内において、天井から落下物があり危険である。	目地材の落下防止対策を実施する。	目地材の落下防止対策を実施した。		対策済	茨城県	平成27年度
2716	27	平成27年度	16	2716	阿見第一小	7	町道第4081号線	曙 (レイクサイドタウンから室崎神社付近)	道幅が狭くカーブで見通しが悪いため危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	平成27年度
2717	28	平成27年度	17	2717	阿見第一小	7	町道第2029号線 町道第2075号線他	露台～立ノ越 (阿見1774番地付近～立ノ越公会堂付近)	坂道で自動車や自転車がスピードを上げて通行している。また、路地が多く見通しも悪いため危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起の路面標示を設置した。		対策済	阿見町	平成27年度
2718	29	平成27年度	18	2718	阿見第一小	7	国道125号線BP	岡崎 (東京医大病院東交差点)	歩道の信号待ちスペースに境界ブロックや衝突防止柵がなく危険である。	信号待ちスペースにポストコーンを設置する。	信号待ちスペースにポストコーンを設置した。		対策済	茨城県	平成27年度
2720	30	平成27年度	20	2720	阿見第二小	8	町道第2455号線 町道第2207号線	西郷 (西郷バス停交差点付近)	側溝の蓋が破損しており危険である。	破損している蓋を交換する。	破損している蓋を交換した。		対策済	阿見町	平成27年度
2721	31	平成27年度	21	2721	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線	鈴木 (中央一丁目南交差点)	交差点部の歩行空間が狭小で、歩行者や自転車が危険である。	カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を確保する。	カラー路側帯及びポストコーンの設置等により安全性を確保した。		対策済	茨城県	令和4年度
2801	32	平成28年度	1	2801	阿見小	1	町道第2291号線 町道第2303号線 町道第2304号線	若栗 (阿見消防署西側付近交差点)	交差点の見通しが悪く、一時停止の規制も実施されていないことから、飛び出しによる事故等が危惧される。	注意喚起のための路面標示及び注意看板を設置する。	注意喚起のための路面標示及び注意看板を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度
2802	33	平成28年度	2	2802	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線	鈴木 (中央一丁目南交差点付近)	交差点部の歩行空間が狭小であり、電柱も通行の妨げになっているため危険である。	歩行者だまりの整備及び歩行者用信号灯器の設置を検討する。	ポストコーンを設置した。		対策済	茨城県警察	令和6年度
2803	34	平成28年度	3	2803 2904	吉原小	3	県道土浦稲敷線	上吉原 (吉原十字路から新山方面)	歩道に雑草や垣根が伸びてきており、通行の妨げとなっている。	引き続き年2回の除草工事で対応する。	引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	茨城県	平成28年度
2804	35	平成28年度	4	2804	吉原小	3	町道第6277号線	中吉原 (桂川付近)	街灯が無く、雑草や樹木も繁茂しており、日没後は道幅が分かりづらい状況で危険である。	①防犯灯の設置を検討する。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。	①学校再編による通学方法の変更で通学路として使用しなくなった。 ②引き続き年2回の除草工事で対応する。		対策済	阿見町	平成28年度
2805	36	平成28年度	5	2805	本郷小	4	町道第0110号線	本郷 (ピアシティ荒川本郷南側)	多くの児童が登下校に利用しているが、歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保する。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	平成28年度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
2806	37	平成28年度	6	2806	本郷小	4	町道第1052号線 町道第1373号線	うすら野3丁目 (陸上自衛隊 朝日燃料支処 東側)	交通量が多く、横断歩道も無いことから、相当の距離を要する通学路の迂回を余儀なくされている。	①横断歩道を設置する。 ②歩行者だまり、カラー路側帯等の整備により、新たな通学路を確保する。	①横断歩道を設置した。 ②歩行者だまり、カラー路側帯等の整備により、新たな通学路を確保した。		対策済	①警察 ②阿見町	平成29年度
2807	38	平成28年度	7	2807	君原小	5	町道第0112号線	塙 (君原公民館前 交差点)	交差点の見通しが悪く、一時停止をしない車両も多いことから危険である。	注意喚起のための路面標示及びカーブミラーを設置する。	注意喚起のための路面標示及びカーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	H28年度
2809	39	平成28年度	9	2809 3019	君原小	5	町道第5314号線	飯倉二区 (飯倉交差点東側)	一部区間において歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	歩道の整備を実施する。	道路整備工事を施工した。		対策済	阿見町	令和2年度
2810	40	平成28年度	10	2810	舟島小	6	町道第0107号線	上島津 (舟島小学校から長泰寺付近)	歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保する。	カラー路側帯及びポストコーンの設置により、歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	平成29年度
2811	41	平成28年度	9	2811	阿見第一小	7	町道第0104号線	岡崎 (阿見第一小学校付近)	当該区間は歩道が未整備であり、交通量も多いため危険である。	ポストコーンの設置により歩行者用通路を確保する。	ポストコーンの設置により歩行者用通路を確保した。		対策済	阿見町	平成28年度
2812	42	平成28年度	12	2812	阿見第一小	7	県道竜ヶ崎阿見線	霞台 (霞台交差点付近)	歩車道境界ブロックの間隔が広く空いており危険である。	ポストコーンの設置により歩車道境界を明確にする。	ポストコーンの設置により歩車道境界を明確にした。		対策済	茨城県	平成28年度
2813	43	平成28年度	13	2813	阿見第一小	7	町道第3049号線	岡崎 (セイコーマート阿見岡崎店付近)	多くの児童が登下校に利用しているが、歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	注意喚起のためのカラー路側帯を設置する。	注意喚起のためのカラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	平成29年度
2814	44	平成28年度	14	2814 2911	阿見第一小	7	町道第4081号線	曙 (いかりのつから室崎神社)	歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	歩道の整備を実施する。	道路整備工事を施工した。		対策済	阿見町	令和2年度
2815	45	平成28年度	15	2815	阿見第二小	8	町道第2212号線	上郷 (阿見翔裕園付近)	歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度
2816	46	平成28年度	16	2816	阿見第二小	8	町道第2125号線	西郷 (桂不動産付近から西郷方面)	歩道が未整備であり、車道も狭小なため危険である。	注意喚起のための路面標示等を設置する。	注意喚起のための路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	平成29年度
2817	47	平成28年度	17	2802 2817	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0102号線	鈴木 (中央一丁目南交差点付近)	交差点部が狭小であり、電柱も通行の妨げになっているため自転車の通行時に危険である。	①歩行者だまりの整備を検討する。 ②生徒への安全指導を実施する。	用地買収難航のため、暫定形にて対応済みとする(カラー舗装、ラバーポール設置)		対策済	①茨城県 ①警察 ②阿見町	令和6年度
2818	48	平成28年度	18	2818	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線	中央 (阿見中学校正門付近)	カーブがきつく見通しが悪いいため、横断歩道を通行する際危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	茨城県	平成28年度
2819	49	平成28年度	19	2819	朝日中	11	町道第1550号線 町道第1551号線	荒川本郷 (朝日中から本郷方面)	街灯が少ないため、日没後は見通しが悪く危険である。	防犯灯を増やし、安全性を確保する。	防犯灯を増やし、安全性を確保した。		対策済	阿見町	平成28年度
2820	50	平成28年度	20	2820	朝日中	11	町道第0114号線 町道第1186号線 町道第1564号線	荒川本郷 (益子商店付近交差点)	交通量が多く、スピードを出す車両も多いため、横断歩道を通行する際危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	平成28年度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通しNO	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
2821	51	平成28年度	21	2821	竹来中	12	県道稲敷阿見線 町道第3094号線 町道第3103号線	曙 (松浦建設資材 置場付近)	交差点の見通しが悪く、自転車と車 両の事故等が危惧される。	①県道と町道の通行区分を明確にし、 交差点内の安全性を強化するため、県 道の外側線の位置に破線を設置する。 ②生徒への安全指導を実施する。	①県道と町道の通行区分を明確にし、 交差点内の安全性を強化する ため、県道の外側線の位置に破線 を設置した。 ②生徒への安全指導を実施した。		対策済	①茨城 県 ②阿見 町	①平成28 年度 ②随時
2822	52	平成28年度	22	2822	竹来中	12	町道第4104号 線	竹来 (バス停『竹来 下』付近から 県道稲敷阿見 線まで)	道路に雑草や木の枝が伸びてきてお り危険である。	引き続き年2回の除草工事で対応す る。	引き続き年2回の除草工事で対応 する。		対策済	阿見町	平成28年 度
2823	53	平成28年度	23	2823	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来 (バス停『掛馬 台』付近から 『宮前』付 近)	一部区間において歩道が未整備であ り、スピードを出す車両も多いため 危険である。	外側線を復旧し、注意喚起のための路 面標示等を設置することを検討する。	外側線を復旧し、注意喚起のため の路面標示等を設置した。		対策済	茨城県	平成30年 度
2824	54	平成28年度	24	2824	(仮称) 本郷地区 新小学校	9	町道第1068号 線 町道第1503号 線 町道第1510号 線	本郷 (学校用地周 辺)	平成30年4月に新小学校が開校とな るが、学校敷地の外周道路に歩道が 未整備であるため危険である。	外周道路に歩道を整備し、安全性を確 保する。	外周道路に歩道を整備し、安全性 を確保した。		対策済	阿見町	平成29年 度
2901	55	平成29年度	1	2901	阿見小	1	町道第3170号 線	中央北・中央東 (阿見小からホ マック、ランド ホーム方面)	道幅が狭く交通量も多く危険であ る。	注意喚起のための路面標示を設置す る。	注意喚起のための路面標示を設置 した。		対策済	阿見町	平成29年 度
2902	56	平成29年度	2	2902	阿見小	1	町道第0104号 線	中央南 (ファミリーマ ート阿見中央 四丁目店付 近)	ガードレールの間隔が広く空いてい るため危険である。	注意喚起のための路面標示及び歩行帯 としてカラー路側帯を設置する。	注意喚起のための路面標示及び歩 行帯としてカラー路側帯を設置し た。		対策済	阿見町	平成29年 度
2903	57	平成29年度	3	2903	実穀小	2	県道土浦稲敷線	実穀 (実穀小学校か らJA茨城かす み方面)	歩道の雑草、及び隣接地の樹木が 茂っており、歩行者の支障となっ ている。	引き続き年2回の除草工事で対応す る。	引き続き年2回の除草工事で対応 する。		対策済	茨城県	平成29年 度
2905	58	平成29年度	5	2905	本郷小	4	町道第1383号 線	本郷 (荒川沖幼稚園 からビィアツ 荒川本郷付 近)	太陽の光と信号機が重なり視認性が 低下することがあり危険である。	視認性の高いLED化を進める。	LED化と変わらない、西日対策 レンズを設置した。		対策済	警察	令和2年 度
2906	59	平成29年度	6	2906	君原小	5	町道第0213号 線 町道第0112号 線	埜 (君原公民館前 交差点)	交差点の見通しが悪く危険である。	注意喚起のための標識を設置する。	注意喚起のための標識を設置し た。		対策済	阿見町	平成29年 度
2907	60	平成29年度	7	2907	君原小	5	県道稲敷阿見線 県道竜ヶ崎阿見 線	追原 (セブンイレブ ン前交差点)	交差点の交通量が多く、また、雑草 が繁茂しているため見通しも悪く危 険である。	交差点部を年2回の除草工事で対応す る。	交差点部を年2回の除草工事で対 応する。		対策済	茨城県	平成30年 度
2909	61	平成29年度	9	2909 3022	舟島小	6	町道第0107号 線 町道第4133号 線	掛馬 (柳生モーター ス付近)	スピードを出している車が多く、 カーブでもあるため危険である。	①一時停止の標識の移設 ②舗装補修工事実施時に、注意喚起の ための路面標示を設置する	①一時停止の標識を移設した。 ②補修工事と併せて路面表示を設 置した。		①対策済 ②対策済	①警察 ②阿見 町	令和2年 度
2910	62	平成29年度	10	2910	阿見第一 小	7	町道第3530号 線 町道第3534号 線 町道第9004号 線	岡崎 (ゲオ阿見店付 近)	公園に近い児童の横断が多い が、交差点の見通しが悪いため危険 である。	歩行者の一時停止を促すアーチ及び、 車両に対する注意喚起のため路面標示 等を設置する。	歩行者の一時停止を促すアーチ及 び、車両に対する注意喚起のため 路面標示等を設置した。		対策済	阿見町	平成29年 度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
2912	63	平成29年度	12	2912	阿見第二小	8	町道第2455号線	西郷（セブンイレブン阿見西郷店）	店舗への出入りをする車が多く、歩道を通行する児童が危険である。	歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設置する。	歩道内に車両が侵入しないよう車止めを設置した。		対策済	阿見町	平成29年度
2913	64	平成29年度	13	2913	阿見第二小	8	町道第2202号線 町道第2206号線	阿見町阿見5165上郷（阿見認定こども園付近）	認定こども園が近くにあり、交通量も多く、交差点でも一時停止をしない車もあり危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	平成29年度
2914	65	平成29年度	14	2914	阿見第二小	8	町道第2211号線	上郷（井関農機からあゆみ保育園方面）	保育園が近くにあることから交通量が多く、道路も狭小であるため路肩からの転落も含めて危険である。	注意喚起のための路面標示を設置する。	注意喚起のための路面標示を設置した。		対策済	阿見町	平成29年度
2916	66	平成29年度	16	2916	あさひ小	9	町道第0110号線ほか	あさひ小学校の周辺道路	平成30年4月の開校に伴い、新たな通学路の安全対策を実施する。	歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道を設置する。 通学路において薄れている路面標示の引き直しの外、注意喚起のための路面標示の設置、通学路を示すためのスクールゾーンの設置及び歩行帯としてカラー路側帯を設置するなどを実施する。	歩行者用押しボタン式信号機及び横断歩道を設置した。 通学路において薄れている路面標示の引き直しの外、注意喚起のための路面標示の設置、通学路を示すためのスクールゾーンの設置及び歩行帯としてカラー路側帯を設置するなどを実施した。		対策済	警察 阿見町	平成29年度
2917	67	平成29年度	17	2917	竹来中	12	町道第3070号線 町道第3094号線 町道第3103号線	曙南（篠崎接骨院付近）	「止まれ」等の路面標示が薄くなっており、視認性が低いため一時停止をしない車や自転車がいて危険である。	一部薄れている路面標示の引き直しを実施する。	一部薄れている路面標示の引き直しを実施した。		対策済	警察 阿見町	平成29年度
3001	68	平成30年度	1	3001	阿見小	1	町道第3020号線	中央北（焼肉食道苑付近交差点）	道が狭く交通量が多く危険である。止まれの路面表示が薄れており、側溝の蓋が無い箇所がある。	①停止線の引き直しを実施する。 ②注意喚起のための路面表示及び側溝のふたを設置する。	①停止線の引き直しを実施した。 ②注意喚起のための路面表示及び側溝のふたを設置した。		対策済	①警察 ②阿見町	①令和元年度 ②平成30年度
3002	69	平成30年度	2	3002	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	西方（フタムラ化学株式会社前）	反対側には歩道が整備されているが、児童が通行する一部区間において歩道が未整備であり、歩行スペースも狭く、危険である。	道路の拡幅等、安全対策を検討する。	歩道の整備を完了した。	R3地域予算要望箇所	対策済	茨城県	令和3年度
3003	70	平成30年度	3	3003	本郷小	4	町道第0101号線 町道第1482号線	本郷（本郷親水公園付近交差点）	交差点を走行する車からグリーンバルトが見えにくい危険である。	巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。	巻き込み防止のためのポストコーンを設置した。		対策済	阿見町	平成30年度
3004	71	平成30年度	4	3004	本郷小	4	町道第6001号線	実穀（柴山商店～旧実穀小学校裏）	歩道が未整備であり、通勤通学時間帯に車との接触が懸念され危険である。	工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受けられたため、福田工業団地連絡協議会に抜け道利用を控える依頼をし、依頼前と後で交通量調査を行う。	工業団地への通勤車両の抜け道通行と見受けられたため、福田工業団地連絡協議会に抜け道利用を控える依頼をし、依頼前と後で交通量調査を行った結果、一定の効果が得られた。		対策済	阿見町	平成30年度
3005	72	平成30年度	5	3005	舟島小	6	町道第4166号	島津（学校裏裏門付近）	歩道が未整備であり、カーブで見通しが悪く、注意喚起の路面表示が薄れており、横断する児童が危険である。	歩行者横断箇所について注意喚起の路面表示とセブラゾーン及び歩行帯についてカラー路側帯を設置する。	歩行者横断箇所について注意喚起の路面表示とセブラゾーン及び歩行帯についてカラー路側帯を設置した。		対策済	阿見町	平成30年度
3006	73	平成30年度	6	3006	阿見第一小	7	町道第3011号線	中郷東（阿見第一小学校裏門前）	阿見第一小の裏門付近の交差点で、見通しが悪く通行する児童が危険である。	カーブミラーの交換及び注意喚起のための路面表示を設置する。	カーブミラーの交換及び注意喚起のための路面表示を設置した。		対策済	阿見町	平成30年度

整理番号	通しNo	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コード	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
3007	74	平成30年度	7	3007	あさひ小	9	町道第1520号線 町道第1412号線	本郷 (クラルコート前交差点)	横断歩道の無い道路を横断している。また、学校に近いため道が児童で混雑してしまう。	歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起の路面表示を設置する。交差点内のドットラインを撤去する。	歩行帯としてカラー路側帯、及び注意喚起の路面表示を設置した。交差点内のドットラインを撤去した。		対策済	阿見町	平成30年度
3008	75	平成30年度	8	3008	あさひ小	9	町道第1068号線 町道第1403号線	二区南・本郷 (うずら野四丁目20-4 (パストラル宮岡) 付近丁字路)	横断歩道の無い道路を横断しており、斜め横断になることがあり危険である。	横断箇所にグリーンベルトを設置する。	横断箇所にグリーンベルトを設置した。		対策済	阿見町	平成30年度
3009	76	平成30年度	9	3009	あさひ小	9	町道第1052号線	二区南・二区北 (サカイクリーニング前横断歩道)	交通量が多い道路を多くの児童が横断しており危険である。	横断歩道内をカラー化する。	横断歩道内をカラー化した。		対策済	阿見町	平成30年度
3010	77	平成30年度	10	3010	阿見中	10	県道竜ヶ崎阿見線	中央 (阿見中学校正門付近)	交通量が多く、カーブで見通しが悪いいため、横断歩道を通行する際、危険である。	①横断歩道予告のダイヤモンドを設置する。 ②横断者に対する注意を促す方法を検討する。	①横断歩道予告のダイヤモンドを設置した。 ②横断者に対する注意を促すためのカラー舗装をした。		対策済	①警察 ②茨城県	令和元年度
3011	78	平成30年度	11	3011	朝日中	11	町道第1065号線	うずら野 (うずら野4丁目モアステージとパストラル宮岡の間)	舗装がされておらず、雨天時はぬかるみ、季節により暗く、通行が困難である。	①防犯灯等の設置することを検討する。 ②芝を除去し、通行しやすくする。	①進行中【防犯灯専用柱の用地がないため東側の開発行為の動向を確認します。生活環境課】 (道路拡幅舗装に向け、R7に測量、用地買収等、R8以降に工事予定。道路課) ②芝を除去した。(H31.4月)		継続	阿見町	令和6年度以降
3012	79	平成30年度	12	3012	朝日中	11	町道第0108号線	小池 (滝之台電機工業から小池神社付近)	グリーンベルトが草で覆われ、通行の妨げとなっている。	草刈りを実施する。	草刈りを実施した。		対策済	阿見町	平成30年度
3013	80	平成30年度	13	3013	朝日中	11	町道第1052号線	うずら野 (陸上自衛隊朝日燃料支処付近)	車道とフェンスの間に溝があり、自転車の通行時に危険である。	砕石による段差解消工事を実施する。	砕石による段差解消工事を実施した。		対策済	阿見町	平成30年度
3014	81	平成30年度	14	3014	竹来中	12	町道第3094号線 町道第0202号線	曙南 (松浦建設所から篠崎接骨院を經由し岡崎2丁目目抜ける信号機付近の交差点)	「止まれ」の路面表示はあるが、止まらない車があり、危険である。また、生徒に指導はしているが、止まらなくて通行しようとする生徒もいる。	注意喚起のための路面表示を設置する。	注意喚起のための路面表示を設置した。 学校での交通安全指導を実施した。		対策済	警察 阿見町	平成30年度
3015	82	平成30年度	15	3015	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来 (竹来前バス停～掛馬台バス停)	路側帯の路面表示が薄くなっており、幅員が狭いため危険である。	路側帯の引き直しを実施する。	路面表示の引き直しを実施した。		対策済	茨城県	平成30年度
0101	83	令和元年度	1	0101	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0215号線	西方 (県道竜ヶ崎阿見線とフタムラ化学南側道路との丁字路)	県道竜ヶ崎阿見線東側歩道を通行しているが町道0215号線を横断する際に横断歩道がなく危険である。	交通量調査等を実施し、横断歩道設置を検討する。	横断歩道を設置した。		対策済	警察	令和2年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0102	84	令和元年度	2	0102	阿見小	1	町道第0202号線 町道第0104号線 町道第3024号線	中央北 (阿見小学校東門・中央北自治会館付近交差点)	南東部の歩行者だまりが狭く危険である。また北東部の歩行者だまりと車道の境界が分かりづらく、危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 南東部歩行者だまりに防護柵を設置する。 北東部歩行者だまりにポストコーン及び歩行者用の路面表示を設置し、歩道と車道の境界を明確にする。 町道3024号線に路面表示を設置する。 	<ul style="list-style-type: none"> 南東部歩行者だまりに防護柵を設置した。 北東部歩行者だまりにポストコーン及び歩行者用の路面表示を設置し、歩道と車道の境界を明確にした。 町道3024号線に路面表示を設置した。 		対策済	阿見町	令和元年度
0103	85	令和元年度	3	0103	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線 町道第0104号線	中央南 (中央八丁目交差点)	北東部の歩行者だまりがなく危険である。また、北西部の歩行者だまりがせまく危険である。	<ul style="list-style-type: none"> 歩行者の安全対策を検討する。 北西部の歩行者だまりに外側線及びポストコーンを設置する。 	R2年度に北西部歩行者だまりにポストコーン1本を設置済。外側線については現地調査の結果対応不可。		対策済	茨城県	令和2年度
0104	86	令和元年度	4	0104	阿見小	1	町道第0104号線 町道第3166号線 町道第3165号線	中央北 (ファミリーマート阿見中央四丁目店付近)	交差点内の見通しが悪く、横断の際危険である。	車道に注意喚起のための路面表示を設置するとともに、車道のカーブ部にゼブラの路面表示をする。また、歩行者だまりに防護柵等を設置する。	路面表示と防護柵を設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0105	87	令和元年度	5	0105	阿見小	1	町道3152号線	中央東 (セブンイレブン阿見中央7丁目店)	横断歩道部から店舗敷地に車両が進入し、歩行者が信号待ちの際に危険である。	歩行者だまりにポラードを設置する。	ポラードを設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0106	88	令和元年度	6	0106	阿見小	1	町道第0103号線	三区上・三区下 (中郷・寺子交差点から計算センター前交差点)	歩道のない道路を通行しているが、交通量が非常に多く危険である。	歩道整備等の道路拡幅は困難であるため、バイパス道路となる都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当路線の交通量を減少させる。	令和6年度末に工事完了。開通済み。(都市整備課)		対策済	阿見町	令和6年度
0107	89	令和元年度	7	0106	本郷小	4	町道第1482号線 町道第0110号線 町道第1550号線	本郷 (本郷親水公園付近交差点)	町道第0110号線を歩行する際、町道第1550号線から左折してくる車両と接近し危険である。	<ol style="list-style-type: none"> 巻き込み防止のためのポストコーンを設置する。 歩行者だまりに防護柵等を設置する。 	<ol style="list-style-type: none"> 巻き込み防止のためのポストコーンを設置した。 ポラード及び防護柵を設置した。 		①対策済 ②対策済	阿見町	①令和元年度 ②令和2年度
0108	90	令和元年度	8	0107	本郷小	4	県道土浦稲敷線BP 県道土浦稲敷線 町道第1357号線	上本郷 (上本郷五差路交差点)	交通量が多い交差点のため、本郷小学校から土浦方面への右折が困難であり、無理に交差点内に進入してくるため横断時に危険である。また、歩行者だまりで信号待ちをしている際に、車両が進入する恐れがあり危険である。	注意喚起のための路面表示を設置する。また歩行者だまりにポラード等を設置する。	路面標示(交差点注意)の設置、歩行者だまりに車止めを設置した。		対策済	茨城県	令和2年度
0109	91	令和元年度	9	0109	君原小	5	県道稲敷阿見線 県道竜ヶ崎阿見線	追原 (追原南交差点)	歩行者だまりに雑草が生い茂っており、見通しが悪いため危険である。	局所的に除草回数を増加する。	年1回の除草になるが、見通しが悪いときは除草していく。		対策済	茨城県	令和3年度
0110	92	令和元年度	10	0110	君原小	5	県道美浦栄線 町道第5247号線 町道第5307号線	飯倉 (西山牧場付近交差点)	信号機のない横断歩道を横断しているが、交通量が多くスピードをだす車両もあることから危険である。また、歩行者だまりもない状況である。	<ol style="list-style-type: none"> 停止線を引きなおす。 注意喚起のための路面表示及び歩行者だまりを設置する。 	<ol style="list-style-type: none"> 横断歩道・停止線の引き直しをした。 注意喚起のための路面標示及び歩行者だまりを設置した。 		①対策済 ②対策済	①警察 ②茨城県	令和3年度
0111	93	令和元年度	11	0111	阿見第一小	7	町道3430号線 町道第3049号線 町道第4021号線	廻戸 (まほろば付近交差点)	北西部歩行者だまりがなく、車道との境界が分かりづらく危険である。	北西部の交差点角に巻き込み防止のための外側線及びポストコーンを設置する。	外側線及びポストコーンを設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0112	94	令和元年度	12	0112	阿見第一小	7	国道125号BP 町道第0104号線	中郷東 (東京医大病院東交差点)	北東の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が歩行者だまりに進入してくる危険性がある。	自転車横断帯を消去(①)し、歩行者だまりにポラード等を設置(②)する。	①自転車横断帯を消去した。②車止め(4本)を設置した。		対策済	①警察 ②茨城県	令和2年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0113	95	令和元年度	13	0113	阿見第一小	7	県道稲敷阿見線 町道第3431号線	曙南 (室崎神社付近 交差点)	レイクサイドタウンから横断歩道を横断するための押しボタンを押す際、歩道から車道に出ないと押すことができず危険である。	押しボタンの向きを180度変更することについて検討する。	歩行者だまりのある横断歩道が設置されている側に押しボタンが向くことが基本であって、それを逆に向けることはできない。		対策済	警察	令和2年度
0114	96	令和元年度	14	0101	阿見第一小	7	町道第0202号線 町道第3430号線 町道第3431号線	曙東 (町営曙アパ ト付近交差点)	北東の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が歩行者だまりに進入してくる危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	ポラード及び防護柵を設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0115	97	令和元年度	15	0115	阿見第二小	8	町道第2336号線	上郷 (井関農機から あゆみ保育園方 面)	幅員のせまい道路を通行しているが、路面と側溝に1m前後の高低差があり、車両通過の際に児童が転落する恐れがあり危険である。	道路の拡幅整備を実施する。	道路の拡幅工事を実施した。		対策済	阿見町	令和3年度
0116	98	令和元年度	16	0116	阿見第二小	8	町道第2207号線	上郷 (西郷バス停前 ～乗馬クラブ GkanzAMI付 近)	スクールゾーンを通行しているが、幅員が狭く、進入してくる車両も多いことから危険である。	枝道に対しての規制看板の追加設置を検討する(①)とともに、規制区間の出入り口にバリケードの設置を増加する(②)。また、路肩部にグリーンベルトを設置する(③)。	①規制看板の追加設置を行った。 ②バリケードの設置数を増やした。 ③路肩部にグリーンベルトを設置した。		対策済	①警察 ②③阿見町	①令和4年度 ②令和元年度 ③令和2年度
0117	99	令和元年度	17	0117	阿見第二小	8	県道荒川沖阿見線 町道第2455号線	西郷 (西郷交差点)	通行量が多くスピードを出す車両も多いが、Y字交差点となっており、歩行者だまりに車両が進入する危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	車止めを11本設置(R2年度)。R3年度に防護柵を設置済。		対策済	茨城県	令和3年度
0118	100	令和元年度	18	0118	阿見第二小	8	県道荒川沖阿見線 町道第0101号線 町道第2175号線	西郷 (ファミリー マート茨城阿見 西郷店付近交差 点)	南西の歩行者だまりと車道の境界に縁石がなく、車両が歩行者だまりに進入してくる危険性がある。	通学ルート歩道のある安全な道へ変更する。	通学ルートを歩道のある安全な道へ変更した。		対策済	阿見町	令和元年度
0119	101	令和元年度	19	0119	阿見第二小	8	町道第2455号線 町道第2207号線 町道第2425号線	西郷 (桂不動産阿見 支店付近横断歩 道)	交差点付近の歩道にガードレールが設置されているが、設置区間が短く危険である。	ガードレールを追加設置する。	ガードレールを追加設置した。		対策済	阿見町	令和元年度
0120	102	令和元年度	20	0120	阿見第二小	8	町道第0111号線 町道第0206号線	上郷 (阿見町交番前 交差点)	交通量が多くスピードを出して交差点内を通過する車両もあることから、接触事故等の際に歩行者だまりへ侵入する危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	ポラード及び防護柵を設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0121	103	令和元年度	21	0121	あさひ小	9	町道第0103号線 町道第0110号線	本郷 (森脇整形外科 付近交差点)	交通量が多くスピードを出して交差点内を通過する車両もあることから、接触事故等の際に歩行者だまりへ進入する危険性がある。	歩行者だまりに防護柵等を設置する。	ポラード及び防護柵を設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0122	104	令和元年度	22	0122	あさひ小	9	町道第0103号線 町道第1021号線 町道第1064号線	二区南 (さわやか健康 カイロ付近交差 点)	交通量の多い交差点であるが、歩行者だまりがせまく危険である。また車両が枝道から交差点を通過する際見通しが悪く、接触事故等の恐れがあり危険である。	①歩行者だまりに設置されている消火栓・防火水槽の標識及びうずら出張所の案内看板を撤去する。②交差点内をカラー化する。	①歩行者だまりの拡幅を行った。 ②交差点内をカラー化した。		対策済	阿見町	①令和5年度 ②令和2年度
0123	105	令和元年度	23	0123	あさひ小	9	県道土浦稲敷線 県道土浦竜ヶ崎線 県道荒川沖阿見線	住吉 (阿見住吉交差 点)	交通量が非常に多い複雑な交差点であり、信号待ち及び横断の際に様々な方向から車が進入してくる恐れがあり危険である。	破損したポストコーンの再設置及び、薄れている区画線を引きなおすとともに、すり抜け防止のため横断歩道付近のポストコーンを増設する。	R3年度末に管轄となる土浦土木事務所へ情報提供済。		対策済	茨城県	令和3年度
0124	106	令和元年度	24	0124	阿見中	10	町道第0103号線 町道第2291号線 町道第2303号線 町道第2304号線 町道第2372号線	三区下 (阿見消防署西 側周辺)	幅員の狭い道路を通行しているが、工業団地等への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出ていることから危険である。	都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。	令和6年度末に工事完了。開通済み。(都市整備課)		対策済	阿見町	令和6年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0125	107	令和元年度	25	0125	朝日中	11	町道第2310号線 町道第2317号線	上長 (阿見ゴルフ場練習場周辺)	幅員の狭い道路を通行しているが、工業団地等への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出していることから危険である。	都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。	令和6年度末に工事完了。開通済み。(都市整備課)		対策済	阿見町	令和6年度
0126	108	令和元年度	26	0126	竹来中	12	町道第3070号線 町道第3518号線 町道第3061号線 町道第3069号線 町道第3505号線 町道第3056号線	岡崎 (岡崎2丁目岡崎永和公園付近)	交差点周辺の区画線が全体的に薄れており、視認性が低いため一時停止をしない車や自転車がいて危険である。	薄れている区画線を引きなおす。	区画線を引き直した。		対策済	阿見町	令和2年度
0201	109	令和2年度	1	0201	阿見小	1	町道第2244号線 町道第0206号線	中央西 (さわやかセンター東側用水路)	草が伸びていて、水路が見えにくいので危険である。	毎年1回除草を実施している。	水路の除草を行った。 注意喚起の看板を設置した。		対策済	阿見町	令和3年度
0202	110	令和2年度	2	0202	本郷小	4	町道第0110号線 町道第1545号線 町道第1482号線 町道第1550号線	本郷 (本郷親水公園付近交差点)	アパートの敷地内の生け垣が道路まで伸びているため、歩道が狭くて危険である。	アパートの生け垣を整備を依頼する。また、通学路の変更も検討してもらった。	アパートの管理会社に生垣整備を依頼し、生垣の剪定をしてもらった。		対策済	阿見町	令和2年度
0203	111	令和2年度	3	0203	本郷小	4	町道第0114号線 町道第1174号線 町道第1175号線	下本郷 (荒川本郷1953付近)	横断歩道はあるが、車のスピードが速く減速もしないことから危険である。	①横断歩道の手前のカラー舗装と②注意喚起の看板の設置。	①R4年度カラー舗装実施②R2年度末に注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	①令和4年度 ②令和2年度
0204	112	令和2年度	4	0204 0338	本郷小	4	町道第0114号線 町道第1174号線 町道第1175号線 町道第1550号線 町道第1560号線	一区 (こぶし通り荒川本郷2791付近)	信号機がなく、先の信号の状況により車のスピードも速いため、横断するのに危険である。	①速度抑制の注意喚起の看板設置②押しボタン式の信号の設置。	①注意喚起看板を設置した。 ②一定条件に満たないため、押しボタン式の信号の設置は難しい。		対策済	①阿見町 ②警察	令和2年度
0205	113	令和2年度	5	0205	阿見第一小	7	県道竜ヶ崎阿見線 町道第3011号線 町道第7092号線	岡崎 (岡崎3丁目16番地付近)	スクールゾーンの路面標示がはがれているため危険である。	スクールゾーンの路面標示の整備。	スクールゾーンの路面標示の整備を行った。		対策済	阿見町	令和2年度
0206	114	令和2年度	6	0206	阿見第一小	7	町道第3430号線 町道第3540号線	曙 (曙339番地周辺)	道路標識の一部が欠けているところや向きが違うところがあるので危険である。	道路標識の交換及び向きの修正。	道路標識の交換及び向きの修正を行った。		対策済	阿見町	令和2年度
0207	115	令和2年度	7	0207	阿見第一小	7	町道第4081号線 町道第4062号線	大室 (大室520番地周辺)	グリーンベルトが途中でなくなっているため、危険である。	グリーンベルトの延長。	グリーンベルトの延長工事を行った。		対策済	阿見町	令和3年度
0208	116	令和2年度	8	0208	阿見第二小	8	町道第0206号線 町道第2207号線 町道第2212号線	上郷 (上郷5040-1(旧点滅信号))	交差点内にカラー舗装はしてあるが、スピードを出してくる車が多く、危険である。	スピード抑制の看板や追加のカラー舗装、グリーンベルトの整備。	注意喚起の看板の設置を行った。		対策済	阿見町	令和2年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0209	117	令和2年度	9	0209	あさひ小	9	町道第1037号線・町道第1382号線	二区 (うずら野三丁目27駐車場前歩道)	ラバーポールはあるが、道路と水路敷の高低差があり危険である。	通学路等の路面標示の整備。	注意喚起のための路面表示を設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0210	118	令和2年度	10	0210	あさひ小	9	町道第1373号線・町道第7393号線	二区 (大字荒川本郷とうずら野三丁目との境、陸上自衛隊そば)	スクールゾーンの路面標示やグリーンベルトの対策はしてあるが、スピードを出す車が多く危険である。	グリーンベルト際にラバーポールの設置。	ラバーポールを設置した。		対策済	阿見町	令和2年度
0211	119	令和2年度	11	0211	阿見中	10	町道第0102号線・県道竜ヶ崎阿見線	鈴木 (中央一丁目南交差点付近)	道路の境界にグレーチングはあったが、民地である。	グレーチングが民地のため削除する。	グレーチングが民地のため、学校から生徒へ注意喚起を行ってもらう。		対策済	茨城県	令和2年度
0212	120	令和2年度	12	0212	朝日中	11	町道第1221号線・町道第1185号線・町道第1551号線	朝日中学校北門・荒川本郷1855-1	出口は、学校の門が設置してあるため右方向からの車は見えにくいので危険である。	カーブミラーの設置を検討するとともに、学校の門にある郵便ポスト及び看板の位置を変更してもらうよう要請する。	カーブミラーの設置を行った。		対策済	阿見町	令和2年度
0213	121	令和2年度	13	0213	朝日中	11	町道第1221号線・町道第1551号線	朝日中学校西側道路・荒川本郷1855-1	すでに除草作業が行われていた。	年3回の除草作業を実施しているため削除する。	毎年3回除草作業を実施している。		対策済	阿見町	令和2年度
0214	122	令和2年度	14	0214	朝日中	11	町道第1221号線・町道第1185号線	朝日中学校西側道路・荒川本郷1855-1	スピードを出してくる車があるため、危険である。白線やとまれの表示も消えかかっている。	カーブ有の看板の設置、ラバーポールの設置、白線及びとまれ表示の引き直し。	視線誘導標の設置を行った。区画線の引き直しを実施した。		対策済	阿見町	令和2年度
0215	123	令和2年度	15	0215	竹来中	12	町道第3094号線・町道第3070号線 町道第0202号線・町道第3103号線	松浦建設所～岡崎2丁目に抜ける信号機付近	スクールゾーンにはなっているが、スピードを出してくる車が多く危険である。	路面標示の引き直し。	路面標示の引き直しを行った。 (道路課)		対策済	阿見町	令和4年度
0216	124	令和2年度	16	0216	竹来中	12	町道第3508号線・県道稲敷阿見線	曙 (セブンイレブン交差点)	横断歩道の路面標示が消えかかっているため危険である。	路面標示の引き直し。	路面標示の引き直しを行った。		対策済	警察	令和3年度
0301	125	令和3年度	1	0301 0330	阿見小	1	町道0215号線	フタムラ化学周辺道路	大型倉庫の建設に伴い、大型車両の通行量が増えているため危険である。	当該道路に並行している排水路の整備を計画しており、排水路整備の検討を進める中で、安全対策を検討する。	R6年度歩道設置工事完了。(道路課)	R3地域予算要望箇所 R3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	令和6年度
0302	126	令和3年度	2	0302	阿見小	1	町道7689号線 町道0103号線	三区上交差点	交差点近くに路線バスの停留所に車が突っ込んでくる可能性がある。また信号無視をして右折する車両が多いため危険である。	ラバーポールの設置を検討する。	ラバーポールの設置ではなく、交差点の歩行者だまりに車止めをすることになった。(道路課)	R3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	令和5年度
0303	127	令和3年度	3	0303 0332	阿見小	1	町道2244号線	阿見町阿見4676-6～4665-6	水路沿いの道幅が狭く、車の通行量も多い。水路には蓋がないため危険である。	水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、また、水路を横断する出入口が複数あることから、構造上蓋掛けを行い、その上を通行することは困難であると考えられる。道路幅の中で安全対策を検討する。	水路の蓋掛けは構造上困難であるため、道路路肩を拡幅する工事を予定している。R7年度工事完了予定。(道路課)	R3地域予算要望箇所 R3阿見町議会要望箇所	継続	阿見町	令和7年度以降
0304	128	令和3年度	4	0304 0337	本郷小	4	主要地方道土浦稲敷線 町道1177号線 町道1135号線	下本郷地区県道25号線 荒川本郷981	カーブであってもスピードを出してくる車が多く危険である。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示等を設置した。	R3阿見町議会要望箇所	対策済	茨城県	令和5年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0305	129	令和3年度	5	0305	本郷小	4	町道1186号線 町道1209号線	カラー通り入り口付近 実穀1529-126	路面標示が消えかかっているため、一時停止しない車が多く危険である。	路面標示の引き直しを検討する。	交差点内のカラー化を行った。 (道路課)		対策済	阿見町	令和4年度
0306	130	令和3年度	6	0306 0348	君原小	5	県道稲敷阿見線 町道0112号線 町道4371号線 町道4372号線	阿見町君島蔵福寺下、JRバス塙バス停付近 横断歩道	横断歩道は設置されているが、スピードを出してくる車が多く、待っていても止まってもらえないため危険である。	横断者注意等の路面標示を検討する。	横断者注意等の路面標示を設置した。	R3阿見町議会要望箇所	対策済	茨城県	令和4年度
0307	131	令和3年度	7	0307 0351	君原小	5	主要地方道土浦稲敷線 町道5307号線 町道5314号線	阿見町大形283-79付近の分岐点	横断歩道は設置されているが、スピードを出してくる車が多く、待っていても止まってもらえないため危険である。	①横断歩道と県道の間部分を濃い赤のカラー舗装を検討する。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置を検討する。	①横断歩道と県道の間部分を濃い赤のカラー舗装を行った。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置を行った。	R3阿見町議会要望箇所	対策済	①茨城県 ②阿見町	①令和4年度 ②令和3年度
0308	132	令和3年度	8	0308	君原小	5	町道5247号線 町道5362号線	阿見町飯倉561-2付近 西山牧場社宅前付近	通学路が大雨が降ると東側の畑から土が流れてきて、雨水もかなりたまってしまったため通れないため危険である。	道路表面排水の方向について検討するとともに、道路上に土砂が堆積しているため撤去工事をする。	道路排水の確保のため土砂撤去工事を行った。(道路課)		対策済	阿見町	令和4年度
0309	133	令和3年度	9	0309	君原小	5	町道0208号線 町道4300号線	阿見町石川208-1、911付近	カーブで幅員もなく、側溝には蓋がないため危険である。	側溝の蓋がけ工事を検討していく。	側溝の蓋掛け工事を行った。(道路課)	R3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	令和4年度
0310	134	令和3年度	10	0310 0358	舟島小	6	町道4508号線	阿見町南平台3丁目18-8 ひだまり公園付近	道幅も狭く、枝が道路に出ているため、道路の中央を走行する車が多く危険である。	注意喚起等の看板の設置を検討する。 (都市整備課分案) 公園から道路へ越境した枝の剪定について、今年度実施済みである。追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	注意喚起看板を設置した。 公園から道路へ越境した枝の剪定を実施済みである。今後も追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	R3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	令和3年度
0311	135	令和3年度	11	0311	舟島小	6	町道4488号線	阿見町南平台2丁目10	L字の曲がり角のため、道路の中央を走行する車が多く危険である。	歩行者注意等の注意喚起の看板の設置を検討する。	R3年度末に注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	令和3年度
0312	136	令和3年度	12	0312	舟島小	6	町道4479号線 町道4504号線	阿見町南平台3丁目30付近 島津の杜	横断歩道はあるが、消えかかっている。また車の通行量は多く危険である。	横断歩道の引き直しを検討する。	横断歩道とダイヤモンドの引き直しを実施した。		対策済	警察	令和3年度
0313	137	令和3年度	13	0313 0357	舟島小	6	町道4504号線 町道4227号線	阿見町南平台3丁目33-7 島津の杜	車の通行量は多く、横断する際に横断歩道がないところを渡っているため危険である。	要望であれば住民の総意ということで町内会等で同意書を集めていただき、要望書ということを出していただいたうえで検討という形になる。	対策案を舟島小学校と南平台の各行政区長に議員より説明することで対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所	対策済	警察	令和6年度
0314	138	令和3年度	14	0314	阿見第一小	7	町道0202号線	マミークリーニング周辺 阿見町曙133番地	車の通行量は多く、路面標示が消えかかっているため危険である。	①路面標示(速度)の引き直し ②停止線については、文字を消す等で検討する。	①路面標示(速度)の引き直し完了 ②停止線については文字を消した。		対策済	①警察 ②阿見町	令和3年度
0315	139	令和3年度	15	0315	阿見第一小	7	町道3034号線 町道3031号線 町道3037号線	白鷺公園周辺 阿見町中央5丁目16番地	車の通行量が多く、カーブミラーがないため危険である。	カーブミラーの設置を検討する。	カーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	令和3年度
0316	140	令和3年度	16	0316 0360	阿見第一小	7	町道0104号線 町道3012号線 町道3548号線 町道3556号線	ウエルシア阿見岡崎店周辺 阿見町岡崎3丁目10番地	グリーンベルトは設置してあるが、車の通行量も多く、道幅も狭く危険である。	路面標示等の引き直しを検討する。	区画線の引き直し及び横断歩道前後のカラー化を行った。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	令和5年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0317	141	令和3年度	17	0317	阿見第一小	7	町道3049号線 町道3043号線 町道3597号線	阿見町岡崎2丁目15-31～15-1 岡崎公民館脇十字路～セイコーマート間脇の町道	道幅が狭く、カーブになっているので見通しも悪いため危険である。	道路に並行している水路に蓋がけをすると歩道的になるが、構造上、水路の左右の高さが20cmくらい違いがあり、簡単に蓋がけができない状況になっている。蓋がけをするには排水構造物の布設替えが必要となることから、別な対応策を検討する必要がある。	対策は困難	R3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	令和3年度
0318	142	令和3年度	18	0318	あさひ小	9	町道0103号線 町道0110号線	阿見町荒川本郷2337-8 森脇整形外科前	信号が逆光で見えずらく赤信号で車が侵入してくるため危険である。	西日の対策レンズに変更されているため、LEDに変更しても状況が変わらないので、変更は現時点ではできない。	西日対策レンズに変更しているの で、現時点では対応できません		対策済	警察	令和3年度
0319	143	令和3年度	19	0319	あさひ小	9	町道1052号線 町道1021号線	阿見町うすら野二丁目26-2 1 ぎんでん前	信号が逆光で見えずらく赤信号で車が侵入してくるため危険である。	通学路注意等の注意喚起等の看板の設置を検討する。	注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	令和3年度
0320	144	令和3年度	20	0320	あさひ小	9	主要地方道土浦 稲敷線 町道0103号線	阿見町うすら野一丁目19-5 工コス交差点	工事の影響もあり、横断歩道がほとんど見えなく、車の通行量も多いためわたる際に危険である。	横断歩道の引き直しを検討する。	横断歩道の引き直しを実施した。		対策済	警察	令和3年度
0321	145	令和3年度	21	0321	あさひ小	9	町道1068号線 町道1403号線 町道1065号線	阿見町うすら野四丁目20-4 バstral宮岡第一南側道路	車の通行量が多く、横断歩道のないところを渡っているため危険である。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示は十分に設置されていたため、ポストコーン2本を設置した。(道路課)	R3地域予算要望箇所	対策済	阿見町	令和4年度
0322	146	令和3年度	22	0322 0333	阿見中	10	町道0103号線 町道2525号線 町道2270号線	町道0103号線(本田苗木園付近)	車の通行量が多く、横断歩道がない。またスピードを出している車が多く危険である。	①歩行者だまりの整備、カラー舗装 ②横断歩道の設置を検討する。	①歩行者だまりの整備、車道のカラー舗装を完了した。(道路課) ②横断歩道の設置を完了した。(警察)	R3阿見町議会要望箇所	対策済	①阿見町 ②警察	令和5年度
0323	147	令和3年度	23	0323	阿見中	10	町道0206号線	阿見地区交番交差点付近	道幅が狭く、車の通行量も多いため、自転車で走行するには危険である。	路面標示等の設置を検討する。注意喚起等の看板の設置を検討する。学校より通行箇所の変更を指導してもらう。	路面標示の設置を行った。(道路課)		対策済	阿見町	令和4年度
0324	148	令和3年度	24	0324	阿見中	10	町道3162号線 町道3163号線 町道3164号線	五本松児童公園付近	路面標示もなく、坂や交差点が多く見えにくい危険である。	①交差点注意等の注意喚起等の看板の設置を検討する。 ②路面標示等の設置を検討する。	①注意喚起看板を設置した。 ②交差点のカラー化を行った。		対策済	阿見町	①令和3年度 ②令和4年度
0325	149	令和3年度	25	0325	朝日中	11	町道1482号線・ 町道0110号線 町道1550号線・ 町道0114号線	荒川本郷1385 親水公園信号・ きらり保育園信号	感应式信号のため信号待ちの時間が長く、青になっている時間が短く急いで渡ろうとするので危険である。	車の流れ等現場を確認し、必要性があれば数秒程度変更を検討する。	学校へ向かう方向の青信号の時間を朝のみ5秒延ばした。		対策済	警察	令和3年度
0326	150	令和3年度	26	0326 0336	朝日中	11	町道1482号線 町道1550号線 町道0110号線	荒川本郷1385 親水公園交差点	ポールが自転車横断帯のところにある。路面標示も消えかかっており、歩道に草も伸びているため危険である。	路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討する。不必要なラバーポールの撤去も検討する。	路面標示の引き直し、草刈りを実施。	R3阿見町議会要望箇所	対策済	阿見町	令和3年度
0327	151	令和3年度	27	0327	竹来中	12	町道0203号線	掛馬の日限地藏尊から満徳寺にかけての坂道	カーブで見えずらく、急な坂のためスピードが出てしまうため危険である。	①路面標示等の設置を検討する。 ②スピード落とせ等の注意喚起等の看板の設置を検討する。	①路面標示を設置した。 ②注意喚起看板を設置した。		対策済	阿見町	①令和4年度 ②令和3年度
0328	152	令和3年度	28	0328	竹来中	12	県道稲敷阿見線	県道231号線	歩道に草が伸びてきており、通れないので危険である。	除草と合わせて土砂の撤去を検討する。	除草は年1回の対応を継続予定。土砂撤去については、順次対応を予定。		対策済	茨城県	令和5年度
0329	153	令和3年度	29	0329	竹来中	12	町道4166号線	南平台3丁目から舟島小学校に向かう坂道	道幅が狭く、車の通行量も多い。側溝に蓋がなく危険である。	側溝の蓋がけを検討する。	側溝の蓋掛け工事を行った。(道路課)		対策済	阿見町	令和4年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0330	154	令和3年度	30	0330 0301	阿見小	1	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	若栗～中央8丁目交差点（若栗：県道から丸井産業㈱の南側・若栗北方面）	道路幅員5.7m、水路の柵の外側の路側帯がないところを通学路としているため危険である。企業が進出し、今後さらに一日10トントラック50台の通過車両の増加が予想される。中央8丁目交差点には歩行者だまりがなく、企業入口（正面）手前で待つため、若栗北方面から県道に出るまでも児童は詰まってしまう危険がある。	当該道路に並行している排水路の整備を計画しており、排水路整備の検討を進める中で、安全対策を検討する。歩道拡幅工事を行う。（都市整備課）	R6水路工事完了。 R6年度歩道設置工事完了。（道路課）	R3阿見町議会要望箇所 No.1	対策済	阿見町	令和6年度
0331	155	令和3年度	31	0331	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	中央1丁目南交差点付近	交差点での黄色から赤に変わるあたりの信号無視も見られた。中学生は自転車に登校するので、車との接触も考えられる。	過年度にも危険箇所となっており、引き続き学校より生徒へ注意喚起を行ってもらう。	引き続き学校より生徒へ注意喚起してもらうことで対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所 No.2	対策済	阿見町	令和6年度
0332	156	令和3年度	32	0332 0303	阿見小	1	町道2244号線	鈴木区のヨコタ牛乳前の通学路	中学生は自転車で登校するので、車との接触も考えられる。	水路の蓋掛けについては、水路幅員が広く、また、水路を横断する出入口が複数あることから、構造上蓋掛けを行い、その上を通行することは困難であると考えられる。道路幅の中で安全対策を検討する。	水路の蓋掛けは構造上困難であるため、道路路肩を拡幅する工事を予定している。R7年度完了予定。（道路課）	R3阿見町議会要望箇所 No.3	継続	阿見町	令和7年度以降
0333	157	令和3年度	33	0333 0322	阿見小	1	町道0103号線	本田苗木園付近	町道0103号線は、荒川本郷地区の整備や阿見東部工業団地、阿見吉原地区の開発により交通量が極端に増加しています。通勤時間帯は、以前には見られなかった交通渋滞も起きています。私たちの地区は町道0103号線を挟むように形成されており、生活は道の往来をなくしては成り立ちません。また、高齢者も増えており、今日のような交通量では安心して地域のコミュニティを持続して行く事は困難であります。児童生徒の通学や近隣住民の生活において、道路を安全に横断するための横断歩道までは遠く、迂回する事は非常に困難な状況です。	①歩行者だまりの整備、カラー舗装及び ②横断歩道の設置を検討する。	①歩行者だまりの整備、カラー塗装を完了した。 ②横断歩道設置完了。	R3阿見町議会要望箇所 No.4	対策済	①阿見町 ②警察	令和5年度
0334	158	令和3年度	34	0334	阿見小	1	町道3165号線	五本松公園からファミリーマート	五本松交差点は変則交差点である。阿見小学校方面から道路幅員6.6メートルあり、五本松交差点を直進して、五本松児童公園までの道路幅員5.3メートルと極端に狭くなる。さらに朝日が目に入る逆光現象による目のくらみで交通事故の危険性がある。	グリーンベルト等の設置を検討する。植栽の剪定を実施する。	グリーンベルト等の設置を完了した。	R3阿見町議会要望箇所 No.31	対策済	阿見町	令和4年度
0335	159	令和3年度	35	0335 3002	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	若栗西方の県道の歩道	中央8丁目の交差点から中央公民館方面に向かう所の歩道が切れている。永林堂歯科（今はデイサービス）から先は歩道あり。歩道のない部分は樹木が道路にはみ出ている。道路の反対側は歩道があります。	道路の拡幅等、安全対策を検討する。	歩道を設置した。	R3地域予算要望箇所 R3阿見町議会要望箇所 No.32	対策済	茨城県	令和4年度
0336	160	令和3年度	36	0336 0326	本郷小	4	町道0110号線	荒川本郷1385、親水公園付近	車道との幅が狭い。運転に慣れての方が通行する為、スピードがややでている。	路面標示の引き直し、草刈りの実施を検討する。不必要なラバーボールの撤去も検討する。	路面標示の引き直し、草刈りを実施。	R3阿見町議会要望箇所 No.5	対策済	阿見町	令和3年度
0337	161	令和3年度	37	0337 0304	本郷小	4	県道土浦稲敷線	荒川本郷981、県道25号線	カーブが急な為、見通しが悪く危険。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示等の設置を完了した。	R3阿見町議会要望箇所 No.6	対策済	茨城県	令和5年度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0338	162	令和3年度	38	0338 0204	本郷小	4	町道1550号線	荒川本郷279 1付近 コブシ通り	下校時、街灯がなく危険な為、狭い道を遠回りして帰宅している。新しい安全な通学路を活かしきれていない。	①防犯灯については、行政区からの申請が必要になります。 ②直近交差点から190mしかないため押しボタン式の信号機の設置は難しい。	看板付き防犯カメラを設置した。 (生活環境課) 看板付き防犯カメラを設置したことにより、対策済とする。	R3阿見町議会要望 箇所 No.7	対策済	①阿見町 ②警察	令和6年度
0339	163	令和3年度	39	0339	本郷小	4	町道6001号線	実穀1283、 美都住建付近	道幅が狭く、車同士がすれ違くと大変危険。抜け道の為、交通量が多い。	①今年度中には30kmの速度規制ができる予定。 ②30km規制の後にハンプ設置の予定。	①速度規制(30km)を実施した。 ②減速ハンプを設置した。	R3阿見町議会要望 箇所 No.8	①対策済 ②対策済	①警察 ②阿見町	①令和3年度 ②令和3年度
0340	164	令和3年度	40	0340	本郷小	4	町道2339号線 町道2341号線	上長公会堂前	狭い道だがスピードを出して走行する車が多い。	①交通規制をかける場合には、住民とよく話し合いをして、同意書等を添えて要望書を提出すれば必ずできるわけではないが、検討していく。その点を住民へ指示していただきたい。 ②30kmの規制がされれば、ハンプの設定を検討していく。	対策案をPTA等に議員より説明することで、対策済とする。	R3阿見町議会要望 箇所 No.33	対策済	①警察 ②阿見町	令和6年度
0341	165	令和3年度	41	0341	本郷小	4	県道土浦竜ヶ崎線	野口製作所～ ファミリーマート(実穀交差点)間	スピードを出して走行する車が多く、地先ブロックがなく危険。	①スピード落とせ等の路面標示は検討する。②縁石は狭くて厳しい。どこに設置したほうが良いのか確認が必要である。	①路面標示についてR4年度対応完了。 ②路面標示の設置により、対策済みとする。	R3阿見町議会要望 箇所 No.34	対策済	茨城県	令和4年度
0342	166	令和3年度	42	0342	本郷小	4	町道7692号線	中島農園～本郷小間	スクールバスや送迎車が路上駐車(待機)してしまっている。	歩道が整備されており、30kmの速度規制は難しい。縁石等もなく、歩道と車道の区別ができないというような場所であれば検討は出来るが道路形状からすると難しい。30km規制は、地域の同意が必要になる。	対策案をPTA等に議員より説明することで、対策済とする。	R3阿見町議会要望 箇所 No.35	対策済	警察	令和6年度
0343	167	令和3年度	43	0343	君原小	5	町道5177号線 町道5141号線	町道 大形地区～ 君原小学校	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	路側線の設置及び路面標示を設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望 箇所 No.9	対策済	阿見町	令和4年度
0344	168	令和3年度	44	0344	君原小	5	町道0213号線	町道 追原～ 君原小学校	スクールゾーン標識が古くかすれている。横断歩道やダイヤモンドがかすれている。	①スクールゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。 ②ダイヤモンドの引き直しを検討する。	①スクールゾーンの標識を更新した。(道路課) ②ダイヤモンドの引き直しを実施した。(警察)	R3阿見町議会要望 箇所 No.10	対策済	①阿見町 ②警察	令和5年度
0345	169	令和3年度	45	0345	君原小	5	町道5129号線	町道 君島地区～ 君原小学校	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	路側線の設置及び路面標示を設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望 箇所 No.11	対策済	阿見町	令和4年度
0346	170	令和3年度	46	0346	君原小	5	町道0112号線	町道 飯倉地区～ 君原小学校	外側線が引かれていない。横断歩道やダイヤモンドがかすれている。ポール等安全対策が講じられていない。	①スクールゾーン標識の更新は設置の状況を確認する。 ②横断歩道とダイヤモンドの引き直しを検討する。	①対策不要と判断 ②引き直し完了	R3阿見町議会要望 箇所 No.12	対策済	①阿見町 ②警察	令和3年度
0347	171	令和3年度	47	0347	君原小	5	町道5118号線 町道5186号線 町道5177号線	町道 君島中根地区～ 君原小学校	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	区画線及び路面標示を設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望 箇所 No.13	対策済	阿見町	令和4年度
0348	172	令和3年度	48	0348 0306	君原小	5	町道0208号線	阿見町石川入口 バス停前	外側線が引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示等の設置を検討する。	区画線及び路面標示を設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望 箇所 No.14	対策済	阿見町	令和4年度
0349	173	令和3年度	49	0349	君原小	5	町道0112号線	町道 飯倉二区～ 君原小学校	外側線が急に狭く引かれている。横断歩道やダイヤモンドがかすれている。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示の引き直しを検討する。	通学路ではないため対策不要と判断。(道路課)	R3阿見町議会要望 箇所 No.15	対策済	阿見町	令和4年度

【交通安全】阿見町通学路交通安全プログラム対策箇所一覧

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0350	174	令和3年度	50	0350	君原小	5	町道5107号線 町道0112号線 町道5115号線	町道 塙バス停前～君原小学校	外側線が途中から引かれていない。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示の引き直しを検討する。	区画線の引き直し及び路面標示を設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.16	対策済	阿見町	令和4年度
0351	175	令和3年度	51	0351 0307	君原小	5	県道土浦稲敷線	阿見町飯倉二区 そば処付近カーブ	町道飯倉土屋線経由から国道125号線へのショートカットの車両も多い。	①横断歩道と県道との部分を濃い赤のカラー舗装を検討する。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置を検討する。	①横断歩道と県道との部分を濃い赤のカラー舗装を実施した。 ②町道側に歩行者注意等の看板の設置した。	R3阿見町議会要望箇所 No.36	対策済	①茨城県 ②阿見町	①令和4年度 ②令和3年度
0352	176	令和3年度	52	0352	君原小	5	町道0112号線	阿見町飯倉 星の里公園先カーブ	歩道が狭い。ポール等安全対策が講じられていない。	路面標示の引き直しを検討する。	グリーンベルトの設置及び路側線の引き直し等を実施した。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.37	対策済	阿見町	令和4年度
0353	177	令和3年度	53	0353	君原小	5	県道稲敷阿見線	阿見町石川バス停～塙バス停前	歩道に水溜りになる箇所が2箇所あるため、児童は車道側に寄って水溜りを避けて通学している。	再舗装は検討する。土砂の撤去を検討する。側溝がないので、流末の調査を検討する。柵は交換する。	土砂についてはR4年度対応済。防護柵は交換済。流末調査については未実施。	R3阿見町議会要望箇所 No.38	対策済	茨城県	令和4年度
0354	178	令和3年度	54	0354	舟島小	6	県道稲敷阿見線	竹来神社前～掛馬台バス停まで	道路が狭いのに普通乗用車以外にも大型トラック、大型バスも頻繁に通過する。	①グリーンベルトの設置を検討する。 ②歩道の設置も確認していく。	①路肩が狭小のため設置不可。代替案として注意看板を設置予定。(施工待ち)進行中。 ②民家に近く難しい。注意看板の設置で対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所 No.17	①継続 ②対策済	茨城県	令和7年度以降
0355	179	令和3年度	55	0355	舟島小	6	国道125号バイパス	125号バイパス	4車線化に伴い通過する車のスピードがあがった。もし、事故が起きた場合、歩道縁石だけでは歩道に車が突っ込む可能性があり不安。	整備直後でもあり、整備の中でも設計を入れて直線ということもあり、縁石だけで問題ないと供用しているため、他の箇所にも影響するため、現段階ではガードレールの設置は難しい。	直線区間で視認性も十分あるため、ガードレールの設置は不要と考えられる。	R3阿見町議会要望箇所 No.39	対策済	茨城県	令和3年度
0356	180	令和3年度	56	0356	舟島小	6	町道4476号線	南平台1丁目バス停	一時停止線、横断歩道があるがどの車も停止しない。大型バスも定期的に通る、乗用車もスピードが出ているので接触すれば大事故に繋がる。	路面標示等の引き直しや横断歩道が目立つように横断歩道付近のカラー化を検討する。	ポストコーンの設置、横断歩道付近のカラー化を実施した。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.40	対策済	阿見町	令和4年度
0357	181	令和3年度	57	0357 0313	舟島小	6	町道4227号線 町道4504号線	南平台3丁目忠霊塔付近	学校至近の各各地区の登校班が合流してくる場所となっているが、道路標識・道路標示などが何もない。	要望であれば住民の総意として行政区等で同意書を集めていただき、要望書を出していただければ検討する。	対策案を舟島小学校と南平台の各行政区長に議員より説明することで対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所 No.41	対策済	警察	令和6年度
0358	182	令和3年度	58	0358 0310	舟島小	6	町道4508号線 町道4514号線	南平台3丁目ひだまり公園付近	道幅が狭く、標識等もない。S字カーブになっていて見通しが悪い。朝夕の登下校時は出勤時間と重なる為、スピードを出している車と接触しそうな子どもが多発。	注意喚起等の看板の設置を検討する。(都市整備課分案) 公園から道路へ越境した枝の剪定について、今年度の実施済みである。追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	注意喚起看板を設置した。公園から道路へ越境した枝の剪定について、実施した。今後も追加の剪定が必要な場合は適宜対応する。	R3阿見町議会要望箇所 No.42	対策済	阿見町	令和3年度
0359	183	令和3年度	59	0359	阿見第一小	7	町道0104号線 町道3597号線 町道3049号線	第一小学校校門から岡崎2丁目のセイコーマートまで	道路脇に垣根が散在し、約1m程せり出した場所は道路が狭小化し、通学帯(グリーン)に接近して危険を感じる。	垣根の剪定を所有者と協議する。(道路課)	協議準備中。	R3阿見町議会要望箇所 No.18	継続	阿見町	令和7年度以降
0360	184	令和3年度	60	0360 0316	阿見第一小	7	町道0104号線	第一小学校前のウエルシア交差点～R125バイパス交差点まで	ほぼ、制限速度が守られていないため、登下校中の児童に危険を感じる。	路面標示等の引き直しを検討する。	区画線の引き直し及び横断歩道前後のカラー化を行った。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.19	対策済	阿見町	令和4年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0361	185	令和3年度	61	0361	阿見第一小	7	県道荒川沖阿見線	ローソン前変則十字路	信号機がないために、子どもたちの横断が非常に危険。	数年前から町から信号設置要望があがっている。町側や住民からすると押しボタンではなく、車灯器、車が両方向通れるように信号機が欲しいという要望だと思います。ローソン側は車が交差できない、滞留できないので難しい。押しボタン式であれば検討の余地はあるので、町、町民、議会がどういった要望が望ましいのか統一見解を出していただければと思います。	R5年4月「押しボタン式信号機設置」を本部へ新設上申済。 R6年3月運用開始。	R3阿見町議会要望箇所 No.43	対策済	警察	令和6年度
0362	186	令和3年度	62	0362	阿見第一小	7	県道荒川沖阿見線	霞台交差点	水たまり。雨の日は車道が傷み波うっている。車が通ると、水しぶきが子供たちにかかり危険。歩行者溜りがポールのみで危険。	①舗装を検討していく。 ②車止めは、埋設物を確認し、検討していく。	①実施なし ②車止め設置完了	R3阿見町議会要望箇所 No.44	対策済	茨城県	令和5年度
0363	187	令和3年度	63	0363	阿見第一小	7	国道125号バイパス	125号線医大付近	わだち。(水たまり)、車道のくぼみの部分を車が走るとハンドル操作を誤り歩道に突っ込む危険がある。	再舗装を検討する。	対応時期未定。(要望継続)	R3阿見町議会要望箇所 No.45	継続	茨城県	令和7年度以降
0364	188	令和3年度	64	0364	阿見第一小	7	町道3010号線 町道3011号線	阿見第一小学校へ抜ける道	車の通りが多く、歩道が狭い。	路面標示等の設置を検討する。	路面標示を設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.46	対策済	阿見町	令和4年度
0365	189	令和3年度	65	0365	阿見第一小	7	町道3101号線 町道3114号線	竹来中学校付近	約幅1.5mの細い農道。街灯がなく危険。(主に自転車が通行)	防犯灯の設置を検討する。(行政区からの申請が必要になる。)	民地と道路の境界が不明、道幅が狭く防犯灯の建柱を行うともっと狭くなってしまいうため実施困難。	R3阿見町議会要望箇所 No.47	対策済	阿見町	令和3年度
0366	190	令和3年度	66	0366	阿見第二小	8	町道0206号線	阿見町阿見5040付近の交差点	以前は点滅信号が設置されていたが、撤去された。道路を走行する車のスピードが速いため、横断歩道を渡るのも危険である。	現時点で信号機の設置条件の交通量が足りない、用地の確保も難しいため、信号機の設置は困難である。	対応が難しいため、児童への注意喚起をしていただくことで、対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所 No.20	対策済	警察	令和3年度
0367	191	令和3年度	67	0367	阿見第二小	8	町道2207号線	阿見第二小学校付近のスクールゾーン	①7:30から規制されているが、かなりのスピードで走行する車が多い。特に上郷から阿見台に向かうT字路を横断する際、横断歩道がないため危険である。 ②大雨が降ると冠水してしまう交差点がある。	①横断歩道は、左右に歩行者だまりの確保が必須であり、道路幅も狭く、歩行者だまりの用地がないので、条件がそろわないため横断歩道の設置は困難である。 ②原因を調査する。	①対応が難しいため、児童への注意喚起をしていただくことで、対策済とする。 ②R3年12月工事を完了し、その後冠水は起きていない。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.21	対策済	警察	令和3年度
0368	192	令和3年度	68	0368	阿見第二小	8	町道0110号線 県道土浦竜ヶ崎線	阿見一区南交差点の東西南北	幅員が狭隘、見通しの悪さ、急角度のカーブ等、危険な道路である上に、上蓋のない側溝があり、きわめて危険な箇所である。これまでも事故が多発しており、いつ歩行者や自転車を巻き込む人身事故が起きてもおかしくない道路である。茨城県は、長年に渡って危険を承知しながら改善には全く手を付けず放置している。町も、改善の取り組みを行っていない。	①拡幅及び歩道の整備については、延長的に長いということと家が張り付いているので、厳しいと思います。今年度交差点に入るスピードの抑制でイメージハンプの設置と交差点注意の引き直しを実施しました。②町道部分も拡幅については、両サイドに民家があり難しいので、外側線の引き直しや新しい路面標示を設置して安全対策を図る。	①イメージハンプと交差点注意の引き直しを実施した。 ②外側線の引き直しと路面標示を設置した。	R3阿見町議会要望箇所 No.22	①対策済 ②対策済	①茨城県 ②阿見町	令和4年度
0369	193	令和3年度	69	0369	阿見第二小	8	町道2455号線	阿見郵便局	車、自転車の通行を注意する物が少ない。	路面標示等の設置を検討する。	横断部のカラー化を行った。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.48	対策済	阿見町	令和4年度
0370	194	令和3年度	70	0370	阿見第二小	8	町道0206号線	阿見第二小付近	安全対策、歩行者等多い。	路面標示等の設置を検討する。	歩道の拡幅工事を行った。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.49	対策済	阿見町	令和4年度
0371	195	令和3年度	71	0371	阿見第二小	8	町道2248号線	井関農機付近(中学生通学)	見通しが悪い。	カーブミラーの設置を検討する。	カーブミラーを設置した。	R3阿見町議会要望箇所 No.50	対策済	阿見町	令和3年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0372	196	令和3年度	72	0372	阿見第二小	8	町道0206号線	上郷 阿見交番付近 (中学生通学)	自転車、歩行者の安全対策。	東西どちらにも約100m~120mの範囲内に横断歩道がある、片方は阿見交番の信号機のある横断歩道なので、そちらを利用していただくことを検討していただきたい。	対応が難しいため、児童への注意喚起をしていただくことで、対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所 No.51	対策済	警察	令和3年度
0373	197	令和3年度	73	0373	あさひ小	9	町道1052号線	陸上自衛隊朝日分屯地北側道路	幅員が狭隘、見通しの悪さ、カーブ等、きわめて危険な道路である。これまでも事故が起きている。住吉交差点に向けて走る車及び住吉交差点からの抜け道にもなっている。近隣には多くの住宅があり、通勤の車も多い。自衛隊の基地があり、容易に道路改修が困難な道路だが、せめて歩道を設けるなどの安全対策が必要である。	路面標示等の設置を検討する。	グリーンベルトを設置した。(道路課)	R3阿見町議会要望箇所 No.23	対策済	阿見町	令和4年度
0374	198	令和3年度	74	0374	あさひ小	9	町道1064号線 町道1068号線 町道1405号線	うずら野4丁目	通勤時の抜け道になる。車がすれ違つて子供たちの歩行スペースがなくなる。	交通規制になりますので、一方通行、歩行者用道路となれば、住民の方で相談していただいて、同意書あるうえの要望書を出して検討していただければと思います。地域の同意が必要になる。	対策案をPTA等に事務局より説明することで、対策済とする。	R3阿見町議会要望箇所 No.24	対策済	警察	令和6年度
0401	199	令和4年度	1	0401	阿見小	1	主要地方道竜ヶ崎阿見線 町道0105号線	若栗西方・宿阿見中央公民館前の交差点付近	若栗宿方面から中央公民館前に出る際に、道路右側を歩行するとウエルシア方面(道路右側)から左折して入ってくる車が見えにくく危険である。朝7:30~9:00頃と夕方17:00~は車がスピードを出して走行しているのでとても危険である。また、若栗宿の道路はどこも歩道がないので全体的に危険である。	外側線を引く、ポールを立てるなどの対策を検討する。	ポール設置完了。		対策済	茨城県	令和6年度
0402	200	令和4年度	2	0402	舟島小	6	町道第4168号線 町道第4445号線	舟島小正門からまっすくの十字路 島津1535	横断	任意停止線の引き直しを検討する。	任意停止線の引き直しを行った。(道路課)		対策済	阿見町	令和4年度
0403	201	令和4年度	3	0412	舟島小	6	町道4476号線	北バス停近くの横断歩道 南平台1~2丁目の間	横断	地域からの要望で町内全体の横断歩道や停止線の引き直しを警察へ依頼済み。	横断歩道と停止線の引き直しを完了した。		対策済	警察	令和4年度
0404	202	令和4年度	4	0404	舟島小	6	町道4478号線	島津の杜近くの横断歩道 南平台1丁目	横断	警察より連絡。インターロッキングという種類のため塗りなおすと景観を損なうとのこと。今回は見送り。(再敷設する場合は道路管理者が行う)	警察での対応不可。		対策済	警察	令和4年度
0405	203	令和4年度	5	0405	阿見第一小	7	国道125号線バイパス	ヒーリングハウス愛中央5丁目19-20	側溝の蓋の老朽化が進み、ぐらつきや、蓋の幅が広いところがあり危険である。	ぐらつき、隙間が空いている状態を確認した。調査を進め、対策を検討する。	側溝のぐらつきを解消した。		対策済	茨城県	令和4年度
0406	204	令和4年度	6	0406	阿見第二小	8	町道2207号線	西郷バス停前(鶏優酒場)~上郷5040-1(旧点滅信号)阿見4845-2	グリーンベルト内を歩く際に、道路脇の生垣の樹木が道路まで出ており、児童は車道を歩くことになり危険である。場所によっては歩道が50cmもない。	地目が山林であったため農業振興課に依頼し所有者と交渉を行った。	生垣の剪定をした。(農業振興課)		対策済	阿見町	令和4年度
0407	205	令和4年度	7	0407	阿見第二小	8	町道2207号線 町道2212号線	小倉重機前から西側へ向かう道路 阿見5043番地	道幅が狭く、側溝に蓋がされていない箇所が多い。側溝に蓋をして、グリーンベルトを施してほしい。	側溝と路面に高低差があり蓋をかけるのは難しい。側溝を新しくすると田の作業に支障が出てしまう。水利組合、上郷地区育成会、行政区と話し合いながら代替え案を検討していく。	側溝に蓋掛けしてグリーンベルトを設置する。R6年度完了。(道路課)	上郷地区育成会からの要望	対策済	阿見町	令和6年度
0408	206	令和4年度	8	0408	竹来中	12	町道0203号線	掛馬の日限地蔵尊から満徳寺にかけての坂道	見通しが悪い上、生徒が坂道をスピードを出して走行しているため、毎年けが人が出ていて危険である。	自転車用の注意喚起のための看板を設置する。	自転車用の注意喚起のための看板を設置した。		対策済	阿見町	令和4年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0409	207	令和4年度	9	0409	竹来中	12	国道125号バイパス	阿見美浦バイパス125号の歩道竹来622-8付近から南平台入口交差点まで	雑草がのびて歩道に出てきてしまい、自転車に乗車していると雑草に当たってしまう。対向車（人）がくると、通行が難しい。	限られた予算の中で除草作業を行うべき場所が急増している状態。予算の確保に努め対応していきたい。	除草作業を実施した。		対策済	茨城県	令和4年度
0410	208	令和4年度	10	0410	竹来中	12	町道3518号線・町道3070号線 町道3069号線・町道3061号線	岡崎の団地内岡崎2丁目20-10付近	住宅街かつ坂道が多く、見通しが悪い上、生徒が坂道をスピードを出して走行しているため、危険である。	注意喚起の看板設置を検討する。	看板を設置した。		対策済	阿見町	令和4年度
0411	209	令和4年度	11	0411	阿見第二小	8	町道2438号線・町道2439号線 町道2476号線・町道2108号線 町道2125号線	西郷3丁目ゆりの木公園～阿見4347-1付近	ゆりの木公園で集合し阿見4347-1「コインランドリー」まで歩く登校班の通学路で、家用車の往来が激しく登下校時の危険がある。狭い道ではあるがグリーンベルトの表示をお願いしたい。	全線にグリーンベルトの設置を検討する。（道路課）	R5年8月完了。		対策済	阿見町	令和5年度
0412	210	令和4年度	12	0412	阿見中	10	主要地方道竜ヶ崎阿見線 町道3070号線	吉田石油十字路付近	歩道と車道の境目がせまい。交通量が多い。	時間差登校、通学路の変更、安全教育の徹底などソフト面での対策が有効。	対策案を学校へ伝えることで対策済とする。		対策済	阿見町	令和4年度
0413	211	令和4年度	13	0103	阿見小	1	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	中央八交差点付近	複数の車道が交差し、近隣企業からも車両が出入りするため危険。	横断歩道の経路変更を提案したいが横断歩道の歩行者だまりが狭い問題がある。町の中で再度検討する。	ポール設置完了。これ以上のハード面での対策は困難。	町長要望	対策済	茨城県 警察 阿見町	令和5年度
0501	212	令和5年度	1	2802 0331 0501 0526	阿見小	1	県道竜ヶ崎阿見線	中央1丁目南交差点付近	通行児童 53人（鈴木） 吉田石油前の交差点：朝の車の通行量が多く、児童が信号待ちをするときに待機できる場所がないために危険である。	吉田石油側歩行者だまりにラバーポールを立てる。（県）	ラバーポールを立てた。（県）		対策済	茨城県	令和5年度
0502	213	令和5年度	2	0102 0502	阿見小	1	町道0104号線 町道0202号線	阿見小学校東門付近五叉路	通行児童 71人（中央東）、32人（富士団地） 小学校から北東の信号のある五叉路：西側の道路の歩行者だまりがなく、道路で信号待ちをしている状況。狭い道幅の割には比較的交通量が多く、自動車や自転車との接触が容易に予想でき大変危険である。	①該当箇所がスクールゾーンであることを広く知らしめるための看板を設置する。（生活環境課） ②スクールゾーンの区間変更と標識追加を本部へ上申済み。（警察）	①【時間規制看板（7：30～8：15）あり。馬（スクールゾーン）貸与あり。R6防犯カメラ設置済】 ②区間変更と標識追加についてR6年5月完了。		①対策済 ②対策済	①阿見町 ②警察	①令和6年度 ②令和6年度
0503	214	令和5年度	3	0413 0503	阿見小	1	町道0215号線 県道竜ヶ崎阿見線	中央八丁目T字路	通行児童 48人（若栗西方） 横断のための信号待ちの歩行者だまりが狭いうえに、西側にある企業に出入りする大型車の数が今年度になって増え、北側、南側どちらの横断歩道から渡しても危ない場面があると若栗宿、若栗西方の地区の方から連絡があった。	企業に出庫時間の配慮を依頼する。（生活環境課）	R5企業と相談済。		対策済	阿見町	令和5年度
0504	215	令和5年度	4	0504	本郷小	4	町道01110号線 町道1545号線	本郷3-16～17付近	通行児童 84人（上本郷） 空地に雑草が生え、車の確認が十分にできない状況。 T字路に横断歩道がなく、危険。自転車の飛び出しもある。	押しボタン式信号機の新設上申を検討する（R5）	R7年3月設置完了。		対策済	警察	令和6年度
0505	216	令和5年度	5	0505 0528	本郷小	4	町道0114号線 町道1550号線	荒川本郷1900付近 コブシ通り	通行児童 105人（一区） 造成工事にかかわる車両の出入り。信号が設置されていない場所の横断。	①雑草の伐採をする。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置する。（生活環境課）	①年2回2m幅での草刈りを実施する。（都市計画課） ②R5中に看板付き防犯カメラを設置した。（生活環境課）		対策済	阿見町	令和5年度
0506	217	令和5年度	6	0506	本郷小	4	町道1254号線 町道1259号線	実穀農村集落センター付近	通行児童 10人（実穀） 細い住宅街の道を自動車が通り、危険。スピードがでている車もある。	水道工事完了後施工予定。路面標示、狭窄の設置。（道路課）	令和5年9月 対策工事完了（道路課）		対策済	阿見町	令和5年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0507	218	令和5年度	7	0306 0348 0507	君原小	5	町道0208号線	阿見町君島 蔵福寺下、JRバス 塙バス停付近 横断歩道	通行児童 8人(石川) 君島地区、追原地区より県道を当該 場所に向かうと横断歩道があるが、 歩行者が待っていてもなかなか止 まってもらえない。横断歩道表記は あるものの押しボタン信号やさらに 明確な表記をするなどさらなる注意 喚起対策をお願いしたい。また、横 断歩道が消えかかっている。(保護者 からの要望)	速度制限40の表示の塗りなおしをす る。(警察)	塗りなおしを完了した。		対策済	警察	令和5年度
0508	219	令和5年度	8	0508	君原小	5	町道0208号線 町道4299号線	阿見町石川農村 集落センター付 近	通行児童 3人(石川) 石川地区。道路の両側に側溝があり 待機場所がなく、危険である。	側溝の蓋掛けを行う。R6年度工事完了 予定。(道路課)	R6年度完了。(道路課)		対策済	阿見町	令和6年 度
0509	220	令和5年度	9	0509	舟島小	6	町道4513号線 町道4514号線	南平台3丁目1 4-1付近	通行児童 10人(南平台3丁目1班) 塙で死角ができ、子供が歩いてい ても見えずらまたは見えない。	交通ルールを守った運転を心がけても らう。(学校教育課)	回覧文書を作成し、回覧を依頼し た。		対策済	阿見町	令和5年度
0510	221	令和5年度	10	0510	舟島小	6	町道0107号線 町道4216号線	(島津の)しの つか齒科付近～ T字路～舟島小 歩道	通行児童 11人(島津) 歩道に色をつけてわかりやすくなっ たが、狭いのでスピードを出してい る車がいると怖い 道を渡る時にトンネルがあったり、 木で車からも子供からもお互いに気 が付きにくい。	横断歩道の新設上申を検討する。町に 交通量等のデータ提出を求める。(警 察) 歩行者だまりにポールを設置する。 (道路課)	交通量調査を実施したところ、交 通量及び横断歩行者が多いという 状況ではなかったため設置は難し い。		対策済	警察 阿見町	令和6年度
0511	222	令和5年度	11	0511	舟島小	6	町道4508号線	南平台三丁目内 の住宅地 (陽だまり公園 付近)	通行児童 8人(南平台3丁目6班) 90度カーブの場所でスピードを出し てくる車がある。	交通ルールを守った運転を心がけても らう。(学校教育課)	回覧文書を作成し、回覧を依頼し た。		対策済	阿見町	令和5年度
0512	223	令和5年度	12	0405 0512	阿見第一 小	7	国道125号線バ イパス	ヒーリングハウ ス愛 阿見町中央5丁 目19-20	通行児童 12人(白鷺) 国道125号線にあたり、児童の登下 校が非常に危険である。 児童から直接の訴え。登校する際、 交通量が多いにもかかわらず歩道と 車道の間到低木しかなく大変怖い。 短い部分だけでもガードレールをつ けてほしい。	通学指導を学校に依頼する。(学校教 育課)	通学指導を依頼した。(学校教育 課)		対策済	阿見町	令和5年度
0513	224	令和5年度	13	0513	阿見第一 小	7	町道3062号線 町道3068号線	しらさぎ東公園 付近 阿見町中央5丁 目37番地	通行児童 8人(岡崎) 登下校で利用する人数は少ないが、 公園付近の道路であるため、児童の 利用が多く、非常に危険である。 国道125号に抜ける道であり、ス ピードを出す車が後を絶たず、交通 事故の心配が予想される。	①通学路の看板を新しいものと交換す る。(生活環境課) ②路面標示(路側線設置)を行い、歩 行者スペースを確保する。(道路課)	①R5交換済。(生活環境課) ②路面標示を設置した。(道路 課)		対策済	阿見町	令和5年度
0514	225	令和5年度	14	0514 0216	阿見第一 小	7	町道3508号線 県道稲敷阿見線	曙(セブンイレ ブン)付近交差 点	自転車用横断歩道が消えかけてお り、歩行者と接近して危険。(保護 者より直接電話にて申出)	令和2年度対策済箇所(0216) 自転車は車両であるという認識を広め るため、国の方針として消している。	保護者に説明。理解を得たので対 策済とする。	R3年度に歩行者用 横断歩道引き直し完 了箇所	対策済	阿見町	令和5年度
0515	226	令和5年度	15	0515	阿見第二 小	8	町道0101号線 町道2455号線	一区北 (阿見4510番地 付近)	黒田製作所からファミリーマート阿 見西郷店に続く道路(阿見4510番地 付近) 信号もなく、横断歩道もない道を渡 るしかないため、車両用の信号で青 になったら横断するように伝えてい るが、車から歩行者が見えにくい ので、何度も危険な目に会っている。	現在進行中の上水道舗装復旧工事に より停止線の引き直しを行い、工事完 了後に歩道部分のカラー舗装を行う。 (道路課)	R6年度完了。(道路課)	PTA地区安全環境委 員会	対策済	阿見町	令和6年 度
0516	227	令和5年度	16	0516	阿見第二 小	8	町道0110号線	一区南	阿見一区南信号から給食センターま での道路 道路がカーブしているため見通しが 悪く危険である。下校時のみ通行児 童1名	車両を減速させるために、カーブ付近 に路面標示(路側線及びドット)の設 置を行う。(道路課)	R6年度完了。(道路課)	PTA地区安全環境委 員会	対策済	阿見町	令和6年 度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0517	228	令和5年度	17	0517	阿見第二小	8	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	西郷 ゆりの木公園	公園の中をバイクが通り抜ける。育成会でも何度か役場に連絡し、黄色のシリコンボールを立てていただいたが、間隔が広く未だにバイクが通り抜ける。警察にも相談したが、対策は役場の方へとのことであった。何か対策を急いでほしい。	R6年度中に通り抜け禁止の看板を設置する。(都市整備課)	令和7年度設置完了。(都市整備課)	西郷地区育成会	対策済	阿見町	令和7年度
0518	229	令和5年度	18	0518	阿見第二小	8	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	西郷 ゆりの木公園	ゆりの木公園のまわりの道路抜け道として使う方が多く、車のスピードを出している方が多い。道路にペイントなどで対策してほしい。	横断歩道の前後(車両停止位置)にカラー舗装する。周辺の区画線の引き直しを行う。(道路課)	横断歩道にカラー舗装をした。カラーボーンを設置を完了した。	西郷地区育成会	対策済	阿見町	令和5年度
0519	230	令和5年度	19	0519	阿見第二小	8	町道2471号線・町道2472号線 町道2473号線・町道9001号線	西郷 ゆりの木公園	ゆりの木公園の周囲が小高くなっており、坂になっているため、子供の飛び出しを防止するため、低いものでよいのでフェンスを設置してほしい。	現在ある杭を結ぶ縄(一本)の境界に追加し縄を二本にする。(都市整備課)	R05対応済	西郷地区育成会	対策済	阿見町	令和5年度
0520	231	令和5年度	20	0520	阿見第二小	8	町道2201号線 町道2207号線	上郷 (阿見5032番地付近)	阿見二小児童門から出て1つめの十字路のカーブミラーの向き(阿見5032番地付近)二小から来て、乗馬クラブ方面と焼き鳥屋方面に分かれる十字路にあるカーブミラーの向きが見えにくく危険である。	カーブミラーの向きを調整する。(道路課)	カーブミラーの向きを調整した。(道路課)	上郷地区育成会	対策済	阿見町	令和5年度
0521	232	令和5年度	21	0521	阿見第二小	8	町道2202号線 町道2207号線	上郷 (阿見5027番地付近)	スクールゾーンを横断する道路がある十字路(阿見5027番地付近)朝の登校時間も下校時間も車の通過が見られ危険である。(朝は特に車の往来が多い。ボランティアの方が見守りをしてくれている。)	横断歩道の前後(車両停止位置)にカラー舗装する。(道路課)	R6年度完了。(道路課)	上郷地区育成会	対策済	阿見町	令和6年度
0522	233	令和5年度	22	0522 0535	阿見第二小	8	町道0206号線 町道2209号線	上郷(阿見4978-7付近)	横断歩道の塗装が剥げており、車の運転手から見えにくく、児童が止まっても車が止まらず危険である。はっきり見えるように塗装してほしい。地域の方が警察署に塗装のお願いをしたが、まだ大丈夫との回答であったため学校からも要望してほしいとの声があがった。	①横断歩道の引き直しをする。(警察) ②横断歩道の前後(停止位置)にカラー舗装をする。(道路課)	①横断歩道の引き直しをした。(警察) ②R6年度完了。(道路課)	上郷地区育成会	①対策済 ②対策済	①警察 ②阿見町	令和6年度
0523	234	令和5年度	23	0420 0318	あさひ小	9	町道0103号線 町道0110号線	阿見町荒川本郷2337-8 森脇整形外科前	通行児童78人(二区北)冬の夕方、車両から逆光で信号が見えづらい。また赤信号で突っ切ってくる車がある。	下校指導を徹底する。	下校指導を徹底する。		対策済	阿見町	令和5年度
0524	235	令和5年度	24	0319 0421 0524	あさひ小	9	町道1052号線 町道1021号線	阿見町うすら野二丁目26-2 1 ぎんでん前	通行児童62人(二区北)冬の朝、車両から逆光で信号が見えづらい。車幅が狭く、見通しが悪い。横断する際は住民や自転車などに十分注意する必要がある。また、信号を無視した車も多い。グリーンベルトの延長をお願いしたい。	地域の合意を得て(学校対応中)グリーンベルトの設置を行う。(道路課)	地域の合意を得ることが難しいため申請を取り下げる(学校)		対策済	阿見町	令和5年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0525	236	令和5年度	25	0122 0428 0525	あさひ小	9	町道第0103号線 町道第1021号線 町道第1064号線	二区南 (さわやか健康 カイロ付近交差 点)	信号待ちの車があると侵入してきた車がすれ違えない。歩行者溜りも狭いため信号待ちする子どもたちが危険である。 新しい住宅が建ち並び、十字路を右左折する時は見通しが悪い。 車道部と歩行者溜りの拡幅を要望し、地主より了解を得ている。(区長要望)	R5に車道拡幅と歩行者だまり拡幅工事を実施(道路課)	完了		対策済	阿見町	令和5年度
0526	237	令和5年度	26	2721 2802 2817 0211 0412 0501 0526	阿見中	10	主要地方道竜ヶ 崎阿見線 町道3070号線	鈴木 (中央一丁目南 交差点付近)	通行生徒 32人(鈴木)、58人(若栗) 吉田石油前の交差点:朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。	吉田石油側歩行者だまりにラバーポールを立てる。(県)	ラバーポールを立てた。(県)		対策済	茨城県	令和5年度
0527	238	令和5年度	27	0527	阿見中	10	町道0102号線	吉田石油から韓 国料理「ハン ミ」までの直線 道路	通行生徒 32人(鈴木)、58人(若栗)、16人(中央南) 片側しか歩道がない。朝自転車で登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。 昨年自転車と歩行児童との接触事故があった。スクールゾーン時間が守られていない。住宅の樹木が張り出して歩行スペースが狭まっている。	許可を取った住民の可能性が高い。車のナンバーを情報提供いただければ対応することができる。さらに、必要であれば取り締まりも実施する。(警察)	R5年度内に情報提供が一度も無かったため、対策済とする。		対策済	警察	令和6年度
0528	239	令和5年度	28	0338 0505 0528	朝日中	11	町道1550号線 町道1560号線	荒川本郷 (コブシ通り・ きりり保育園近 く)	通行生徒 200人(上本郷) 丁字路を生徒は直進して横断するが信号がなく、丁字路に一時停止をする車からは右側の雑木林のため見通しも悪い。接触の危険がある。生徒登校時の朝は抜け道となるため交通量も多く、曲がる車も多いため危険である。見通しが良くなるように木の伐採や信号機の設置などを要望する。	①雑草の伐採をする。(都市計画課) ②R5中に看板付き防犯カメラを設置する。(生活環境課)	①年2回2m幅での草刈りを実施する。(都市計画課) ②R5中に看板付き防犯カメラを設置した。(生活環境課)		対策済	阿見町	令和5年度
0529	240	令和5年度	29	0529	朝日中	11	町道0114号線 町道1186号線 町道1564号線	実穀 (朝日中学校付 近、魚忠食堂前 十字路)	通行生徒 100人(筑見) 十字路を東側から横断するが、以前設置したカーブミラーが事故調査のために使用できず2ヶ月程度経過している。曲がる車が確認のために前に出るので、直進する車との事故が起きる可能性が高い。朝は特に抜け道になり交通量が多く危険な状態が続いている。カーブミラーの修理が必要。	カーブミラーを設置する。(道路課)	カーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	令和5年度
0530	241	令和5年度	30	0530	朝日中	11	町道0114号線 町道1164号線	荒川本郷 (朝日中学校付 近)	通行生徒 60人(一区) 住宅地を抜ける細い道から横断するが、ミラーがなく目視のみでの横断になる。注意喚起の看板もない。朝は交通量が多いため接触の危険がある。左側は背の高い雑草があり、車が見づらいので除草の必要あり。	カーブミラーを設置する。(道路課)	カーブミラーを設置した。		対策済	阿見町	令和5年度
0531	242	令和5年度	31	0531	竹来中	12	県道稲敷阿見線	竹来中近くの県 道231号線	通行生徒 50人 側溝に蓋がない。道幅が狭い。歩道がところどころにしかない。朝は車の交通量も多く危険な状態。また草が生えていて通行の邪魔になっている。	側溝に蓋掛けをする。(県)	側溝に蓋をかけ、ポール設置済。歩車道の境界線も設置した。		対策済	茨城県	令和6年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0532	243	令和5年度	32	0409 0532	竹来中	12	国道125号バイパス	阿見美浦バイパス125号の歩道（竹来622-8付近から南平台入口）	通行生徒 50人（南平台） 雑草がのびて歩道に出てきてしまい、自転車に乗車していると雑草に当たってしまう。また南平台入り口は雨が降ると水がたまりやすく、冬には凍結してしまうことが多い。	雑草の伐採をする。（県）	雑草の伐採を行った。（県）		対策済	茨城県	令和5年度
0533	244	令和5年度	33	0533	竹来中	12	町道4092号線	竹来中近くのあぜ道	通行生徒 80人（第一小学区） 狭い。雨天時には畑の土が流れてきて何人もの生徒がすべって転んだ。冬は凍結する。また合流する箇所のミラーはみえにくく、標識もさびて見えない状態。	大雨の後には清掃を行う。 ミラー・標識の交換を行う。（道路課）	令和5年8月ミラー及び補助標識の交換工事完了。（道路課）		対策済	阿見町	令和5年度
0534	245	令和5年度	34	0534	阿見中	10	町道0110号線	給食センター前道路	側溝の入れ替えが必要。転落防止目的とともに、道路の有効幅員を広げてほしい。	側溝の入れ替えを行う。R6測量設計、R7工事を計画。（道路課）	R7年度工事発注予定。（道路課）	川畑議員	継続	阿見町	令和7年度以降
0535	246	令和5年度	35	0522 0535	阿見第二小	8	町道0206号線	上郷交差点 井関農機前横断歩道	横断歩道で横断者を優先させるため横断歩道前後のカラー化をしてほしい。	横断歩道前後（車両停止位置）のカラー化を行う。（道路課）	横断歩道の塗りなおしを行った。（警察） 横断歩道前後のカラー化を行った。（道路課）	久保谷議員	対策済	阿見町	令和6年度
0536	247	令和5年度	36	0508 0536	君原小	5	町道0208号線	石川（鹿島神社付近から皇太宮神社付近）	側溝に蓋がないため子どもたちが落ちる危険がある。側溝の蓋掛けをしてほしい。	側溝の蓋掛けを行う。（道路課）	R6年度完了。（道路課）	石引議員	対策済	阿見町	令和6年度
0537	248	令和5年度	37	0537	君原小	5	町道0213号線	ふれあい動物園 ANIMAから続くS字カーブ	細い道をスピードを出して走行する車が多いので危険。減速を促すため路面標示をしてほしい。	車両を減速させるために、路面標示の設置を行う。（道路課）	R6年度工事完了済	埜区長	対策済	阿見町	令和6年度
0538	249	令和5年度	38	0538	あさひ小	9		阿見町うずら野 1-25-10 付近十字路	見通しの悪い交差点で片側にはある「止まれ」の標識と路面標示がもう片側がないため、一時停止をせず車が通行する。先日事故も発生した。周囲の児童が通学の際集合場所のうずら出張所へ行くため多く通行する。	注意喚起の路面標示『交差点注意』を設置する。（道路課）	注意看板の設置完了。（生活環境課） 路面標示設置完了。（道路課）	二区南区長	対策済	阿見町	令和6年度
0539	250	令和5年度	39	0539	本郷小	4	町道0110号線 町道1147号線 町道1144号線	上本郷	幅員の狭い道路を通行しているが、集落から都市計画道路荒川沖・寺子線への抜け道として利用する車両が多く、スピードも出ていることから危険である。	都市計画道路本郷・中根線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保するとともに、集落内の通過交通を抑制する。（都市整備課）	令和12年度開通予定。（都市整備課）		継続	阿見町	令和12年度以降
0540	251	令和5年度	40	0540	本郷小	4	(都)荒川沖・寺子線	上本郷	本郷小学校の東側から通学している児童は（都）荒川沖・寺子線を利用しているが、商業施設等を誘導するセンター地区沿いを通っている。今後、商業施設の進出に伴い交通量の増加が見込まれ、自動車が歩道を横断するため危険である。	都市計画道路本郷・中根線等を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保する。（都市整備課）	令和12年度開通予定。（都市整備課）		継続	阿見町	令和12年度以降
0541	252	令和5年度	41	0541	朝日中	11		荒川本郷	S字カーブになっているが、雑草が生い茂っていて見通しが悪く通行する自転車が危険。	雑草の伐採を行う。（上下水道課）	雑草の伐採を行った。（上下水道課）	上下水道課	対策済	阿見町	令和5年度
0542	253	令和5年度	42	0542	君原小	5		君原公民館前交差点	君原公民館前に入る前に一時停止する必要があるので表示が薄く停止する車が少ない。その間に通学路の小道があるため危険。	①止まれの道路標示を設置する。（警察） ②横断歩道をカラー化する。（道路課）	①止まれの道路標示を設置した。（警察） ②横断歩道をカラー化した。（道路課）		対策済	警察	令和5年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0601	254	令和6年度	1	2721 2802 2817 0211 0412 0501 0526	阿見小	1	町道0102号線	鈴木 (中央一丁目南 交差点付近)	通行人数：53人(鈴木) 吉田石油前の交差点 朝の車の通行量が多く、児童が信号 待ちするときに待機できる場所がない ために危険である。	ハード面はやり尽くしているので、ソ フト面での対策をお願いしたい。(時 間差登校、通学路の変更など)	学校へ会議結果を伝えることで対 策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0602	255	令和6年度	2	0505	本郷小	4	町道1550号線	荒川本郷(番地 なし) コブシ通りT字 路	横断歩道はあるが、住宅が増えている こと、店ができたことから、自動 車の交通量が増えている。	ハード面はやり尽くしているので、ソ フト面での対策をお願いしたい。 (「横断中」の旗を設置するなど)	学校へ会議結果を伝えることで対 策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0603	256	令和6年度	3		本郷小	4	町道1087号線	荒川本郷 1343-29 (チェリーハイ ツ)付近十字路	通行児童：20人 道が曲がっており、横断歩道もなく カーブミラーも高い位置にあるた め、小さな子が見づらい。	路面標示で対応する。(道路課)	R6年度工事完了。(道路課)		対策済	阿見町	令和6年度
0604	257	令和6年度	4		本郷小	4	町道0205号線	上長900~ 1000番台付近	通行児童：2人 通学バスに乗るために道路を横断す る必要があるが、横断歩道がない。	路面標示で対応する。(道路課)	R7年度工事完了。(道路課)		対策済	阿見町	令和7年 度
0605	258	令和6年度	5		君原小	5	県道稲敷阿見線	君島	通行児童：3人(君島) 旧農協前の横断歩道が消えかかっ ている。	年度内、遅くとも1年以内には横断歩 道の塗りなおしを実施する。(警察)	R7年度塗りなおし完了。		対策済	警察	令和7年 度
0606	259	令和6年度	6		君原小	5	県道稲敷阿見線	君島	カーブで車がスピードを出していて 危ない。	具体的な要望が示されてから改めて検 討する。	学校へ会議結果を報告することで 対策済とする。		対策済	茨城県 阿見町	令和6年度
0607	260	令和6年度	7	0509	舟島小	6	町道4492号線	南平台3-12-9 のT字路、近く の交差点	通行児童：10人 車が勢いよく入ってきたり、歩行者 がいるのに止まらなかったりする。 南平台は信号が無い。	南平台三丁目区長、環境衛生部会長と 協議の結果、カーブミラー、任意停止 線、路面標示 を設置する。(道路課)	R6年度設置完了。(道路課)		対策済	阿見町	令和6年度
0608	261	令和6年度	8		舟島小	6	ひだまり公園	ひだまり公園 南平台3-18-8	通行児童：35人 歩道近くの木が大きくなりすぎてい て、強風の日には長く大きい枝が折 れて歩道に落ちていることがあるの で、登下校の際に落ちてきたら危 ない。	①R6年度中に公園側樹木の剪定を行 う。(都市整備課) ②道路側の街路樹に関してR7年度剪定 計画予定。(道路課)	①令和6年度未完了。(都市整備 課) ②R7年度実施予定。(道路課)		①対策済 ②継続	阿見町	令和7年 度以降
0609	262	令和6年度	9		阿見第一 小	7	町道6388号線 県道竜ヶ崎阿見 線	霞台交差点	通行児童：37人(霞台、青宿、新 町、立ノ越) 横断歩道が消えかかっているため、 危険である。(4カ所中1カ所の横断 歩道)	年度内、遅くとも1年以内には横断歩 道の塗りなおしを実施する。(警察)	塗りなおしを完了した。		対策済	警察	令和6年度
0610	263	令和6年度	10		阿見第一 小	7	町道3049号線	セイコーマート 駐車場付近	通行児童：17人(岡崎、曙東、レイ ク、大室、廻戸) 道路脇のコンクリートの蓋の穴が大 きく、躓きそうである。	側溝の蓋の隙間を埋める工事をする。 R6年8月工事完了予定。(道路課)	R6年8月工事完了済		対策済	阿見町	令和6年度
0611	264	令和6年度	11		阿見第一 小	7	県道竜ヶ崎阿見 線	阿見坂上交差点	通行児童：11人(青宿、新町、立ノ 越) 交差点前に一時停止の表示があるが 止まらない自転車もいる。 自転車が坂を下るのにスピードが出 る。	自転車用ポールの設置を検討する。 (県)	形式を検討中。		継続	茨城県	令和7年 度以降

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0612	265	令和6年度	12		阿見第二小	8	町道2209号線	上郷	旧吉森自動車付近T字路付近のミラー曇ってしまうことがあり、何も見えないことがある。立哨に立っても、保育園の通園の車が入ってきて、確認できない。くもり止めやコーティングをお願いしたい。	曇りづらいハイドロクリーンミラーへ交換予定。(道路課)	R6年9月工事完了済		対策済	阿見町	令和6年度
0613	266	令和6年度	13		阿見第二小	8	町道2202号線	上郷	阿見認定こども園近くの十字路。直近で2件事故が発生して危険。最近家が建ったので、見通しが悪くなっている。	路面標示、カーブミラーを再度業者と確認する。(道路課)	カーブミラー問題なし。パトロールで現状を見ながら対策を検討する。(道路課)		継続	阿見町	令和7年度以降
0614	267	令和6年度	14	0318 0420 0523	あさひ小	9	町道0110号線	荒川本郷 2337-8 森脇整形外科前	冬の夕方、車両から逆光で信号が見えづらい。そのため、赤信号を突っ切っていく車がある。	該当信号機は逆光対策のLED化済み。運転手には信号を見る義務があるので、見ていただくしかない。(警察)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	警察	令和6年度
0615	268	令和6年度	15	0319 0421 0524	あさひ小	9	町道1021号線	うすら野二丁目 26-21 ぎんでん前	冬の朝、車両から逆光で信号が見えづらい。車幅が狭く、見通しが悪い。横断する際は住民や自転車などに十分注意する必要がある。交差点付近は家が建ち並び、ブロック塀があるなど見通しが悪い。	該当信号機は逆光対策のLED化済み。運転手には信号を見る義務があるので、見ていただくしかない。(警察)カーブミラーも問題なし。(道路課)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	警察 阿見町	令和6年度
0616	269	令和6年度	16	0122 0428 0525	あさひ小	9	町道0103号線	二区南(さわやか健康カイロ付近交差点)	信号待ちの車がいると侵入してきた車がすれ違えない。歩行者溜りも狭いため信号待ちする子どもたちが危険である。育成会や保護者からも危険であると訴えがある。	ハード面ではやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。(時間差登校、通学路の変更など)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0617	270	令和6年度	17	2721 2802 2817 0211 0412 0501 0526	阿見中	10	町道6388号線	鈴木(中央一丁目南交差点付近)	通行生徒：33人(鈴木)、56人(若栗)吉田石油前の交差点朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。(時間差登校、通学路の変更など)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0618	271	令和6年度	18	0527	阿見中	10	町道0102号線	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路	通行生徒：33人(鈴木)、56人(若栗)、21人(中央南)吉田石油の交差点から韓国料理「ハンミ」までの直線道路には片側しか歩道がない。朝自転車登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。	自転車は軽車両なので道路の進行方向左側を走っていただきたい。(警察)スクールゾーンを徹底してもらいたい。(町)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0619	272	令和6年度	19		朝日中	11	町道1221号線	朝日中からファーストステージ(株)へ続く歩道	通行生徒：200人(実穀、小池、二区)中学校の自転車通用門から旧益子商店方面へと続く歩道は、途中で縁石が道を塞いでおり、一度歩道から車道にでないと通行できない。カーブのところで、車も膨らんでくる場所なので、正面衝突の危険がある。また、歩道にでたついでに道路を横断しようとする生徒もいて危険である。縁石の撤去や、横断歩道の設置などの対応が必要。	該当の縁石を撤去する。(R6年8月完了予定)(道路課)	R6年8月撤去完了済		対策済	阿見町	令和6年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0620	273	令和6年度	20		朝日中	11	町道1221号線	ファーストステージ(株)のあるT字路	通行生徒：200人(実穀、小池、二区) 現在新しくアストシティ阿見として開発が進んでいる地域からつながる道路が、ファーストステージ(株)前のT字路でつながるようになる。何か所も同じような場所ができる予定。交通量が多く、信号もない、横断歩道も自転車横断帯もない交差点のような状態になってしまっているので、たくさんの歩行者、自転車が無差別に横断する危険性がある。横断歩道の設置やボタン式信号機の設置など安全に渡れるような対応が必要。	まだ交差点ではない。自転車は軽車両なので見通しが悪ければ徐行運転をしていただきたい。交通安全教室で指導する。(警察) ある程度完成して人の流れが分かっているからの対応となる。(道路課)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0621	274	令和6年度	21		朝日中	11	町道1221号線	筑見団地からこぶし通りに抜けるT字路	通行生徒：50人(実穀、小池、筑見) 歩道がなく、車の抜け道になって自転車や迎えを待つために駐車場に向かう生徒や自転車で左側を通行する生徒が事故に遭う危険がある。また、横断歩道もないT字路で左側の林の木も茂っているため見通しも悪く危険。送迎バスなどもたくさん通る。スクールゾーンにして時間帯を制限したり、自転車横断帯を作る、木の伐採など、安全に通行できる対応が必要。	自転車は軽車両なので見通しが悪ければ徐行運転をしていただきたい。(警察) 現在のカーブミラーでも十分に視界が取れているので、鏡面追加の措置は不要。対策なし。(道路課)	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。		対策済	阿見町	令和6年度
0622	275	令和6年度	22		竹来中	12	町道4021号線	福祉センターまほろば付近の坂上	通行生徒：5人程度 空き家になっている豚舎がボロボロで、草木も多い茂っているため、見通しが悪い。	適正管理の通知を送る。(生活環境課)	適正管理の通知を送付した。		対策済	阿見町	令和6年度
0623	276	令和6年度	23		竹来中	12	町道5314号線	大形283-79付近のY字路	通行生徒：5人程度 美浦方面から車で一時停止しない車が多い。 事故が多いので、通学時あぶない、押しボタンの信号や、一時停止を促すポコポコを道路につけるなりしてほしい。	①一時停止と横断歩道の塗りなおしは1年以内に実施する。(警察) ②防犯カメラの設置予定(R6年度)(生活環境課)	①塗りなおし完了。 ②R6年度設置完了。(生活環境課)		対策済	警察 阿見町	令和6年度
0624	277	令和6年度	24		朝日中	11	(都)阿見・小池線	荒川本郷	荒川本郷地区内においては、歩道が無く、道路の幅員が狭い場所があり、歩行者と車両のすれ違いが危険である。	都市計画道路阿見・小池線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保する。(県、都市整備課)	事業化に向けて引き続き進める。		継続	茨城県 阿見町	令和7年度以降
0701	278	令和7年度	1		阿見小	1	町道0102号線 町道6388号線	鈴木(中央一丁目南交差点付近)吉田石油の十字路	通行児童：54人(鈴木)11人(若栗) 交差点において、信号待ちをするスペースがせまい。また、横断中も車両と児童の距離が近く危険。歩行者用信号をつけていただくことを要望したい。	信号機設置には用地(歩行者だまり含む)の確保が必要であるため、用地確保が前提。現在の状況では難しい。(警察)	学校に伝えて対策済とする。	保護者	対策済	阿見町	令和7年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0702	279	令和7年度	2		阿見小	1	町道0104号線 町道6388号線	若栗 (中央八丁目交 差点付近)フタ ムラ化学前の十 字路	通行児童：75人(若栗) 交差点の北東部分の信号待ちスペースが非常にせまく、吉原方面に走る車両が信号待ちスペースの方に、膨らんで走行することが多く、信号待ちをしている児童、保護者ともに危険を感じている。そのため、信号待ちをしている児童を守るためのガードレールやボールの設置を要望する。登下校時間帯のトラックの出入りは配慮いただいているので、今後毎年一度は町からフタムラ化学への連絡を要望している。	ラバーボールの設置を検討する。 用地交渉も検討する。(道路課)		保護者	継続	阿見町	令和7年度 以降
0703	280	令和7年度	3		阿見小	1	町道6388号線	中央北 本函輪店付近か らの抜け道	通行児童：24人(中央北) 車両の抜け道となり、減速せずに通過する車両が多く、登下校時の児童が危険なため、歩行者ゾーンを設けるなど、歩行者を守る対策を要望したい。	交差点の絞り込み等を検討する。(道路課)		保護者	継続	阿見町	令和7年度 以降
0704	281	令和7年度	4		本郷小	4	町道1550号線 町道1560号線	コブシ通りT字 路(一区) (ウイングタウ ンから中島農園 方面へ向かう交 差点)	通行児童：170人 新たに住宅地もでき、さらに車通りも多くなった。数年前より信号機の設置を依頼している。新信号機もできたため、下校ルートになったが、急ぐ子供達が信号機のないT字路を渡ってしまうことがある。夕方、朝は中学校の生徒も通るため、自転車との接触の危険もある。	きらり保育園の信号から150mも離れていないため信号機の設置は困難。ルートの変更等に対応していただきたい。なお、横断歩道の塗りなおしはR7年度中に実施予定。(警察)	ルート変更の可能性も含め学校に伝えて対策済とする。	保護者	対策済	警察	令和7年度
0705	282	令和7年度	5		本郷小	4	町道1087号線	シンワ地区 チェリーハイ ツ(荒川本郷 1343-29)の 交差点	通行児童：4人 車の交通量が多く、見通しが悪い交差点のため、子供が見やすいカーブミラーの設置を希望している。	カーブミラーは車から見えるように設置するもので、低い位置に設置すると接触事故なども考えられることから新規設置は難しい。(道路課)	学校に伝えて対策済とする。	保護者	対策済	阿見町	令和7年度
0706	283	令和7年度	6		本郷小	4	町道0205号線	上長地区 スクールバス6 号車停留所 「湯原牧場付 近」	通行児童：5人程度 路上の「スピード落とせ」の文字が、車からも子供からも見えにくく、片側からの車が来るのが見えないことは変わらない。そのため、横断歩道の設置を希望している。	横断歩道設置には用地(歩行者だまり含む)が必要であるが、現状では難しい。また交通量の面でも横断歩道の設置は難しい。(警察)	学校に伝えて対策済とする。	保護者	対策済	警察	令和7年度
0707	284	令和7年度	7		本郷小	4	町道2317号線	スクールバス1 号車停留所 「ヒボトピア」	通行児童：4人 工業団地へ向かう車の抜け道となっているようで、スクールバスの時間と通勤時間がかち合い、スピードを出す車が多い。	「スピード落とせ」の路面標示を8月末完了。(道路課)	路面標示設置済み。	保護者	対策済	阿見町	令和7年度
0708	285	令和7年度	8		君原小	5	県道稲敷阿見線	君島	通行児童：3人(君島) カーブで車がスピードを出して危険。	路面標示を検討する。(茨城県)		保護者	継続	茨城県	令和7年度 以降
0709	286	令和7年度	9		君原小	5	町道5177号線 町道5186号線	埴	通行児童：2人(中根) 清明川を渡って右折したところが道が細く、カーブで見通しが悪い。	カーブミラーの設置を検討する。(道路課)		保護者	継続	阿見町	令和7年度 以降
0710	287	令和7年度	10		舟島小	6	町道4476号線	南平台三丁目 26-1付近	一時停止がある交差点。朝の登校時、止まらず減速もしない速い車がいる。	路面標示「止まれ」と横断歩道の塗りなおしをR7年度中に完了予定。		保護者	継続	警察	令和7年度 以降

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0711	288	令和7年度	11		舟島小	6	町道0107号線	長泰寺の前の道	しのつかぬ方へ右左折する際に歩行者がいても車から見えにくい。	①カーブミラー調整済み。(道路課) ②看板の設置予定。(生活環境課)	①カーブミラー調整済み ②看板設置済み	保護者	①対策済 ②対策済	阿見町	令和7年度
0712	289	令和7年度	12		舟島小	6	県道竜ヶ崎阿見線	(下島津⇄上島津へ行く時の横断歩道のない道路県道34号線)	中学生が自転車で道路を横断する時に草が生い茂ってくると車が見えにくくなる。	除草は予算上年1回のみ。9月実施予定。併せて防草シートの対策も検討する。		保護者	継続	茨城県	令和7年度以降
0713	290	令和7年度	13		阿見第一小	7	町道3049号線	岡崎一丁目29-1	通行児童：30人 通行量が多く、信号が無い交差点であるため、危険である。	近くに横断歩道があるので、そちらを活用するようソフト面での対応いただきたい。(道路課)	学校に伝えて対策済とする。	保護者	対策済	阿見町	令和7年度
0714	291	令和7年度	14		阿見第一小	7	県道稲敷阿見線	岡崎一丁目29-20	通行児童：30人 植え込みに生えている雑草が2mくらいのびており、見通しが悪く危険。	除草は予算上年1回のみ。9月実施予定。併せて防草シートの対策も検討する。		教師	継続	茨城県	令和7年度以降
0715	292	令和7年度	15		阿見第一小	7	県道稲敷阿見線	しまむら横十字路	通行児童：25人 側道から出てくる車が一時停止しない。車から児童が見えづらく危険。	①防草対策検討中(茨城県) ②一時停止線の塗りなおし(警察) ③カーブミラーの設置(道路課)	③カーブミラー設置済み。	保護者	継続	茨城県阿見町	令和7年度以降
0716	293	令和7年度	16		阿見第二小	8	町道2471号線 町道2472号線 町道2473号線	西郷 ゆりの木公園 (登校班集合場所) 西郷三丁目3	周辺の横断歩道の白線が消えている。公園が集合場所になっている班もあり、近所に新築アパートなども増えていることで、ますます交通量が増えると思われる。	R7年度中に塗りなおし予定。(警察)		西郷地区育成会	継続	警察	令和7年度以降
0717	294	令和7年度	17		阿見第二小	8	町道0101号線	西郷 黒田製作所～ファミリーマート (阿見4510)	黒田製作所横。細い道だが抜け道のため、交通量が多い。横断歩道・停止線もわからない。見通しも悪く、心配である。	通行規制をする理由がないため不可。横断歩道の塗りなおしを実施予定。		西郷地区育成会	継続	警察	令和7年度以降
0718	295	令和7年度	18		阿見第二小	8	町道0110号線	阿見一区南交差点付近	通行児童：3人 交通量が比較的多く、事故も多い交差点。信号はあるが交差点が狭く、歩行者の待機場所がない。道路の端に寄りなればならず、危険。	①角に文化財があり、用地確保が難しい状況。外側線等の路面標示を検討する。(茨城県) ②町道に関しては路面標示実施済み(道路課)	②路面標示実施済み	一区南区長	①継続 ②対策済	茨城県阿見町	令和7年度以降
0719	296	令和7年度	19		あさひ小	9	町道0103号線 町道1021号線	二区南 (さわやか健康カイロ付近交差点)	信号待ちの車がいると進入してきた車がすれちがえない。歩行者たまりも狭いため、信号待ちをする子どもたちが危険である。自転車通学している中学生もあり、特に雨天時は大変危険な状況である。育成会や保護者からも危険であると訴えがある。	ハード面での対応は尽くしているので、通学路変更や時間差登校、交通安全教室などのソフト面での対応を検討する。	学校に伝えて対策済とする。		対策済	阿見町	令和7年度
0720	297	令和7年度	20		阿見中	10	町道0102号線 町道6388号線	鈴木 (中央一丁目交差点付近)	通行生徒：26人(鈴木)、50人(若栗) 吉田石油前の交差点：朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。	ハード面での対応は尽くしているので、通学路変更や時間差登校、交通安全教室などのソフト面での対応を検討する。	学校に伝えて対策済とする。		対策済	阿見町	令和7年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0721	298	令和7年度	21		阿見中	10	町道0102号線	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路	通行生徒：32人（鈴木）、58人（若栗）、15人（中央南） 吉田石油前の交差点から韓国料理「ハンミ」までの直線道路には片側しか歩道がない。朝自転車で登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。	ハード面での対応は尽くしているの で、通学路変更や時間差登校、交通安全教室などのソフト面での対応を検討する。	学校に伝えて対策済とする。		対策済	阿見町	令和7年度
0722	299	令和7年度	22		朝日中	11	町道0114号線	荒川本郷（きらり保育所からファーストステーション方面へ抜ける道路の横断歩道）	通行生徒：150人 通行する車の量も増えている中で、カインズやベイシア方面から登校する生徒が信号のない横断歩道を渡るため危険。周辺の開発のためこの場所を横断する生徒も増えていて、生徒の横断もなかなか途切れない。朝でスピードが出ている車との接触事故が心配。押しボタン式の信号などの対応が必要。	自転車は車両なので、歩道を通行不可。信号機をつけたとしても自転車は対象外。（警察）	学校に伝えて対策済とする。		対策済	警察	令和7年度
0723	300	令和7年度	23		朝日中	11	町道0114号線 町道1185号線	荒川本郷（ファーストステーション前）	通行生徒：200人 新しい住宅地ができたことで、駅前からの大通りに抜ける道ができた。信号も横断歩道もない十字路のような状態。直進する車、右折する車など様々な中で、通学する生徒も増えている。学校では、生徒にこの場所を横断することはしないように指導している。	引き続き、この場所を横断しないように生徒指導で対応する。（道路課）	学校に伝えて対策済とする。		対策済	阿見町	令和7年度
0724	301	令和7年度	24		朝日中	11	町道1221号線	荒川本郷（グランヒルズ阿見前T字路）	通行生徒：50人 筑見団地方面から通学する生徒が、横断歩道のない場所を横断して登校している。道路に歩道はなく、また反対側は蓋のない側溝もあり危険。また、見通しも悪く、交通量も多いので接触事故が起きないか心配。	①R9年度工事発注予定。（道路課） ②看板の設置（生活環境課）	②看板の設置済		①継続 ②対策済	阿見町	令和7年度以降
0725	302	令和7年度	25		朝日中	11	町道1185号線	学校前の歩道	通行生徒：200人 歩道横の土地との高低差が大きく、フェンス等もない。狭いため通行時に歩行者とすれ違った生徒が、落ちたことがある。フェンスの設置などの対応が必要。	側溝が見えるほど高低差があるので、フェンスではなく、盛り土で高低差をなくす予定。（道路課）			継続	阿見町	令和7年度以降
0726	303	令和7年度	26		竹来中	12	町道3114号線	竹来中学校プール側の畑道	通行生徒：約180人 畑道から竹来中プール側に出る細い道で、崖側にガードレールがなく、落下対策がされていない。	調査の結果、該当箇所には道路があるためガードレールの設置不可。（道路課）	学校に伝えて対策済とする。	保護者	対策済	阿見町	令和7年度
0727	304	令和7年度	27		あさひ小	9	町道1034号線	小料理 ゆき付近交差点（荒川本郷2266）	車の往来がかなり多く、スピードも出ている。横断歩道を作ってほしい。	歩行者だまりを含む用地確保が困難なため、横断歩道は不可。 ①路面標示とカラー舗装（道路課） ②看板の設置（生活環境課）	①路面標示設置済み カラー舗装については予算計上予定 ②看板の設置済	一区区長	①継続 ②対策済	阿見町	令和7年度以降
0728	305	令和7年度	28		本郷小	4	町道1144号線	本郷小学校東門付近横断歩道	スクールバスと保護者の送迎車で混雑する中を児童が歩いていて危険。歩道が狭い。	パトロール要望とのことで、管轄のひたちの交番へ情報提供するが対応は不確定。「歩行者用道路」の標識が植栽で隠れていたため対応依頼済み。（警察）	学校に伝えて対策済とする。	本郷小	対策済	警察	令和7年度
0729	306	令和7年度	29		本郷小	4	シンワ地区横断歩道		青信号の時間が短く危険。止まらず走る車もいる。	青信号と点滅信号合わせて26秒。子どもの歩く速度でも十分に渡る時間がある。また、他の信号機と連動するとかえって青信号になるまでの時間が長くなることから現状維持が適切。（警察）	学校に伝えて対策済とする。		対策済	警察	令和7年度

整理番号	通LNC	掲載年度	年度別No	歴代No	学校名	学校コー	路線名	箇所名・住所	通学の状況・危険の内容	対策案	対策実施済内容	備考	対策	事業主体	対策年度
0730	307	令和7年度	30		君原小	5		君原公民館前交差点	横断歩道が消えかかっている危険。	塗りなおしを上申済。併せて君原小入口近くの横断歩道も薄くなっていたため上申する。			継続	警察	令和7年度以降