


阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0601	路線名	町道0102号線	対策箇所 (住所等)	鈴木 (中央一丁目南交差点付近)
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年		
通学の状況・危険の内容	通行人数：53人（鈴木） 吉田石油前の交差点 朝の車の通行量が多く、児童が信号待ちするときに待機できる場所がないために危険である。				
対策案	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。 （時間差登校、通学路の変更など）				
実施内容	学校へ会議結果を伝えることで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0602	路線名	町道1550号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷(番地なし) コブシ通りT字路
掲載年度	令和6年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年		
通学の状況・危険の内容	横断歩道はあるが、住宅が増えていること、店ができたことから、自動車の交通量が増えている。				
対策案	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。 (「横断中」の旗を設置するなど)				
実施内容	学校へ会議結果を伝えることで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0603	路線名	町道1087号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷1343-29 (チェリーハイツ) 付近十字路
掲載年度	令和6年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：20人 道が曲がっており、横断歩道もなくカーブミラーも高い位置にあるため、小さな子が見つらい。				
対策案	路面標示で対応する。(道路課)				
実施内容	R6年度発注予定				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0604	路線名	町道0205号線	対策箇所 (住所等)	上長900~1000番台付近
掲載年度	令和6年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：2人 通学バスに乗るために道路を横断する必要があるが、横断歩道がない。				
対策案	路面標示で対応する。(道路課)				
実施内容	R6年度発注予定				
備考					


【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0605	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	君島
掲載年度	令和6年度	学校名	君原小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：3人（君島） 旧農協前の横断歩道が消えかかっている。				
対策案	年度内、遅くとも1年以内には横断歩道の塗りなおしを実施する。（警察）				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0606	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	君島
掲載年度	令和6年度	学校名	君原小	事業主体	茨城県 阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R6年度		
通学の状況・危険の内容	カーブで車がスピードを出していて危ない。				
対策案	具体的な要望が示されてから改めて検討する。				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0607	路線名	町道4492号線	対策箇所 (住所等)	南平台3-12-9のT字路 近くの交差点
掲載年度	令和6年度	学校名	舟島小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：10人 車が勢いよく入ってきたり、歩行者がいるのに止まらなかったりする。南平台は信号が無い。				
対策案	南平台三丁目区長、環境衛生部会長と協議の結果、カーブミラー、任意停止線、路面標示を設置する。(道路課)				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0608	路線名	ひだまり公園	対策箇所 (住所等)	ひだまり公園 南平台3-18-8
掲載年度	令和6年度	学校名	舟島小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：35人 歩道近くの木が大きくなりすぎていて、強風の日には長く大きい枝が折れて歩道に落ちていることがあるので、登下校の際に落ちてきたら危ない。				
対策案	R6年度中に公園側樹木の剪定を行う。（都市整備課） 道路側の街路樹に関してR7年度剪定計画予定。（道路課）				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0609	路線名	町道6388号線 県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	霞台交差点
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見第一小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：37人（霞台、青宿、新町、立ノ越） 横断歩道が消えかかっているため、危険である。（4カ所中1カ所の横断歩道）				
対策案	年度内、遅くとも1年以内には横断歩道の塗りなおしを実施する。（警察）				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0610	路線名	町道3049号線	対策箇所 (住所等)	セイコーマート駐車場付近
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：17人（岡崎、曙東、レイク、大室、廻戸） 道路脇のコンクリートの蓋の穴が大きく、躓きそうである。				
対策案	側溝の蓋の隙間を埋める工事をする。 R6年8月工事完了予定。（道路課）				
実施内容	R6年8月工事完了済				
備考					


【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0611	路線名	県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	阿見坂上交差点
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見第一小	事業主体	茨城県
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：11人（青宿、新町、立ノ越） 交差点前に一時停止の表示があるが止まらない自転車もいる。 自転車が坂を下るのにスピードが出る。				
対策案	自転車用ポールの設置を検討する。（県）				
実施内容					
備考					


【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0612	路線名	町道2209号線	対策箇所 (住所等)	上郷
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	旧吉森自動車付近T字路付近のミラー 曇ってしまうことがあり、何も見えないことがある。 立哨に立っても、保育園の通園の車が入ってきて、確認できない。 くもり止めやコーティングをお願いしたい。				
対策案	曇りづらいハイドロクリーンミラーへ交換予定。(道路課)				
実施内容	R6年9月工事完了済				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0613	路線名	町道2202号線	対策箇所 (住所等)	上郷
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見第二小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	阿見認定こども園近くの十字路。直近で2件事故が発生していて危険。最近家が建ったので、見通しが悪くなっている。				
対策案	路面標示、カーブミラーを再度業者と確認する。(道路課)				
実施内容	R6年度工事発注予定				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0614	路線名	町道0110号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷2337-8 森脇整形外科前
掲載年度	令和6年度	学校名	あさひ小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状況・危険の内容	冬の夕方、車両から逆光で信号が見えづらい。そのため、赤信号を突っ切っていく車がある。				
対策案	該当信号機は逆光対策のLED化済み。運転手には信号を見る義務があるので、見ていただくしかない。(警察)				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0615	路線名	町道1021号線	対策箇所 (住所等)	うずら野二丁目26-21 きんでん前
掲載年度	令和6年度	学校名	あさひ小	事業主体	警察 阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状況・危険の内容	冬の朝、車両から逆光で信号が見えづらい。車幅が狭く、見通しが悪い。横断する際は住民や自転車などに十分注意する必要がある。交差点付近は家が建ち並び、ブロック塀があるなど見通しが悪い。				
対策案	該当信号機は逆光対策のLED化済み。運転手には信号を見る義務があるので、見ていただくしかない。（警察）カーブミラーも問題なし。（道路課）				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0616	路線名	町道0103号線	対策箇所 (住所等)	二区南（さわやか健康カイ 口付近交差点）
掲載年度	令和6年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状 況・危険 の内容	信号待ちの車がいると侵入してきた車がすれ違えない。歩行者溜りも狭いため信号待ちする子どもたちが危険である。 育成会や保護者からも危険であると訴えがある。				
対策案	ハード面ではやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。 (時間差登校、通学路の変更など)				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0617	路線名	町道6388号線	対策箇所 (住所等)	鈴木 (中央一丁目南交差点付近)
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：33人（鈴木）、56人（若栗） 吉田石油前の交差点 朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。				
対策案	ハード面はやり尽くしているので、ソフト面での対策をお願いしたい。 （時間差登校、通学路の変更など）				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0618	路線名	町道0102号線	対策箇所 (住所等)	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路
掲載年度	令和6年度	学校名	阿見中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：33人（鈴木）、56人（若栗）、21人（中央南） 吉田石油の交差点から韓国料理「ハンミ」までの直線道路には片側しか歩道がない。朝自転車で登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。				
対策案	自転車は軽車両なので道路の進行方向左側を走っていただきたい。（警察） スクールゾーンを徹底してもらいたい。（町）				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】 写真無し



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0619	路線名	町道1221号線	対策箇所 (住所等)	朝日中からファーストステージ(株)へ続く歩道
掲載年度	令和6年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：200人（実穀、小池、二区） 中学校の自転車通用門から旧益子商店方面へと続く歩道は、途中で縁石が道を塞いでおり、一度歩道から車道にでないと通行できない。カーブのところで、車も膨らんでくる場所なので、正面衝突の危険がある。また、歩道にでたついでに道路を横断しようとする生徒もいて危険である。縁石の撤去や、横断歩道の設置などの対応が必要。				
対策案	該当の縁石を撤去する。（R6年8月完了予定）（道路課）				
実施内容	R6年8月撤去完了済				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0620	路線名	町道1221号線	対策箇所 (住所等)	ファーストステージ（株） のあるT字路
掲載年度	令和6年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：200人（実穀、小池、二区） 現在新しくアストシティ阿見として開発が進んでいる地域からつながる道路が、ファーストステージ（株）前のT字路でつながるようになる。何か所も同じような場所ができる予定。交通量が多く、信号もない、横断歩道も自転車横断帯もない交差点のような状態になってしまうので、たくさんの歩行者、自転車が無差別に横断する危険性がある。横断歩道の設置やボタン式信号機の設置など安全に渡れるような対応が必要。				
対策案	まだ交差点ではない。自転車は軽車両なので見通しが悪ければ徐行運転をしていただきたい。交通安全教室で指導する。（警察） ある程度完成して人の流れが分かってからの対応となる。（道路課）				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】 写真無し



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0621	路線名	町道1221号線	対策箇所 (住所等)	筑見団地からこぶし通りに 抜けるT字路
掲載年度	令和6年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：50人（実穀、小池、筑見） 歩道がなく、車の抜け道になって自転車や迎えを待つために駐車場に向かう生徒や自転車で左側を通行する生徒が事故に遭う危険がある。また、横断歩道もないT字路で左側の林の木も茂っているため見通しも悪く危険。送迎バスなどもたくさん通る。スクールゾーンにして時間帯を制限したり、自転車横断帯を作る、木の伐採など、安全に通行できる対応が必要。				
対策案	自転車は軽車両なので見通しが悪ければ徐行運転をしていただきたい。（警察） 現在のカーブミラーでも十分に視界が取れているので、鏡面追加の措置は不要。対策なし。（道路課）				
実施内容	学校へ会議結果を報告することで対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0622	路線名	町道4021号線	対策箇所 (住所等)	福祉センター まほろば付 近の坂上
掲載年度	令和6年度	学校名	竹来中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：5人程度 空き家になっている豚舎がボロボロで、草木も多い茂っているため、見通しが悪い。				
対策案	適正管理の通知を送る。（生活環境課）				
実施内容	適正管理の通知を送付した。				
備考					

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】 写真無し

阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0623	路線名	町道5314号線	対策箇所 (住所等)	大形283-79付近のY字路
掲載年度	令和6年度	学校名	竹来中	事業主体	警察 阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：5人程度 美浦方面から車で一時停止しない車が多い。 事故が多いので、通学時あぶない、押しボタンの信号や、一時停止を促すポコポコを道路につけるなりしてほしい。				
対策案	一時停止と横断歩道の塗りなおしは1年以内に実施する。（警察） 防犯カメラの設置予定（R06年度）（生活環境課）				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】




【対策前】



【対策後】



阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0624	路線名	(都) 阿見・小池線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷
掲載年度	令和6年度	学校名	朝日中	事業主体	茨城県 阿見町
対策状況	継続	対策年度	R06年度以降		
通学の状況・危険の内容	荒川本郷地区内においては、歩道が無く、道路の幅員が狭い場所があり、歩行者と車両のすれ違いが危険である。				
対策案	都市計画道路阿見・小池線を早期に整備し、歩道のある安全な通学路を確保する。 (県、都市整備課)				
実施内容					
備考					
【対策箇所図】					
【対策前】			【対策後】		