


## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0701	路線名	町道0102号線 町道6388号線	対策箇所 (住所等)	鈴木 (中央一丁目南交差点付 近) 吉田石油の十字路
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行児童：54人（鈴木）11人（若栗） 交差点において、信号待ちをするスペースがせまい。また、横断中も車両と児童の距離が近く危険。歩行者用信号をつけていただくことを要望したい。				
対策案	信号機設置には用地（歩行者だまり含む）の確保が必要であるため、用地確保が前提。現在の状況では難しい。（警察）				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考	保護者				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】写真無し

【対策後】写真無し

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0702	路線名	町道0104号線 町道6388号線	対策箇所 (住所等)	若栗 (中央八丁目交差点付近) フタムラ化学前の十字路
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：75人（若栗） 交差点の北東部分の信号待ちスペースが非常にせまく、吉原方面に走る車両が信号待ちスペースの方に、膨らんで走行することが多く、信号待ちをしている児童、保護者ともに危険を感じている。そのため、信号待ちをしている児童を守るためのガードレールやポールを設置を要望する。登下校時間帯のトラックの出入りは配慮いただいているので、今後も年に一度は町からフタムラ化学への連絡を要望している。				
対策案	ラバーポールの設置を検討する。 用地交渉も検討する。（道路課）				
実施内容					
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】			【対策後】		

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0703	路線名	町道6388号線	対策箇所 (住所等)	中央北 本図輪店付近からの抜け道
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：24人（中央北） 車両の抜け道となり、減速せずに通過する車両が多く、登下校時の児童が危険なため、歩行者ゾーンを設けるなど、歩行者を守る対策を要望したい。				
対策案	交差点の絞り込み等を検討する。（道路課）				
実施内容					
備考	保護者				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0704	路線名	町道1550号線 町道1560号線	対策箇所 (住所等)	コブシ通りT字路(一区) (ウイングタウンから中島 農園方面へ向かう交差点)
掲載年度	令和7年度	学校名	本郷小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行児童：170人 新たに住宅地もでき、さらに車通りも多くなった。数年前より信号機の設置を依頼している。新信号機もできたため、下校ルートになったが、急ぐ子供達が信号機のないT字路を渡ってしまうことがある。夕方、朝は中学校の生徒も通るため、自転車との接触の危険もある。				
対策案	きらり保育園の信号から150mも離れていないため信号機の設置は困難。ルートの変更等に対応していただきたい。なお、横断歩道の塗りなおしはR7年度中に実施予定。(警察)				
実施内容	ルート変更の可能性も含め学校に伝えて対策済とする。				
備考	保護者				

### 【対策箇所図】



### 【対策前】




### 【対策後】写真無し

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0705	路線名	町道1087号線	対策箇所 (住所等)	シンワ地区 チェリーハイツ(荒川本郷 1343-29)の交差点
掲載年度	令和7年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行児童：4人 車の交通量が多く、見通しが悪い交差点のため、子供が見やすいカーブミラーの設置を希望している。				
対策案	カーブミラーは車から見えるように設置するもので、低い位置に設置すると接触事故なども考えられることから新規設置は難しい。(道路課)				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考	保護者				

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】写真無し

【対策後】写真無し

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0706	路線名	町道0205号線	対策箇所 (住所等)	上長地区 スクールバス6号車停留所 「湯原牧場付近」
掲載年度	令和7年度	学校名	本郷小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行児童：5人程度 路上の「スピード落とせ」の文字が、車からも子供からも見えにくく、片側からの車が来るのが見えないことは変わらない。そのため、横断歩道の設置を希望している。				
対策案	横断歩道設置には用地（歩行者だまり含む）が必要であるが、現状では難しい。また交通量の面でも横断歩道の設置は難しい。（警察）				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】			【対策後】写真無し		

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0707	路線名	町道2317号線	対策箇所 (住所等)	スクールバス1号車停留所 「ヒポトピア」
掲載年度	令和7年度	学校名	本郷小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行児童：4人 工業団地へ向かう車の抜け道となっているようで、スクールバスの時間と通勤時間がかち合い、スピードを出す車が多い。				
対策案	「スピード落とせ」の路面標示を8月末完了。（道路課）				
実施内容	路面標示設置済み。				
備考	保護者				

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0708	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	君島
掲載年度	令和7年度	学校名	君原小	事業主体	茨城県
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：3人（君島） カーブで車がスピードを出していて危ない。				
対策案	路面標示を検討する。（茨城県）				
実施内容					
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】					
【対策後】					

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0709	路線名	町道5177号線 町道5186号線	対策箇所 (住所等)	埜
掲載年度	令和7年度	学校名	君原小	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：2人（中根） 清明川を渡って右折したところが道が細く、カーブで見通しが悪い。				
対策案	カーブミラーの設置を検討する。（道路課）				
実施内容					
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】					
【対策後】					

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0710	路線名	町道4476号線	対策箇所 (住所等)	南平台三丁目26-1付近
掲載年度	令和7年度	学校名	舟島小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	一時停止がある交差点。朝の登校時、止まらず減速もしない速い車がいる。				
対策案	路面標示「止まれ」と横断歩道の塗りなおしをR7年度中に完了予定。				
実施内容					
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】			【対策後】		

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0711	路線名	町道0107号線	対策箇所 (住所等)	長泰寺の前の道
掲載年度	令和7年度	学校名	舟島小	事業主体	阿見町
対策状況	①対策済 ②対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	しのつかぬ方へ右左折する際に歩行者がいても車から見えにくい。				
対策案	①カーブミラー調整済み。(道路課) ②看板の設置予定。(生活環境課)				
実施内容	①カーブミラー調整済み ②看板設置済み				
備考	保護者				

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0712	路線名	県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	(下島津⇄上島津へ行く時の横断歩道のない道路県道34号線)
掲載年度	令和7年度	学校名	舟島小	事業主体	茨城県
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	中学生が自転車で道路を横断する時に草が生い茂ってくると車が見えにくくなる。				
対策案	除草は予算上年1回のみ。9月実施予定。併せて防草シートの対策も検討する。				
実施内容					
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】 写真無し					

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0713	路線名	町道3049号線	対策箇所 (住所等)	岡崎一丁目29-1
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見第一小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行児童：30人 通行量が多く、信号が無い交差点であるため、危険である。				
対策案	近くに横断歩道があるので、そちらを活用するようソフト面に対応いただきたい。（道路課）				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】					
【対策後】	写真無し				

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0714	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	岡崎一丁目29-20
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見第一小	事業主体	茨城県
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：30人 植え込みに生えている雑草が2mくらいのびており、見通しが悪く危険。				
対策案	除草は予算上年1回のみ。9月実施予定。併せて防草シートの対策も検討する。				
実施内容					
備考	教師				
【対策箇所図】					
【対策前】 写真なし					

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0715	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	しまむら横十字路
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見第一小	事業主体	茨城県 阿見町
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：25人 側道から出てくる車が一時停止しない。車から児童が見えづらく危険。				
対策案	①防草対策検討中（茨城県） ②一時停止線の塗りなおし（警察） ③カーブミラーの設置（道路課）				
実施内容	③カーブミラー設置済み。				
備考	保護者				
【対策箇所図】					
					
【対策前】			【対策後】		
					

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0716	路線名	町道2471号線 町道2472号線 町道2473号線	対策箇所 (住所等)	西郷 ゆりの木公園 (登校班集合場所) 西郷三丁目3
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見第二小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	周辺の横断歩道の白線が消えている。公園が集合場所になっている班もあり、近所に新築アパートなども増えていることで、ますます交通量が増えると思われる。				
対策案	R7年度中に塗りなおし予定。(警察)				
実施内容					
備考	西郷地区育成会				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0717	路線名	町道0101号線	対策箇所 (住所等)	西郷 黒田製作所～ファミ リーマート (阿見4510)
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見第二小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状 況・危険 の内容	黒田製作所横。細い道だが抜け道のため、交通量が多い。横断歩道・停止線もわからない。見通しも悪く、心配である。				
対策案	通行規制をする理由がないため不可。 横断歩道の塗りなおしを実施予定。				
実施内容					
備考	西郷地区育成会				

### 【対策箇所図】



### 【対策前】




### 【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0718	路線名	町道0110号線	対策箇所 (住所等)	阿見一区南交差点付近
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見第二小	事業主体	茨城県 阿見町
対策状況	①継続 ②対策済	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行児童：3人 交通量が比較的多く、事故も多い交差点。信号はあるが交差点が狭く、歩行者の待機場所がない。道路の端に寄らなければならず、危険。				
対策案	①角に文化財があり、用地確保が難しい状況。外側線等の路面標示を検討する。（茨城県） ②町道に関しては路面標示実施済み（道路課）				
実施内容	②路面標示実施済み				
備考	一区南区長				

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0719	路線名	町道0103号線 町道1021号線	対策箇所 (住所等)	二区南 (さわやか健康カイロ付近 交差点)
掲載年度	令和7年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	信号待ちの車がいると進入してきた車がすれちがえない。歩行者たまりも狭いため、信号待ちをする子どもたちが危険である。自転車通学している中学生もあり、特に雨天時は大変危険な状況である。育成会や保護者からも危険であると訴えがある。				
対策案	ハード面での対応は尽くしているので、通学路変更や時間差登校、交通安全教室などのソフト面で対応を検討する。				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考					

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】写真無し

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0720	路線名	町道0102号線 町道6388号線	対策箇所 (住所等)	鈴木 (中央一丁目交差点付近)
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：26人（鈴木）、50人（若栗） 吉田石油前の交差点：朝の交通量が非常に多い。交差点の角には吉田石油や理容室、建物があり、曲がる際に危険。また、歩行者や自転車が信号待ちができるスペースがない点も危険である。				
対策案	ハード面での対応は尽くしているので、通学路変更や時間差登校、交通安全教室などのソフト面で対応を検討する。				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考					

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】写真無し

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0721	路線名	町道0102号線	対策箇所 (住所等)	吉田石油から韓国料理「ハンミ」までの直線道路
掲載年度	令和7年度	学校名	阿見中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：32人（鈴木）、58人（若栗）、15人（中央南） 吉田石油前の交差点から韓国料理「ハンミ」までの直線道路には片側しか歩道がない。朝自転車で登校する生徒は歩道のない左側を通行するしかなく、車が通行した際に危険である。				
対策案	ハード面での対応は尽くしているので、通学路変更や時間差登校、交通安全教室などのソフト面で対応を検討する。				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考					

【対策箇所図】




【対策前】



【対策後】写真無し

【対策後】写真無し


## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0722	路線名	町道0114号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷（きらり保育所からファーストステージ方面へ抜ける道路の横断歩道）
掲載年度	令和7年度	学校名	朝日中	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	<p>通行生徒：150人                  通行する車の量も増えている中で、カインズやベイシア方面から登校する生徒が信号のない横断歩道を渡るため危険。周辺の開発のためこの場所を横断する生徒も増えていて、生徒の横断もなかなか途切れない。朝でスピードが出ている車との接触事故が心配。押しボタン式の信号などの対応が必要。</p>				
対策案	<p>自転車は車両なので、歩道を通行不可。信号機をつけたとしても自転車は対象外。（警察）</p>				
実施内容	<p>学校に伝えて対策済とする。</p>				
備考					
【対策箇所図】					
【対策前】			<p>【対策後】写真無し</p>		

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0723	路線名	町道0114号線 町道1185号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷（ファーストステージ前）
掲載年度	令和7年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：200人 新しい住宅地ができたことで、駅前からの大通りに抜ける道ができた。信号も横断歩道もない十字路のような状態。直進する車、右折する車など様々な中で、通学する生徒も増えている。学校では、生徒にこの場所を横断することはしないように指導している。				
対策案	引き続き、この場所を横断しないように生徒指導で対応する。（道路課）				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考					

### 【対策箇所図】




### 【対策前】




### 【対策後】写真無し


## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0724	路線名	町道1221号線	対策箇所 (住所等)	荒川本郷（グランヒルズ阿見前T字路）
掲載年度	令和7年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	①継続 ②対策済	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：50人 筑見団地方面から通学する生徒が、横断歩道のない場所を横断して登校している。道路に歩道はなく、また反対側は蓋のない側溝もあり危険。また、見通しも悪く、交通量も多いので接触事故が起きないか心配。				
対策案	①R9年度工事発注予定。（道路課） ②看板の設置（生活環境課）				
実施内容	②看板の設置済				
備考					
【対策箇所図】					
					
【対策前】			【対策後】		
					

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0725	路線名	町道1185号線	対策箇所 (住所等)	学校前の歩道
掲載年度	令和7年度	学校名	朝日中	事業主体	阿見町
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：200人 歩道横の土地との高低差が大きく、フェンス等もない。狭いため通行時に歩行者とすれ違った生徒が、落ちたことがある。フェンスの設置などの対応が必要。				
対策案	側溝が見えるほど高低差があるので、フェンスではなく、盛り土で高低差をなくす予定。（道路課）				
実施内容					
備考					
【対策箇所図】					
【対策前】			【対策後】		


## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0726	路線名	町道3114号線	対策箇所 (住所等)	竹来中学校プール側の畑道
掲載年度	令和7年度	学校名	竹来中	事業主体	阿見町
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	通行生徒：約180人 畑道から竹来中プール側に出る細い道で、崖側にガードレールが無く、落下対策がされていない。				
対策案	調査の結果、該当箇所には道路があるためガードレールの設置不可。（道路課）				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考	保護者				
【対策箇所図】					
【対策前】					
【対策後】	写真無し				

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0727	路線名	町道1034号線	対策箇所 (住所等)	小料理 ゆき付近交差点 (荒川本郷2266)
掲載年度	令和7年度	学校名	あさひ小	事業主体	阿見町
対策状況	①継続 ②対策済	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	車の往来がかなり多く、スピードも出ている。横断歩道を作ってほしい。				
対策案	歩行者だまりを含む用地確保が困難なため、横断歩道は不可。 ①路面標示とカラー舗装（道路課） ②看板の設置（生活環境課）				
実施内容	①路面標示設置済み カラー舗装については予算計上予定 ②看板の設置済				
備考	一区区長				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0728	路線名	町道1144号線	対策箇所 (住所等)	本郷小学校東門付近 横断歩道
掲載年度	令和7年度	学校名	本郷小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	スクールバスと保護者の送迎車で混雑する中を児童が歩いていて危険。歩道が狭い。				
対策案	パトロール要望とのことで、管轄のひたちの交番へ情報提供するが対応は不確定。「歩行者用道路」の標識が植栽で隠れていたため対応依頼済み。(警察)				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考	本郷小				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】写真無し



## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0729	路線名	0	対策箇所 (住所等)	シンワ地区横断歩道
掲載年度	令和7年度	学校名	本郷小	事業主体	警察
対策状況	対策済	対策年度	令和7年度		
通学の状況・危険の内容	青信号の時間が短く危険。止まらず走る車もいる。				
対策案	青信号と点滅信号合わせて26秒。子どもの歩く速度でも十分に渡れる時間がある。また、他の信号機と連動するとかえって青信号になるまでの時間が長くなることから現状維持が適切。(警察)				
実施内容	学校に伝えて対策済とする。				
備考					

### 【対策箇所図】



### 【対策前】



### 【対策後】写真無し

## 阿見町 交通安全プログラム対策箇所シート

整理番号	0730	路線名	0	対策箇所 (住所等)	君原公民館前交差点
掲載年度	令和7年度	学校名	君原小	事業主体	警察
対策状況	継続	対策年度	令和7年度以降		
通学の状況・危険の内容	横断歩道が消えかかっている危険。				
対策案	塗りなおしを上申済。併せて君原小入口近くの横断歩道も薄くなっていたため上申する。				
実施内容					
備考					

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

