

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所位置図

整備番号	0001	路線名	町道 8004 号線	対策箇所 (住所等)	霞ヶ浦高等学校グラ ウンド裏側付近
掲載年度	R01 年度	施設名	にこちゃんランド	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状 況・内容	行き止まり箇所に施設があるが、一般の車両が頻繁に進入し、施設の敷地内で U ターンするため危険である。				
対策案	通り抜けできない旨を示す看板が設置されているが、見づらいことから大型の看板を再設置する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所位置図

整備番号	0003	路線名	町道 4007 号線 町道 4010 号線 町道 4011 号線	対策箇所 (住所等)	理想科学工業、 日立建機霞ヶ浦研究所付近
掲載年度	R01 年度	施設名	にこちゃんランド	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	交差点箇所を横断する際、見通しが悪く危険である				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所位置図

整備番号	0004	路線名	土浦市道	対策箇所 (住所等)	霞ヶ浦水郷 運動公園
掲載年度	RO1年度	施設名	にこちゃんランド	事業主体	土浦市
対策	対策済	対策年度	RO1年度		
危険の状況・内容	交通量が多い道路を横断するが、横断歩道が薄いため危険である。				
対策案	薄れている横断歩道を引き直す。				
実施内容	対策案のとおりRO2年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0005	路線名	土浦市道	対策箇所 (住所等)	霞ヶ浦水郷 運動公園
掲載年度	RO1年度	施設名	にこちゃんランド	事業主体	土浦市
対策	対策済	対策年度	RO1年度以降		
危険の状況・内容	交通量が多い道路を横断するが、横断歩道が薄いため危険である。				
対策案	薄れている横断歩道を引き直す。				
実施内容	対策案のとおりRO2年3月完了				


【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0008	路線名	県道稲敷阿見線	対策箇所 (住所等)	しまむら阿見店近歩道
掲載年度	RO1年度	施設名	阿見ひかり保育園	事業主体	茨城県
対策	対策済	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	店舗への入り口が複数あり、車両の出入り時に危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。また、植樹帯の管理を継続して実施し、視認性の向上を図る。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

R03年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0009	路線名	県道稲敷阿見線 町道 3049 号線	対策箇所 (住所等)	岡崎 2 丁目交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	阿見ひかり保育園	事業主体	警察署
対策	対策済	対策年度	R01 年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断する際、歩行者用灯機の青信号の時間が短く、安心して横断する事が困難である。(10秒で点滅 15秒で赤)				
対策案	青信号の時間を延長する。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0010	路線名	町道 9003 号線	対策箇所 (住所等)	岡崎ふれあい公園
掲載年度	R01年度	施設名	まるこのおうち	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R01年度		
危険の状況・内容	公園脇の歩行者専用道路で車止めが破損しており、車両が進入する事から危険である。				
対策案	車止めを補修する。				
実施内容	対策案のとおりR02年3月完了				

【対策 箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0011	路線名	県道稲敷阿見線 町道 0104 号線	対策箇所 (住所等)	ウェルシア岡崎阿見 支店付近交差点
掲載年度	R01年度	施設名	まるこのおうち	事業主体	茨城県
対策	対策済	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	歩道のある交差点を通行しているが、交通量が多く危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。また、歩行者だまりにポラード等を設置する。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0012	路線名	町道 4020 号線	対策箇所 (住所等)	福祉センターまほろば付近
掲載年度	R01 年度	施設名	まるこのおうち	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路を通行しているが、抜け道として利用する車両も多く、危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月未完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0013	路線名	県道竜ヶ崎阿見線 町道 3427 号線	対策箇所 (住所等)	阿見坂上交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	まるこのおうち	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO1 年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点であるが、車両がスピードを出して進入してくることから危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案通りRO2年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0014	路線名	町道 0104 号線 町道 3427 号線 町道 3430 号線	対策箇所 (住所等)	廻戸交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	まるこのおうち	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO1 年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を通行しているが、見通しが悪く危険である。				
対策案	「横断者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案通り RO2 年 3 月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0017	路線名	国道 125 号線バイパス 県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	東京医大西交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	ニチイキッズ 阿見保育室	事業主体	茨城県
対策	対策済み	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断するが、歩道と車道の境界に段差があり、ベビーカーがスムーズに通行できない状態である。				
対策案	段差解消工事を実施する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

R03 年 3 月未完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0018	路線名	国道 125 号線バイパス 町道 2106 号線 町道 2521 号線	対策箇所 (住所等)	中郷東交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	ニチイキッズ 阿見保育室	事業主体	茨城県
対策	対策済	対策年度	R01 度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断するが、交通量が非常に多く、交通事故も多発していることから、信号待ちの際に不安である。				
対策案	歩行者だまりにボラード等を設置する。				
実施内容	対策案のとおりR02年03月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0021	路線名	県道竜ヶ崎阿見線 町道 0111 号線 町道 2455 号線	対策箇所 (住所等)	茨大農学部前交差点
掲載年度	R01年度	施設名	東京医科大学茨城医療 センター「ひまわり保育室」	事業主体	①②茨城県 ①阿見町
対策	対策済	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断しているが、車両がスピードを出して進入してくる事から危険である。				
対策案	「横断者注意」等の路面標示を設置し(①)、運転者へ注意喚起する。また、北東部歩行者だまりに防護柵等を設置(②)する。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0023	路線名	町道 3153 号線	対策箇所 (住所等)	富士団地内に入った付近
掲載年度	R01 年度	施設名	ふらわあばすけっと	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	車両がスピードを出して侵入している車両も多く、スピードを出して通行していることから危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0024	路線名	町道 3153 号線	対策箇所 (住所等)	富士団地内に入った付近
掲載年度	R01 年度	施設名	ふらわあばすけっと	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	歩道と車道に相当な段差 (20cm) があり、歩道に乗り入れできないことから、車道を通行しており危険である。				
対策案	歩道の段差解消工事を実施する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】

R03 年 3 月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0025	路線名	町道 0104 号線 町道 0202 号線	対策箇所 (住所等)	阿見小学校裏側交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	ふらわあばすけっと	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R01 年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断しているが、歩行者だまりが狭く交通量も多いため、信号待ちの際に危険である。				
対策案	歩行者だまりに防護柵等を設置する。				
実施内容	対策案のとおり R02 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】

交通安全プログラムと重複箇所となるため未掲載

【対策後】

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0028	路線名	町道0111号線	対策箇所 (住所等)	ぬまじり歯科医院付近交差点
掲載年度	R01年度	施設名	虹色キッズ	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断しているが、歩行者だまりが狭く交通量も多いため、信号待ちの際に危険である。				
対策案	歩行者だまりに防護柵等を設置する。				
実施内容	対策案通りR02年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0029	路線名	町道 0114 号線 町道 1550 号線	対策箇所 (住所等)	保育園付近交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	阿見きらり保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	信号機のある交差点を横断しているが、交差点の区間がカーブしており、信号待ちの際に不安である。				
対策案	北側歩行者だまりに防護柵等を設置する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月未完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0030	路線名	町道 1550 号線 町道 1560 号線	対策箇所 (住所等)	保育園先歩道
掲載年度	R01 年度	施設名	阿見きらり保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	歩道のある交差点を通行しているが、交差点区間がカーブであるため、不安を感じる。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月未完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0032	路線名	町道 0103 号線 町道 0110 号線 町道 1570 号線	対策箇所 (住所等)	保育園前交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	さくら保育園	事業主体	①④警察 ②③阿見町
対策	対策済	対策年度	①R02 年度 ②③R1 年度 ④R02 年度		
危険の状況・内容	園前の信号機のある交差点において冬季に逆光で信号が見えづらく、追突事故が多発していることから、信号待ちの際に不安である。 歩行者用灯機がなく、横断の際に不安である。				
対策案	逆光対策として信号機を LED 化 (①) するとともに「交差点注意」等の路面標示 (②) 及び歩行者だまりにボラード等 (③) を設置する。また、歩行者用信号機 (④) を設置する。				
実施内容	(①)(③) 対策案のとおり対策済み (②) 対策案のとおり R01 年度以降 (④) 歩行者用灯機のみ設置 R01 年度以降				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0033	路線名	町道 0103 号線	対策箇所 (住所等)	保育園脇道路
掲載年度	R01 年度	施設名	さくら保育園	事業主体	阿見町
対策	継続	対策年度	R02 年度以降		
危険の状況・内容	歩道のない道路を通行しており、交通量も非常に多い事から危険である。				
対策案	歩道整備等の道路拡幅は困難であるため、バイパス道路となる都市計画道路寺子・飯倉線を早期に整備し、当路線の交通量を減少させる。				
実施内容	R02 年度以降				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0034	路線名	町道 0103 号線 町道 0110 号線	対策箇所 (住所等)	森脇整形外科医院前信号付 近
掲載年度	RO1 年度	施設名	さくら保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO2年度		
危険の状況・内容	歩道のある交差点を通行しているが、交通量も多く、不安である。				
対策案	歩行者だまりに防護柵等を設置する。				
実施内容	対策案のとおりRO3年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】


交通安全プログラムと重複箇所となるため未掲載

【対策後】

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0040	路線名	町道 0110 号線	対策箇所 (住所等)	本郷ふれあいセンター 近歩道
掲載年度	R01 年度	施設名	まつばらウィメンズクリニック 「保育園オハナ」	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	本郷ふれあいセンターへの車両の出入りが多く、歩道通行時に危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示を設置し、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案通り R02 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月未完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0041	路線名	町道 1384 号線 町道 1509 号線	対策箇所 (住所等)	本郷近隣公園西側付近
掲載年度	R01 年度	施設名	まつばらウィメンズクリニック 「保育園オハナ」	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R01 年度		
危険の状況・内容	信号機が無い交差点を横断するが、カーブで見通しが悪い事から危険である。				
対策案	「横断者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。また、歩行者が車両の往来を確認するためカーブミラーを設置する。				
実施内容	対策案のとおりR02 年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート


整備番号	0042	路線名	町道 0110 号線 町道 1383 号線	対策箇所 (住所等)	カスミフードスクエア 荒川沖店付近交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	まつばらウィメンズクリニック 「保育園オハナ」	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		

危険の状況・内容 信号機のある交差点を横断しているが、4車線で交通量が非常に多く、スピードも出ている事から、信号待ちの際に不安である。

対策案 歩行者だまりに防護柵等を設置する。

実施内容 対策案のとおりR03年3月完了予定

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月 未完了 予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0045	路線名	町道 2199 号線 町道 2336 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO1 年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。				
対策案	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。				
実施内容	対策案のとおりRO2年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0046	路線名	町道 2336 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近道路
掲載年度	R01 年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路を通行しているが、交通量が多く、側溝蓋もかかっていないため危険である。				
対策案	側溝蓋を設置する。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0047	路線名	町道 2336 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近道路
掲載年度	R01年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	継続	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路を通行しているが、交通量が多く、側溝蓋もかかっていないため危険である。				
対策案	側溝蓋を設置する。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0048	路線名	町道 2197 号線 町道 2336 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO1 年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。				
対策案	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。				
実施内容	対策案のとおりRO2年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0049	路線名	町道 2197 号線 町道 2211 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近交差点
掲載年度	R01 年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R01 年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。				
対策案	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。				
実施内容	対策案のとおり R02 年 3 月完了				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0050	路線名	町道 2211 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近道路
掲載年度	R01年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路を通行しているが、車両の通過時に危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0051	路線名	町道 2199 号線 町道 2211 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付近交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO1 年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路同士の交差点の角を通行しているが、見通しが悪い事から危険である。				
対策案	既存カーブミラーの視認性が悪いため、改修をする。また、停止線が薄れているため引き直す。				
実施内容	対策案のとおりRO2年3月完了				

【対策箇所図】



【対策前】




【対策後】



阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0052	路線名	町道 2199 号線	対策箇所 (住所等)	保育園周辺付 近道路
掲載年度	R01年度	施設名	あゆみ保育園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	R02年度		
危険の状況・内容	幅員の狭い道路を通行しているが、車両の通過時に危険である。				
対策案	「歩行者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおりR03年3月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0053	路線名	町道 0206 号線 町道 2245 号線	対策箇所 (住所等)	県立医療大学と総合保健福祉 会館北側周辺交差点
掲載年度	RO1 年度	施設名	県立医療大学付属 保育園 にこにこ園	事業主体	阿見町
対策	対策済	対策年度	RO2 年度		
危険の状 況・内容	信号機の無い横断歩道を横断しているが、交通量が多いことから危険である。				
対策案	「横断者注意」等の路面標示の設置により、運転者へ注意喚起する。				
実施内容	対策案のとおり RO3 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

RO3 年 3 月未完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0056	路線名	県道竜ヶ崎阿見線	対策箇所 (住所等)	阿見中央一郵便局付近
掲載年度	RO1年度	施設名	ヤクルト託児室	事業主体	①茨城県 ②警察
対策	対策済	対策年度	RO2年度		
危険の状況・内容	歩道のある道路を通行しているが、郵便局付近の路肩に違法駐車している車が多く、見通しが悪い事から危険である。				
対策案	路肩をカラー化し(①)、違法駐車を抑制する。また、警察によるパトロールを強化する(②)				
実施内容	対策案のおり(①)RO3年3月完了予定 (②)対策済み				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

RO3年3月末完了予定のため未撮影

阿見町 未就学児が日常的に集団で移動する経路の危険対策箇所シート

整備番号	0057	路線名	県道竜ヶ崎阿見線 町道 2249 号線	対策箇所 (住所等)	JA水郷つくば阿見支店 付近
掲載年度	R01 年度	施設名	ヤクルト託児室	事業主体	①警察 ②茨城県
対策	対策済	対策年度	R02 年度		
危険の状況・内容	信号機の無い横断歩道を横断しているが、交通量が多い事から、横断する際に不安を感じる。				
対策案	薄れているダイヤマークを引き直す (①)。また、「横断歩道注意」等の路面標示を設置する (②)。				
実施内容	対策案のとおり R03 年 3 月完了予定				

【対策箇所図】



【対策前】



【対策後】

R03 年 3 月未完了予定のため未撮影